

5's9

# 煤炭工業

12

1957



敬告讀者、作者和通訊員..... 本刊編輯部 ( 3 )

## 正确地处理人民内部的矛盾

进一步批评领导上的三大主义..... ( 4 )

通过职工代表大会推动增产节约运动..... 中国煤矿工会全国委员会生产部 ( 8 )

车间职工大会是解决车间内部矛盾的好办法..... 畢曉望 ( 9 )

当前煤矿企业增产节约运动中的主要问题和意见..... 中国煤矿工会全国委员会生产部 ( 11 )

提高调度工作质量,充分發揮監督与指揮生产的作用..... 煤炭工業部生产技术司 ( 13 )

对煤矿企业中中央修理厂管理工作的几点意见..... 顧为民 ( 15 )

視子躍是怎样提高工程規格質量的..... 王家源矿办公室 ( 16 )

改进回采工作面計件工資組織工作..... 金國卿等 ( 18 )

掘进工資和定額工作..... 朱殿和 ( 20 )

采煤区里的“无名英雄”..... 羣义兴 ( 22 )

怎样实行企业固定资产卡片管理制度..... 魏受天 ( 22 )

## 搞好安全,增产又节约

安全监察工作如何貫徹增产节约方針..... 安郁仲 ( 25 )

浮煤损失的調查和对回收浮煤的意见..... 楊恩卿 ( 26 )

巩固成績,进一步节约坑木..... 閻木山 ( 28 )

一个节约坑木有成績的坑口..... 李 文 ( 29 )

滿道矿半年多未發生死亡事故..... 王熙义等 ( 30 )

阜新矿务局安全教育工作中的几个問題..... 陈朽 ( 24 )

## 地質勘探

器材储备資金定額管理工作的經驗..... 东北 104 勘探队 ( 32 )

推行本票管理与经济核算責任制的体会..... 刘清堂 ( 33 )

地質勘探部門应怎样認識“多、快、好、省”和安全的建設方針..... 傅中良 ( 35 )

## 矿井建設

建設大型还是建設中、小型洗煤厂..... 張月亭等 ( 37 )

大黃山一號立井使用双滾筒絞車提升經驗..... 賈國柏 ( 33 )

大黃山一號立井使用了預制装配式井架基礎..... 黎書圖 ( 42 )

談談井巷工程發掘料石的标准..... 沈季良 ( 44 )

再談切縫支距控制巷道規格的具体应用..... 武孝庭 ( 46 )

全体建井工作者的榜样..... 苏联建設报 ( 47 )

業	務	地質勘探班組核算的几个分歧意見..... 地質勘探总局财务处 ( 49 )
研	究	对“为什么机械化水平提高的这样慢”一文の意見..... 周侃雄等 ( 50 )

# 煤炭工業

半月刊

1957年 第12期

6月19日出版

編 輯 者 中华人民共和国煤炭工業部

地址 北京 東長安街

出 版 者 煤炭工業出版社

地址 北京 東長安街煤炭工業部

印 刷 者 北京市印刷一厂

總發行处 郵電部北京郵局

訂 購 处 全国各地郵電局

定價 每册 3 角

印數 8,484 册

本刊第11期按期出版





# 敬告讀者、作者和通訊員

## 本刊編輯部

在紙張供應不足的情況下，為了在發行數量上滿足讀者的需要，並合理地調整現有刊物的分工，“煤炭工業”自下期起，將不再刊登專門技術性稿件（統一在“煤礦技術”上發表），每期由50頁減為34頁（不包括封面和封底），定價由三角減為二角一分。

減頁後的“煤炭工業”，讀者對象和方針任務仍然同前不變，只是在內容的具體安排和編輯方法上，作一些適當的調整和改變。大體上，言論、批評表揚及綜合性的經驗介紹，每期約占八版；各種具體的專題經驗介紹（以適應生產、建設現場需要為重點），每期約占十二版；準備用十版來發表有普遍介紹意義的學術論文、政策研究、業務研究、典型調查、問題討論及合理化建議等文章，以大力貫徹“百家爭鳴”的方針；余下的四版，將刊登一些短小的通訊、來信、雜文及圖片等等。

減頁後，本刊將減少一般總結性的文章，增加各種專題的經驗介紹，增加研究性的和探討性的文章，爭取滿足多數讀者的共同需要。在減頁以後，我們力求改進選題、組稿、文字加工和版面設計工作，盡量使文章短小精悍，活潑，多樣化，使內容不致受到減頁的影響。

上述的大體安排，只是征求過部分讀者意見並在初步總結過去編輯部工作的基礎上提出來的，很可能不符合多數讀者的要求。因此，我們熱切地希望廣大的讀者、作者和通訊員同志們，隨時提出批評和改進意見，大力地幫助我們改進編輯工作。

希望讀者同志們，經常給我們提出這樣一些問題：喜歡哪類文章，不喜歡哪類文章，為什麼喜歡，為什麼不喜歡；哪篇文章好，哪篇文章不好，好在什麼地方，不好在什麼地方；根據當前工作需要，應論述哪些方針政策問題，防止或糾正什麼偏差，介紹什麼具體經驗，探討哪些問題；哪篇文章是不全面不真實的，產生的影響如何；這樣編排好，那樣編排不好；等等。

希望作者同志們，本着“百家爭鳴”的方針，把日常工作中積累的經驗和教訓，及時加以總結和提煉，寫成文章；把各種方針政策具體貫徹執行中遇到的問題，深入地進行調查研究，寫成文章；並在文章中，具體地大膽地提出問題，回答問題。還希望根據“一文一事”的要求，多寫短小精悍的文章，少寫最好不寫一般總結性的大塊文章。事實證明，凡是現象羅列，面面俱到，看不出事物矛盾及其特點，不善于提出問題和解決問題的文章，讀者是最不歡迎的。我們編輯人員，在這類不受讀者歡迎的文章面前，也是無能為力的。各個工作崗位上的實際工作者，一切有寫稿能力和寫稿興趣的同志們，為了豐富我們的智慧，推進祖國的煤礦事業，請你們大膽地“鳴”大膽地“放”吧！

希望通訊員同志們，及時反映各個單位的突出情況，提出新鮮問題，把讀者、作者的意見和迫切要求告訴我們，隨時供應我們各種有用的書面資料，幫助我們發現並聯系作者——你們這一切有意義的社會活動，都將通過刊物的不斷改進，直接作用於煤礦生產建設事業。

親愛的讀者、作者和通訊員同志們，感謝你們過去的支持和關懷。改刊後，我們願意在你們更多的支持和經常監督下，在黨的“百花齊放、百家爭鳴”的方針指導下，進一步做好園丁的工作，使“煤炭工業”這塊園地，逐步地生動活潑起來，半信多采起來。

最後，希望煤炭工業系統的各級領導同志，在編輯工作上經常給我們以指導和支持，並在廣大職工中進行宣傳工作，使他們更加關心和熱愛自己的機關刊物，通過它，不斷地促進煤炭工業的發展。

## 正确地处理人民内部的矛盾

### 进一步批评领导上的三大主义

#### 北京煤矿设计院技术人员座谈会继续召开

北京煤矿设计院继前二次工程技术人員座谈会之后，又召开了第三次座谈会，进一步批评领导上的官僚主义、宗派主义和主观主义。

##### 设计人员的大少爷作风由何而来？

蔣洪興工程師說：设计人員的大少爷作风，是领导上下达的规范和标准所造成的。例如防火标准中规定：如不符合防火要求时，由设计单位负全责。卫生标准中的规定，卫生部还说是从卫生方面出发的最低要求。这样的标准都是建委颁布的；况且防空、防火和职工卫生健康等的规定，都是有关职工生命安全的事情，上级的指示也很明确，设计人员怎敢不遵照办理。有些时候限于实际条件以致未能满足标准的要求时，还难免提心吊胆，生怕追究责任。我们设计的一些福利建筑，一般都低于建委颁发的民用建筑设计指标，例如有一个矿，工人俱乐部的設計（供两个90万吨矿井的工人开会、听报告、看电影和文化娱乐等用），如按建委指标计算建筑面积在7000平方公尺以上，但实际设计面积为5600平方公尺。就是这样还有不少人认为我们是大少爷。

井型大小，不单决定于投资多少，还决定于地质资料和国家需要，考虑不同地点和交通条件：既要解决当前问题，又要照顾到长远发展。

王兆椿工程師說：有些领导人蒐集了一些片面资料就提出煤炭工业应以建小井为主的方针；个别的人甚至提出建小井是我国唯一的建井方针。我们认为在提出这样方针以前，首先应找到能够保证煤炭需要量的建井地点。多大的井算大井？大井投资多是因为

它大呢？还是别的原因？第一个五年计划期间，我们建设的矿井一般是年产30、60、90万吨，个别的是120、150万吨的矿井。是否30万以上就算大井呢？其实这样大的井我国早就有，而且主要是靠这种井保证煤炭供应的。当前的开采，根据自然条件和技术发展的需要，一般都是认为应以大井为主。煤炭工业建井规律是个极复杂的问题，离开时间、条件、地点来指责以往建设的矿井大了或小了，有什么意义呢？把这个问题简单化，主观的认为小井可以投资少、出煤快，这只是吓唬“白帽子”。

从最近薄一波主任委员在四川发表的谈话来分析（文载人民日报），使人觉得好象要按照县营的矿井规模来发展我国煤炭工业，似乎井型只决定于投资。我们认为井型是建井方针的一个部分，而建井是要合理使用资金，满足发展国民经济的需要，因此井型不应决定于投资多少，也不能把大井和高度机械化混为一谈。

在一些煤炭资源比较丰富的国家，其煤炭供应均以大井为主。建井的规模也是趋向大井。根据我所找到的资料，美国全国有6000多矿井（烟煤），平均每个井年产量约90000吨，其中年产30万吨以上的矿井数目占12%，但这12%的矿井占总产量的73%。苏联几个主要矿区如顿巴斯所属矿井平均日产量是730吨；庫茲巴斯各矿井平均日产量是1800吨；卡拉干达各矿井平均日产量是1200吨。在1940年至苏联矿井平均年产量是26万吨，其煤炭供应90%以上依靠五大矿区（顿巴斯、庫茲巴斯、烏拉爾、卡拉干达、莫斯科），庫茲巴斯新建井多在年产90万吨以上；其他主要矿区也是趋向大井。





为保证日益增長的煤炭需要，煤炭工業规划必須以建設中型和大型井为主，在适当的条件下优先开发小井。第二个五年计划期間，我国煤矿建井任务很大，若靠建小井在現有交通条件下很难找到地点。

我国使用煤的历史比較久，現在铁路沿綫附近的矿区大多在汉朝以前就已开采，例如大同古寨开采深度可达露头以內一兩公里，要想調查清楚已不可能。在这种地方建小井并想当做煤炭工業的骨干，确实很危險；若到偏僻地点摆小井，不仅資料沒有，而且交通問題能否解决也值得研究。如西山煤矿可以滿山遍野开小井，但現在出的煤已运不出来，多出煤更运不出来。要解决运输問題，投資比建設大井还多。

大井并不等于机械化程度特別高，也不一定是完全現代化。甚至可以按大井設計，而分期兴建扩建。按大井投資分析仅有 25% 是必須一次投入（如井筒提昇、电源、主要生产系統等），其他都可以随产量增長而陸續投入；为了出煤快，也可以采取措施，于建井期間另开井筒出煤，或由風井出煤。这样做不仅能解决当前問題，也能解决長远問題。按照煤炭工業技术发展速度来看，5—20 年內把这些矿井扩建为大井，技术上仍不致落后。

**取消技术保安規程中生搬硬套的消極性条文，适当加强預防性安全措施，不但不影响安全，而且每年还可节省 1600 万元国家投資。**

王兆椿工程師說：煤矿技术保安規程中的条文絕大多數是正确的。但若認真地找道理，學習一下中国已有經驗（不要認為都是落后的），取消一些保安規程中的消極性的防止事故扩大的措施，适当加强預防性措施，不降低安全程度，这样只修改 10 条左右，每年就可以节省国家投資 1600 万元。假若再把一些規定太死不能概括复杂的采矿条件的条文下放，由具有一定技术水平的人員掌握，还可以节省不少投資。如保安規程規定关于二、三級瓦斯矿井不能串联通風，二級要經過批准。实际上可以根据隣近生产井的經驗，只要第二个工作面能保持瓦斯不超过 0.5%，再加上一些措施就可以了。这样在采区切割工程中可以減少許多工程，估計第二个五年计划期間每年可节省投資 390 万元。又如一般掘进規定要用全負压通風，其实苏联規程却没有規定这样严。这一条使我們每个矿井投資增加 10—15 万元。將这条按苏联規定修改，每年可節約資金 260 万元。

不从煤矿企業的当前条件出發，盲目推广先进經驗；不根据可靠的資料进行設計（不把工程地質資料看成是第一性的、設計是第二性的。），所謂“大胆創造設計条件”是設計單位主观主义的主要特征。

崔学亮工程師說：事物都有正面和反面，有优点也有缺点。技术也是如此。無論新旧技术，絕不是只有优点而無缺点的。因此当我们运用技术时，就要發揮它的优点，防止它的缺点。而为了發揮某一技术的优点，就必須对它有徹底的了解，掌握着它的适用条件和关键所在。否則一定要犯主观主义的錯誤，拿第一个五年计划期間煤矿矿井設計技术方向中的規定作例：“煤炭工業中企業建筑、住宅建筑及文化福利建筑部份的主要技术方向，應該是建筑工業化。建筑工業化可以降低造价，加速投入生产的时间”。又写着“在設計煤炭工業新企業时，無論是矿井的地面建筑物或是地下管道，井筒与巷道的砌壁，輸电綫路和通風綫路的电桿、棧桥結構，基础的底基等等，都必須考虑采用装配式鋼筋砼大型預制板 and 大型砌塊結構”。又写着“要在建筑中运用装配式鋼筋砼結構及砌塊，不能等待着建立此种新型的專門制造厂，而应广泛利用我国各地直接在建筑現場制造装配式鋼筋砼結構，配件和砌塊的先进建筑工程經驗，并考虑建筑工程安裝机械方面的实际可能”。

这是技术方向在建筑方面主要的一条。但从这里可以看出，当初訂技术方向时，在思想上存在主观主义。我們可以分析一下煤炭工業中的企業建筑、住宅建筑及文化福利建筑部分的情况：

①年产 90 万吨矿井的全部地面工業建筑的建筑面积約 15 000 平方公尺，其中鋼筋砼構件約 3000 立方公尺；民用建筑約 35000 平方公尺，其中鋼筋砼構件約 2000 立方公尺。这些工程一般是 2—3 年完工，每年工程量只有建筑面积約 25000 平方公尺，其中構件 2000 多立方公尺，不够一个临时性預制場的产量。假使把这些工程集中在一年內施工，則在一个矿区中翌年是否仍有同样工程进行則很無把握。如無工程工場就要拆迁。这就意味着浪費。

②建筑物形式复杂，井口房、絞車房、井架、选矸樓、皮帶走廊、地道、煤倉、变电所、鍋爐房、机修厂等等，一个工程一个样，很少有相同的形式。因此構件的类型無法化簡。民用建筑的形式虽較一致，但

鋼筋結構件少。

③煤炭工業建築物的體形高，地面上最高達30多公尺，地面以下地下室則達8.9公尺。垂直運搬困難。

④地勢不平，狹窄，地質構造複雜。這樣造成總平面布置的困難，兩個對稱的柱子常常要一長一短，增加了構件類型的數量。另一方面由於地形不好，水平運搬也很不便。

⑤煤礦企業中的領導對土木建築不重視。採用裝配式結構必須驟然添置大量機器設備，這就需要領導的大力支持。但是我們的領導並不支持。技術方向中雖明文規定採用裝配式，但這不等於領導支持了。我曾聽到大同、京西、陽泉等礦土建隊的同志們反映，土建隊吃不開，有了機器首先給建井隊，其次是安裝隊，最後才給土建隊。

從以上的分析，在第一個五年計劃中，煤炭工業中的企業建築、住宅建築及文化福利建築部份的主要技術方向，如果應該是建築工業化，那肯定是要失敗的。也就是說第一個五年計劃期間關於建築事業的技術方向是很不正確的。

那末企業建築的前途是什麼呢？前途肯定是裝配式的建築方式。但是現在不能採用。尤其是煤炭企業中不能採用，正如農業沒有集體化以前不能採用機器耕種一樣，因為都沒有採用的條件。可是將來就必須採用。這是不用懷疑的。

產生這些問題的原因何在呢？我認為是領導上的主觀主義。譬如，1950年時提倡集中生產，就停止了忻州窯、四老溝；不久這兩礦又行改建。又如常常批評技術人員好高騖遠，可是去年忽然嫌機械化程度低，由上級主動的增加白洞投資；今年又大喊節約。第一個五年計劃技術方向中規定土木建築應該是建築工業化的問題也是這樣提出來的。只要是先進經驗就不加分析地盲目推行。雖然是受全國性的風氣的影響，但主要是還在於領導，若再向深處檢查，就是領導的業務水平和馬列主義水平趕不上工作需要，同時對實際情況也不夠了解。

唐士堃工程師說：滿足主觀開井項目，忽視建井的可靠性會造成損失。例如：在我院設計的39號井、張莊、陽泉二礦四尺煤斜井、大台、嶺山集等等設計項目，都是在缺少可靠的地質資料與水文資料的情況下進行設計的。在當時的情況下，創造設計條件是有它一定的作用。但設計與施工的結果，並沒有達到預期的目的。像其中的陽泉二礦四尺煤斜井設計完了，

井筒尚未作完，又要重新作陽泉二礦（包括四尺煤在內）的設計。那麼前一個設計能不作嗎？不能。因為這個設計，就是滿足在1953年主觀主義開井的項目之一。再像嶺山集各井施工完了，現在發現井田劃分不夠合理，有誰去追問：為什麼當時資料不足就設計井施工？列出的開井項目的根據是什麼？為了滿足主觀主義的開井項目數額，恐怕還不僅限於這些礦井，一定還有很多類似的情況。因為主觀主義而擬定的開井項目所造成的損失，不知領導上是否曾進行調查了解。目前領導上又提出建一些小井的問題，因此特提請領導注意，不要單憑主觀想像，需要經過調查研究再作決定。主觀主義擬定開井項目是不能保證國家對煤炭的需要。同樣，不根據實際條件建小井也是主觀主義的。

**設計審批工作有嚴重的官僚主義，領導者對重要會議不能出席，所派代表又沒有權力，問題長期拖延不決。**

唐士堃工程師說：在重要的會議上（我們接觸的是設計方案的討論）領導部門是派人參加的。但是參加會的同志首先申明是代表個人發言。可是會議是要作決定的，他既不能代表他的機關，那他又代表什麼來的呢？如雁崖設計方案的討論會同意用斜井的開拓方案，當時部里曾派人員參加。經過了約5、6個月的設計編制時間，和報部審批4個月，共長達10個月的過程中，沒有發生任何問題。後來部里的鑑定工程師忽然提出平峒方案來。當然我們不否認對事物的認識是發展變化的。可是這樣一來我們召開審查方案的會議還有什麼意義呢？說明了開會時參加的人是代表個人不能代表部。類似這樣的情況還有。例如：部和管理局平常派人下礦時，往往也只能蒐集資料、了解情況，而不能解決礦上存在的一些問題，因為下礦的人也只能代表個人發言。只有部長、司長出差現場才能作決定。由此聯想到權力下放的問題，我認為不僅權力要下放到基層機關，也應適當下放到本機關的基層工作人員，使他們有本職範圍內的權限。在他參加他能參加的會議上，能代表他的機關作出決定。不要把我們渴望解決問題的會議，變成形式。

**方向搖擺不定，標準起伏不已，心血等於白費，質量顯著降低，是官僚主義的領導作風在民用建築設計中的反映。**

蔣洪興工程師說：設計標準在每個時期的“行情”



不同，使設計多次返工，造成了不少損失。在礦井設計中對民用建築部分（包括工人村和行政福利聯合大樓）技術方向的“動搖性”最大，設計標準的“行情”起伏次數最多，幅度最大。因而造成的返工也最多，矛盾也最突出。

由於民用建築的“油水大”，佔總投資的 $\frac{1}{3}$ ，而領導認為這是節約投資最簡單生效最大的途徑，所以“颶風”時，特別是每當節約“風”起，必定首先向民用建築“開刀”。而“風向”又經常變換：有時批評民用建築設計人員是大少爷；有時又指責民用建築設計人員不關心羣眾疾苦。於是民用建築技術方向不停的搖擺，設計標準不停的起伏，設計人員隨之上下左右，頭暈目眩，苦於返工，提心吊胆。如1955年節約“風”中，大台礦井的福利室削為平房面積900平方公尺；節約過後又準備擴建，要在平房旁邊建一棟面積2200平方公尺的三層樓房，相當於原有面積的兩倍半就是一例。

**有些幹部妨礙新生事物的發展，領導幹部未能對新生事物大力支持。**

于在平工程師說：1955年受部指示研究利用永久設備打井問題。後即行試點，採用了鋼筋砼罐道梁。為了進一步節約鋼材保證質量，決定設計預應力罐道梁，其好處是每100公尺井筒長度能節省鋼材20噸，以每年建20對平均250公尺的豎井計算，可省鋼材2000噸。但有的同志說不能用，無現實意義，并說是冒進。在煤炭部系統有部分領導幹部是重視與支持新技術的研究工作的，但尚未成為一種風氣，仍有些幹部在妨礙著新生事物的發展，應由部領導多加教育，從根上來糾正這種不良傾向。只有大力支持新生的東西，才能使我國的技術於12年內提高到一定的水平。

**重要的是解決問題，而不是人事關係。如果過份強調人事關係，將會使技術幹部縮手縮腳，造成對技術爭辯守口如瓶。現在最擔心的是不知應該怎樣說話。**

唐士堃工程師說：過分強調人與人的關係，而忽視遇事對事來解決工程技術問題，會使工作同志縮手縮腳。要求我們和顏悅色的談問題是對的；但有的人談話可能直率一些，或正言厲色一些，這沒有什麼了

不起。具體的問題解決了才是最關重要的。但我們與礦務局的接觸中，使我們就心的就是我們怎樣說話才對，怎樣才不致於搞壞人事關係。這不是沒有原因的。像峰峰的一些設計中，就換了四次設計主任工程師，礦務局把劉清久工程師的工作態度都反映到部長面前。當然每次的更換都不是完全為了這個問題，不過被撤換的這四個人都有說不出來的體會。我們對於問題的處理可能有缺點，甚至有錯誤，但是領導上應考慮或衡量一下，是解決問題重要？還是人事關係重要？假使我們著重在搞好人事關係上，那麼對工程技術問題的爭辯，將會變成守口如瓶。

### 土木工程技術人員的兩點建議。

崔學亮工程師在建議中說：第一、我們部的多數的領導是本行的專家，並有高深的馬列主義理論。但我們的祖國正處在大規模建設的時期，需要高深的學識和經驗，沒有這些就難於應付所遇到的問題。以往有的領導喜歡說“我是白帽子”，但是已經參加革命工作多年，而且人民政府成立已七年多了，再說“白帽子”人民不會原諒了。

第二、重視工業企業與民用建築設計工作的領導，或成立土木建築設計院。目前煤炭部設計單位中土建幹部佔40%以上，土建投資佔礦井投資總額的30%。假使成立幾個土木建築設計院，不但可以消除以往的缺點，而且還可起到以下的積極作用：①專業化後，院長的業務範圍縮小了，易於掌握。分院後，院長人數可以減少，院長間分工容易明確，工作靈活。②土建人員集中後，分工可以細緻，也容易學習，因而工作效率高，設計質量好。③消除以往委託聯系中的混亂現象。因為院間必須訂合同，如有誤期，責任分明，這樣不但保證設計時間，而且還能提高設計效率。④因為土建設計業務與採礦、機械製造設計等業務分開，土建院接受委託資料時，就起了一个檢查資料的作用。因而可以提高委託資料的質量。⑤可以提高土建人員的工作熱情。因為土建人員很多和其它業務在一院工作時不被重視，領導上無意中有壓抑土建人員的情形。如成立了土建院則院長絕不會不予注意。

其他同志還提出關於統一定額標準和不要輕易變動技術人員的專業工作，不輕易變動設計組織機構等建議。（李育英）

# 通过职工代表大会推动增产节约运动

中国煤矿工会全国委员会生产部

焦作王封矿从去年底就根据党的指示，研究扩大与健全企业管理的民主制度问题。今年第一季起就在市党委直接领导下试行了这个制度，并抓住召开职工代表大会这一环节推动了增产节约运动的开展。第一季试点工作结果证明，召开职工代表大会对发扬职工的积极性和创造性，挖掘生产潜力，批判保守思想，密切领导与群众的关系，对改进领导作风，推动增产节约运动起了显著的作用。由于职工积极性的发挥，第一季度全矿提前13天完成了产量任务，全员效率1.715吨，比计划高4.38%，成本6.4398元，比计划低9.28%，原煤含矸率较计划低0.68%，全季消灭了重大事故，轻伤事故也减少了很多，节约坑木1153立方公尺。他们的工作是怎样进行的呢？

1. 该矿过去推行一长制，加上领导的官僚主义，领导与群众之间互不信任，领导怕群众反到自己头上，怕影响生产，想用老办法应付过去；群众提意见怕领导报复，怕不解决问题。为了实行民主管理企业制度，这次领导针对这些思想首先进行了深入的宣传教育，着重说明实行一长制造成的损失，宣传召开职工代表大会的重要意义。宣传教育工作是开展增产节约运动的宣传教育相结合的，除了宣传今年开展增产节约的特殊意义外，还召开职工座谈会、新老工人回忆对比谈话，展开了批评与自我批评，并轮训了区、班以上干部如何发扬民主，召开职工代表大会走群众路线、开展增产节约运动等，组织了职工访问农业灾区，以灾区农民艰苦朴素精神教育职工，以提高职工对增产节约的认识。矿长也向群众作了自我检查，表明态度，决心改正错误。群众在领导改进作风的新的情况下，感觉到现在的职工代表大会权力和责任都比以前大了，主人翁责任感有了进一步提高，这就为广泛开展增产节约运动打下了有利基础。

2. 去年12月底选出了职工代表(任期一年)，代表向群众征求了有关增产节约的意见，全矿职工向大会提出800多条提案，其中有一半是改进生产和管理的建议。领导和科室人员也走出了办公室，深入群众，

进行调查研究，使增产节约计划和措施方案有了依据。该矿在召开职工代表大会以前，为使方案更切实先进，还召开了预备会议进行审查。矿领导原来制定的第一季生产计划和增产节约计划初步方案，存在着保守思想，认为去年工业高潮冒进了，今年应该强调稳妥可靠，有的领导干部存在宁愿保守的思想，强调生产上的不利方面，忽视积极因素，计划偏低。方案经过职工代表讨论，批判了领导的保守思想，把各项计划指标提高了一大步，其中日产量由原来计划的3533吨增加到3837吨，全员效率由1.52吨提高到1.702吨，成本由6.83元降低到6.5016元。全矿职工共提出360多件关于增产节约的建议。工程技术人员也开了座谈会，根据增产节约的要求，把已经推行的先进经验进行了鉴定，把需要改进的进行了改进和提高，对群众提出的合理化建议进行了处理，这样就使增产节约计划和技术组织措施更加完善了。

3. 职工提出的建议是为了帮助领导改进工作，故对每一建议都应妥善处理。但是在开始处理时，有些人认为提案琐碎、麻烦，新问题不多，老问题过去不能解决，现在还是不能解决。后来曾采取了领导解答，让代表通过的办法，结果是上下对立，代表很不满意。最后考虑到职工的提案大部分联系到各科室工作，于是就将处理提案的方法改为与检查科室工作相结合、领导与代表相结合、代表与群众相结合的办法，检查科室，与科室共同处理提案。起初，科室人员一般听说代表要检查科室工作，思想上都很紧张，怕问题多，过不了关，怕代表找麻烦，怕代表看问题不全面，少数人怕批评处分。矿长便在行政干部中说服动员，教育干部正确对待代表的检查，耐心答复代表提出的问题，认真研究与采纳代表提出的意见。工会对参加检查的代表也进一步进行了民主管理和代表职权的教育，鼓励代表大胆揭发问题。矿党委召开了专门会议，向党员干部说明意义、大力支持代表行使自己的职权。整个工作是在党委的统一领导下进行分工，矿长专责处理提案，工会主席领导代表检查科室



工作，黨委書記也分別地參加處理提案和檢查科室小組。

代表是根據科室業務性質分組進行的，多半是利用業餘時間，由工會統一安排被檢查部門，把所要檢查的問題，以及有關該科室處理的提案，事前交給各該科室準備。檢查時，被檢查單位的幹部都參加，由科長向代表彙報工作，除肯定工作成績外，找出本科存在的主要問題，提出改進工作的具體措施，並對各種提案提出處理辦法。彙報以後，代表和科室人員共同研究科室工作中的問題和處理提案的意見。代表對科室工作還提出詢問和質問，幫助科室人員認識工作中的缺點；對有缺點、檢查不深刻而又拿不出具體改進措施的科室，提出批評，繼續幫助檢查，直到檢查徹底，找出缺點的原因和訂出措施為止。

代表檢查工作，對科室工作幫助很大。例如代表檢查計劃科提出計劃不切合實際問題，代表就與計劃科研究改進編制計劃的方法。現在，計劃科每季、月編制計劃時，吸收各單位職工代表一同深入生產，先

進行調查研究生產情況，一道編制計劃。所以，計劃比以前切合實際多了。計劃科過去編制的表報都是為了向上級報，這次根據代表意見，根據生產和羣眾需要重新增加了幾個表報，建立了定期的生產分析報表、生產進度表等定期公布制度。代表檢查勞動工資科工作以後，該科幹部反映：“我們下井沒有發現的問題，代表給提出來了，以後我們的業務好開展了。”各該科對代表檢查工作都是歡迎的，有的還貼標語，認真準備彙報材料等。

4. 礦職工代表大會在較長的準備期間，發揚民主，走羣眾路線，制定了比較全面先進的增產節約計劃和措施，在職工代表大會上這計劃又經過代表認真討論、審查和通過，並作出決議，指定它為動員與組織全體職工開展增產節約運動的奮鬥綱領。以後，本着大會精神各采區又分別召開職工大會，討論與通過本區的增產節約計劃和措施。各班組的職工也根據增產節約的要求，分別制定了各自的增產節約計劃。

## 車間職工大會是解決車間內部矛盾的好辦法

畢曉望

焦作王封礦采煤四區，去年只有兩個月完成任務，僅十月份總成本就超支一萬多元，坑木超支150立方公尺，全年欠產一萬多噸。今年第一季度改變了過去的情況，提前25天完成了任務，超產8297噸，效率完成107%，含矸率降低12.84%，每噸煤成本比計劃降低0.35元，全季總成本節約1184元；產量與去年同期比較，增加46.44%，與去年第四季比較，增加25.43%；去年第一季度效率為4.269噸，第四季度為5.062噸，今年第一季度實際達到7.080噸。

### 車間里的主要矛盾

過去很多工人對車間領導不滿，他們說：“計劃不實際，領導不解決問題，官僚主義壓死人。”原來的月計劃是根據礦分配的任务由區技術員按照區長的意見編制的，編制後不管恰當與否，即貫徹執行，很少吸收羣眾意見，所以不是保守就是冒進；班計劃是根據上一班班長的電話彙報制訂的，班長為了避免區

長的批評，即使不能完成任務也往往假報能夠完成，使下班計劃失去可靠根據，造成班計劃的虛假。例如去年十二月上旬，有一天區長佈置巷道已經采通，命令二班放頂，但二班下井後發現巷道並沒采通，勢必改變原來放頂計劃，重新調整勞動組織，任務因而沒完成，不僅削弱了計劃的嚴肅性，而且損害了羣眾的信心。羣眾說：“我們的計劃趕不上變化”、“班長哄區長，區長哄礦長，哄來哄去國家吃虧。”很多工人氣憤地說：“區、班長只強調要任務，但需要他們解決的問題，根本不認真處理。”工人毛如林去年十二月有一天領了8根回柱繩頭，因都是糟的，全部被拉斷，影響了當班的放頂和下一班的采煤。他建議區長更換好繩時，區長說：“都是這樣的，明天領還是它。”次日，他在區長的指揮下又拉斷了9根，放頂任務欠20多公尺。儘管這樣，區長並沒接受教訓，反而批評回柱工不積極；對需要解決的勞動保護問題，幹部很少過問，工人們提出很多建設性的意見，區長只是強

調没人，生产要紧。

在干部作风上，工人的意见更多。他们反映：过去领导不深入，耍官僚。郭区长有一次5点才下井，不到7点就上来啦。大家最头痛的是：干部说话就是命令，有的干部当工人提出异议时，竟说：“你敢违反三级一长制吗？”甚至无理谩骂工人。机电工邱子金因溜子上煤装的太多，想挖出些煤后再起劲，区长王克心硬讓用手拉鏈帮助起劲，邱子金指出这样是違犯規程，区长大罵說：“媽的，咱光执行規程別生产啦！”很多工人害怕区长，說区长是“小朝廷”。車間主席反映：尽管有的党、团员和工会积极分子敢于向行政提意見，終因不解决问题索性就不再提了，特别是非党、团的工人羣众很少敢提意見，其主要原因是害怕报复，老工人李狂同志說：“前些时区长命我架棚，但班长命令拆柱，因为我执行了区长的指示而班长發了火，命驗收員扣了我兩棚工資，理由是不听指揮。”因此大家都抱着“啞吧进庙，多叩头少說話”的态度。在这种情况下，合同工更沒有說話的权利，因为他们害怕打翻自己的飯碗。羣众的各种不滿集中地反映了领导与羣众之間的矛盾。这种矛盾也就是去年完不成任务的重要原因。

### 怎样解决主要矛盾

羣众的反映實質上不外要求领导轉变作风，领导不仅向羣众要求完成任务而且要帮助解决问题，领导应当走羣众路綫，讓大家有說話的机会，以便利羣众参加生产管理，以国家主人翁的身分積極地进行社会主义建設。根据这个正当的要求，車間工会在党支部的领导和支持下，在矿职工大会后召开了車間职工大会。会前向工人进行了当家作主和职工大会权力的教育，打破各种思想顧慮，提高羣众的覺悟。羣众提出了143条建議和意見，其中属于安全生产、工資獎勵的45条，关于领导作风和制度的有52条，关于劳动保护、衛生福利的18条，改进工作的建議28条。

为了更好地处理提案，区行政和車間工会分类归納提案，之后，行政、工会双方进行准备；委员会研究怎样代表羣众和行政坐下来研究处理提案的方法及要解决的重点、提問的主要問題；行政研究如何处理羣众的意見，接受批評和質問。在談話时，委員代表

工人提問，提一条研究一条，能立即解决的，区长決定立即解决；不能解决的，指定專人解决；应由矿解决的向矿呈报，三日后答复；不能解决的，应說明理由，由委员会向工人解釋。然后，把能立即解决的48条向工人宣佈，同时也作了些必要的解釋。工人对上級能認真处理提案表示滿意，也展开了自我批評，有的工人說：“每年要求發兩套工作服，要求太高了，咱們应当想想国家的困难。”也有的行政干部說：“过去咱們有事很少跟工人商量，現在看来，只要把困难講清楚，羣众是非常講理的。”

提案处理完畢，正式召开了职工大会，职工大会是在業余時間进行的，会上选出了十二人为主席团，并宣佈了大会程序。接着，行政进行了檢查，总结了工作，表示願意虛心接受羣众意見。之后，分組討論，次日大会發言，羣众又提出很多批評和合理的建議，帮助行政研究了行政管理制度，工人又討論、修改和通过了增产節約計劃。大会并規定車間委员会应監督決議的执行，以后每月定期召开大会一次。

### 主要矛盾解决后的新气象

职工大会基本上解决了领导与羣众之間的矛盾，其中起決定作用的是领导轉变作风和改进工作。現在編制計劃前，区长、技术員深入現場調查与工人交談，召开班、組長和技术工人座談会，听取他們的意見，提出初稿，征求党支部意見；之后，下达草案經羣众討論再修改正式通过。班計劃也实际了，班长不再做假彙报了。

除計劃工作改变外，解决问题也及时了，例如区行政采纳工人建議扩大了水倉，检修了水泵，挖通了水溝，發給水窩工人膠鞋，解决了跳水現象，对生产工具也进行了部分的处理。不能解决的耐心地向羣众解釋。工人反映，現在在工作中基本上消灭了不解決問題的現象。

羣众最滿意的是干部作风轉变了。大家不仅敢提意見而且敢于对领导提出批評；领导不仅能接受批評而且有事主动地找大家商量，經常深入現場，有时还帮助羣众工作，这样，羣众在新的团結的基础上以企業主人的身分参加了生产管理，保证了生产任务的超额完成。这就是采煤四区生产好轉的基本原因。



# 当前煤矿企业增产节约运动 中的主要问题和意见

中国煤矿工会全国委员会生产部

自从党中央二中全会发出增产节约的号召以后，全国煤矿职工热烈地响应了号召，投入了运动。各矿职工都积极揭发浪费，挖掘潜力，制定增产节约计划。春节假期间，职工以高度的生产热情增产了45万吨煤炭，缓和了今年第一季度全国煤炭供应的紧张情况。1至4月份全国已增产煤炭80万吨，若不是由于3月底4月初流行性感冒的蔓延，增产将不止此数。增产节约之所以能获得如此显著成绩，主要有以下几方面的特点：

1. 根据党的八届二中全会的指示精神，进行了较深入的增产节约、艰苦朴素、勤俭建国、勤俭办企业的教育。在进行教育的过程中，把当前的国家困难情况、“家底”都向群众交了底；指出了今年开展增产节约运动的特殊意义；有的单位还组织职工到灾区进行访问；有的组织老工人回忆对比，以及典型人物、事迹的事实教育。通过这样一系列的宣传教育工作，职工群众的政治觉悟和对增产节约的认识有了很大的提高，职工增产节约的热情愈发高涨。

2. 企业管理工作进一步贯彻了发扬民主，走群众路线，重点地试行了扩大与建立企业管理民主制度，召开职工代表大会，进一步发挥了群众的生产积极性。通过发动群众，领导转变作风，深入生产，进行调查研究，依靠群众所制订的生产计划和增产节约方案，比往年又提高了一步。随着运动的发展，领导上也注意解决了生产中不少的问题，逐步地改进和提高生产管理工作，如原材料供应，车辆调配，技术改进，采用先进经验等，为职工广泛、深入开展增产节约运动创造了比较有利的条件。

3. 领导增产节约运动的方法比较正常、稳重，研究、总结与运用了以往几年来领导增产节约运动的经验，逐步克服了一阵风 and 突击的作法。就以缓和坑木供应紧张问题来看，全国各煤矿都发动职工研究与改进了不少办法，提高了坑木回收率，采用坑木代用品和采取坑木加工复用等措施，节约了大量坑木。据推

顺、本溪、鹤西、新汶、焦作等五个局统计，今年第一季就节约坑木16000多立方公尺。

不过，今年增产节约运动也存在不少问题，主要表现在以下三方面：

1. 从领导上来说，错误地认为去年反右倾保守思想带来了急躁冒进，认为去年群众的积极性“太过火了”，因而就产生了缺乏相信与依靠群众的思想，在制订增产节约计划时就片面地强调“稳妥可靠”或宁顺保守的思想。从今年第一季各地方讨论制定增产节约计划和第一季的实际生产情况就可以看出某些领导的保守思想落后于群众、落后于实际的现象，表现的很突出。例如有一个矿领导制订全年增产2万吨煤炭，工人讨论要增产5万吨，矿长就说工人的意见只是积极但不可靠。讨论计划时有的区班班长向工人说：“你们少说点，任务少了既好完成，又能得奖。”另有一矿领导制定全年增产节约5万吨的计划，职工代表大会讨论要增产74980吨，又经过采煤区召开职工大会讨论提出95842吨。有的单位今年的计划反复修改了几次，最后召开职工代表大会通过时，群众还认为计划保守，应该修改。个别单位今年的生产计划还低于去年的水平，这是值得考虑的。从今年第一季生产任务完成情况来看更是明显，贾汪夏桥矿今年计划增产5万吨，实际1至4月份已增产35000吨，全国大多数煤矿都有类似情况。

2. 在增产节约运动中，忽视安全、忽视掘进、忽视质量的情况非常严重。今年第一季全国所发生的重大事故，比去年同期增加17.74%，主要原因是从领导思想上不重视安全，在某些方面强调了安全与生产的矛盾，而且没有积极主动地去解决这些矛盾；在工作中抓生产多，对安全工作抓得少，这样就使矛盾越来越深；在安全工作中执行群众监督不够，没有很好地组织群众监督与督促领导解决安全工作中的问题，对群众揭发与反映的问题也没有很好采纳。几年来，生产发展的很迅速，确实产生了生产与矿井条件在某些

方面不相适应的现象，但这不是主要的，相反的是本来有些安全设备需要而且能够解决的，却没有很好的解决，因而发生了不少事故。有些单位因为片面地追求产量、节约坑木，采取了违反操作规程的作法，黑龙江省所属4个国营煤矿今年第一季由于盲目加大掘进，已发生事故8起。全国的原煤质量没有完成国家计划，原煤灰分超过国家计划0.49%。第一季掘进进尺的完成情况很不好，总延米仅完成国家计划的94.8%，主要巷道仅完成86.18%，这种严重情况是少有的。我们的年计划产量是一季比一季提高，掘进工作准备不好，就不能有更大的生产能力，至年底势必造成生产上的紧张，这是几年来各单位都切身体验过的，可是各单位对掘进工作重视的还不够。例如黑龙江省去年1—10月没有完成任务，11—12月两个月停止了一部分掘进掌子，突击生产，结果造成今年第一季生产情况很不正常、事故也很频繁的现象，其主要原因是对掘进工作重视不够，对这个带有方针和政策性的生产管理工作还没有足够的认识，缺乏计划性和长远的打算，忽略了长期性的生产准备工作。

3. 领导上对职工生活福利注意不够，某些领导在增产节约的借口下削减或取消了一些职工福利待遇，影响了职工生产积极性的发挥。

针对以上存在的几个主要问题，要把增产节约运动推进一步，就必须依靠群众、克服保守思想。依靠群众最有效的方法就是通过召开职工代表大会，加强企业民主管理制度，必须克服增产节约的片面性，认真推广先进经验，改正安全、掘进、质量等方面的缺点，关心与改善职工物质文化生活。继续深入开展先进生产者运动，认真贯彻多、快、好、省和安全的方针。

1. 通过召开职工代表大会，发挥群众积极性吸收群众意见，摸清思想和生产情况，依靠群众讨论、制定、审查增产节约计划和实现这些计划的措施，帮助领导克服保守思想。虽然今年全年生产计划和增产节约计划已经制订了，但是通过每季召开的职工代表大会，讨论每季的计划措施，可以使计划、措施更加切实、先进。依靠群众制订和修改增产节约计划和措施，必须先了解国家的经济情况、企业内部的生产情况、材料设备情况、生产发展情况等向职工交代清楚，这样群众才能讨论生产上的问题，提合理化建议。这样逐级由群众讨论增产节约计划，就比往年那样逐级增加任务的效果还好，措施也比较全面具体。

焦作王封矿今年第一季召开了职工代表大会，职工和代表共提出300多项关于改进生产、管理的建议，修改与提高了领导上原来制订的增产节约计划，原来制订全员效率为1,563吨，改为1,702吨，日产量由3500吨，提高到3833吨，全季提前13天完成生产计划，全季各项指标都超额完成，没有发生任何重大事故。

2. 解决掘进落后于采煤这个矛盾，首先必须提高领导思想认识，明确加强掘进对煤矿生产发展的关系，是增产节约主要关键之一，才能准备好工作面，才能为增产节约创造物质条件。职工代表大会和代表要经常检查掘进任务完成情况，和掘进工作。采煤和掘进工作发生矛盾时，要把掘进放在首要地位。盲目突击生产，停止掘进工作的作法是必须反对的。组织矿际竞赛应当把掘进工作突出起来，也可以组织矿际掘进竞赛，并交流加强掘进工作的经验和有关掘进技术和管理方面的经验。对安全工作也应该这样。必须从思想上重视安全，加强安全生产思想教育，加强群众监督，及时解决那些必要而又有可能解决的安全设备。

大力推广保证安全、加强掘进、提高质量的先进经验，用先进经验解决这三个薄弱环节。关于推广先进经验有两个问题还需要提出来：（1）推广先进经验要从实际出发，不能生搬硬套，必须经过研究、鉴定，根据生产的需要，用来解决本单位生产上的问题。大黄山建井工程处一号井推广先进经验的办法很好，他们是根据建井各个发展阶段推广先进经验，未开工前就作了计划，并且作了推广这些经验的准备工作，如在地表时推广打板棚的经验，井筒推广双钩绞和多合抓岩机的经验，大巷推广大断面平行作业的经验，这样分阶段根据具体情况推广先进经验。他们在今年三月份创造了单行作业月进成井62.02公尺的全国建井新纪录。（2）推广先进经验的规律是：总结、推广一批先进经验，经过巩固和发展的阶段以后，然后再在这个新的基础上总结推广一批新的先进经验。这样反复进行。因此，推广先进经验的规律是总结—推广—巩固—发展四个阶段。由于生产各个环节不断发展，原来是先进经验，经过一个时期的发展变化后，又产生了新的经验。所以推广先进经验必须经常地进行研究、总结，不断地改进和提高。

工程技术人员与管理人員要针对保证安全、加强掘进、提高质量三个关键，认真贯彻“百家争鸣”的方针，提倡大胆地改进技术、改进管理，为全体职工创造良好的生产条件。开滦唐家庄矿的工程技术人员，



在增产节约运动中展开了“争鸣”，他们针对生产中的关键和实现增产节约计划的要求，提出了72项课题，由总工程师领导，成立了三个专业小组，搜集材料，深入现场调查，组织工人座谈讨论，解决了许多长期以来没有解决的技术问题。有的地方组织职工代表大会的代表检查科室工作，帮助科室人员共同解决管理工作中的问题，很有成效。贾汪夏桥矿通过科室人员深入生产调查研究，与职工在一起研究制订了保证实现全矿增产节约计划的四大平衡（生产关键、劳动组织、机电设备、器材供应）、五大关键（老区多、生产分散、新区地质不清、运输、安全）、四大措施（推广先进经验、采掘平衡、加强调度保证运输、作好安全）的增产节约方案，这个方案是群众提出经过职工代表大会讨论制定的，又由群众去执行。鼓励科室人员“争鸣”并不断改进企业管理工作，会促进增产节约运动的全

面发展。

在增产节约运动中要继续推行与整顿班组经济核算制。有些单位对这个工作忽视了，原因是群众提出的问题，未及时解决，因而群众劲头不大。加强班组经济核算首先从领导上必须大力支持并采纳群众意见，改进管理，这样职工群众就会不断地提出创造性的建议，帮助领导改进生产。

3. 认真地关怀与改善职工物质文化生活福利事业，凡是必要而又可能解决的福利事业，在不增加投资的条件下，必须及时解决。今年以来出勤率不断下降，也影响了增产节约运动的开展，除了三月底四月初的流行性感冒的特殊原因外，出勤率下降的主要原因是职工的疾病、工伤增多，为此必须做好职工及家属的环境卫生，作好职工伤病医疗工作，减少职工疾病，努力改善劳动条件。

## 提高调度工作质量， 充分发挥监督与指挥生产的作用

煤炭工业部生产技术司

为提高煤矿企业的管理水平，科学地掌握与指挥生产，保证最正确的利用企业一切潜力，必须组织与加强调度工作。调度工作是根据作业计划保证正常生产与完成计划的重要手段。

自从1953年6月前煤矿管理总局提出加强计划管理，建立调度工作制度以后，各局矿先后建立了调度机构，配备人员，基本上在全国煤矿系统内形成了一个比较完整的调度通讯网。它能及时地将生产情况与存在的重大问题反映给领导，使领导心中有数，及时、正确地布置任务，解决问题，使生产能够均衡地顺利进行，减少领导工作的忙乱现象，进一步密切上下联系，大大提高了领导工作水平。

调度工作在加强回采与掘进的衔接上起了很大的作用。如林西调度室有专职人员管掘进工作，实行图表管理，改变了无备用工作面的落后现象。1954年9月阜新平安矿有8个掌子接顶，因调度工作及时，未影响生产。由于调度人员及时掌握情况，对预防事故和发生重大事故后及时调动人力物力消灭事故，起了

重大作用。鹤岗东山调度人员发现二坑124掌子有50平方公尺未支柱，顶压大，极易冒顶，即与班长研究。停止了工作，退出工作面后十分钟果然发生局部冒顶。今年3、4月份流行性感冒蔓延，因调度人员及时掌握情况，与医务人员联系支援，使病情蔓延减少，生产很快恢复了正常。

但是，调度工作仍存在许多问题，主要是调度人员业务水平不高和数量不足，特别是技术人员缺乏，部分人员文化水平较低。几年来调度人员调动频繁，资兴矿有几个调度员一年之中来回调动13次，影响他们熟悉业务。对苏联专家关于改善煤矿企业调度工作的建议和煤炭部关于提高调度工作质量的指示，貫徹的也不够，调度人员只忙于接电话，找人等琐碎事务，主要业务未能很好开展，日报不正常不及时，情况不能及时掌握。通讯设备不足和装置不够完善，也给调度工作造成一定困难。这些情况说明，仍有部分领导对调度工作缺乏足够的重视，阻碍了调度工作水平的提高。

为提高调度工作质量，充分发挥监督指挥生产的

作用，首先是要加强对调度工作的领导。加强领导的具体组织形式是加强领导值班制。领导值班制、作业会议和生产调度工作是指矿并正常生产的一个有机整体。调度工作的任务是根据领导意图，检查和监督生产任务的完成。它按照计划、作业会议上的决定和矿长的指示来指挥生产。所以，要提高调度工作，必须加强领导值班制。领导值班制是指生产，保证作业计划实现的主要环节之一。领导值班制是要求矿长、生产副矿长、总工程师、副总工程师和熟悉生产情况的科室领导人员，具体地、直接地领导和指挥生产，及时解决生产中的问题。值班的领导人员主持作业会议，听取汇报，布置任务，解决问题，并参与交接班。值班的时间一般是24小时，值班人员最好是7人，每週轮流一次，有的局、矿如没有条件亦可设4—5人。值班人员不必固定在调度室，也可以到井下或其他地方去，但必须与调度室取得联系，有事可以随时找到，及时处理发生的问题。这是十分重要的事，不然领导值班制就很难巩固。

有的局、矿认为矿领导需要值班，矿务局领导不需要值班，这种看法是不全面的。实践证明，不但矿应当建立领导值班制，矿务局亦应当建立。焦作矿务局就是一个很好的例证。有的调度工作人员认为加强领导值班制会削弱调度工作，这种看法是错误的。领导值班人员是解决和处理调度人员无权处理的重大问题和由于调度人员本身技术、业务水平低所不能解决的问题。当然，领导值班不能代替调度值班，也不能代替调度人员工作。领导人员应充分发挥调度人员的作用，并帮助他们提高业务水平；调度人员应利用一切提高技术、文化和管理水平的有利条件。

其次是建立和健全调度组织机构。调度机构与其他科室一样，是协助局、矿长进行工作的。凡已建立调度机构的单位要继续加强，少数尚未建立的单位，要抽调力量在短期内建立起来。

矿务局的调度机构究竟由谁领导，从全国来看，目前大体上有两种做法：大部分矿务局把调度室设在生产处(科)内受生产处(科)长领导；少数单位如焦作矿务局的调度室，直接受局长领导。这两种做法究竟哪一种好？我们认为调度室是指挥、监督生产的机构，它在作业计划、预防灾害措施与领导指示范围内有权处理生产中所发生的问题，尤其是在推行领导值班制后，在处理问题上直接受局长领导比较方便，并可以迅速处理问题。根据目前实际情况，调度尚不能

完全组织生产，而生产处是管理生产，组织生产的机构，是各单位联系的纽带，因之，设在生产处(科)内，在取得业务的领导方面是有帮助的。但必须明确，它是生产处的独立机构，直接受生产处长领导。这两种做法各有优点，目前不必强求一致，在实践中进行对比，然后再加以肯定。

矿调度机构的领导关系，各矿亦不统一，有的直属矿长、总工程师，有的设在生产科内，归生产科长领导。矿是生产单位，调度是监督、指挥生产的机构，为了灵活地进行调度，保证作业计划的实现，这就要求矿的调度机构与其他科室一样直属矿长、总工程师，在矿长、总工程师领导下进行工作。

关于坑级的调度机构，在有行政坑口的单位，因坑口分散，矿的调度人员不能直接与掌子面发生关系，因之，有设调度站并配备适当人员的必要，调度长可由值班坑长兼任。

其三是明确各级调度职责范围。调度工作是领导人员指挥生产的工具，是各科室联系的纽带，调度人员在作业计划，预防灾害措施，和领导指示的范围内完全有权处理生产中的日常工作。调度机构管的面究竟多大呢？有的认为什么都管，连生产、基建、电厂都管；有的认为调度只管24小时以内的事。这两种说法都是片面的。为了很好地解决调度职责范围问题，煤炭工业部生产司最近根据1954年苏联专家关于改善煤炭工业各矿调度工作的建议，并结合几年来积累的經驗拟定了煤矿调度的基本任务与各级调度业务的职责范围(草案)，希望各单位认真研究并加以貫徹。

为便于调度人员钻研业务，提高业务水平，各局基本上应将人员固定下来，并根据需要与可能，适当配备人员。

其四是提高调度工作水平，还必须要有科学的工作方法。实行图表管理是提高调度工作方法之一，它是按作业计划，制成简单、明了又能解决问题的各种图表，以监督与指挥生产。今年5月煤炭工业部在北京召开全国煤矿调度工作会议，主要是总结交流几年来调度工作经验，其中包括图表管理部分，要求各局、矿研究并因地制宜地加以推广。循环作业图表是调度工作的方向，蛟河矿已创造采煤掌子循环作业图表的经验，希望各局、矿积极创造条件，广泛推行。

调度人员要经常深入现场，了解实际情况，以补电话汇报之不足或纠正汇报错误，发现问题时可以随时联系有关单位给予解决。在解决问题时，要主动采



取协商态度，不宜輕易下命令，这样，不但可以解決問題，而且可以搞好双方关系。

为了向领导提供資料，作为领导人員指揮生产的可靠依据，各级調度机构还要学会与掌握技术經濟活动分析的工作方法，加强对定期或不定期生产情况的

分析研究，便于发现問題，及时采取措施，保证作業计划的完成。

最后，全国煤矿調度工作人員还要鑽研业务，不断提高文化、技术和生产管理水平，不这样，不能充分发挥生产前綫的指揮作用。

## 对煤矿企业中中央修理厂管理工作的几点意見

顧 为 民

自解放以来，全国煤矿生产装备有很大改进，普通机械代替了笨重的人力，因此目前机电检修力量跟不上生产发展需要，如何合理安排中央修理厂的任务，充分发挥它的潜力，是值得我們考虑和研究的。根据我的体会提出下列意見：

### 中央修理厂与矿修理厂的分工問題

中央修理厂担任全部设备的大修工作及主要设备的中修工作，以及主要配件的供应及全部鑄件的供应工作。

矿修理厂担任一般设备的中修及小修工作以及部分簡易配件的加工工作。

以上分工比較合适，主要原因有下列几点：

1. 矿修理厂一般地講，設備比較簡陋，尤其对專門性能試驗設備，不可能在每矿設置一套，因此大修工作及主要设备中修工作，必須集中在中央修理厂（設備笨重的可在原地由中央修理厂派人前往修理），比較能保证質量。

2. 設備小修工作，比較簡單，送中央修理厂時間不允許，因此由矿修理厂担任比較合适。

3. 配件原則上由中央修理厂加工制造，这样容易达到互換性，質量規格比較統一。但簡易的配件、數量不大时，可由矿修理厂自己加工，以便起到灵活方便的作用。

4. 鑄件、大鑄件一律由中央修理厂供給，因为鑄造鍛压設備，各搞一套是極不經濟的。

以上分工，仅适合于一般矿井，有些应根据具体情况，作相应的变动，至于能力大一些的中央修理厂，还可以担任一部分簡易設備制造及設備安裝工作。

### 中央修理厂任务量的确定

中央修理厂的主要服务对象，是矿井的設備检修与配件的供应；因为矿井設備比較固定，因此修理厂的任务，虽然零星复杂，但尚屬固定性質的任务。

任务量的确定，主要根据各掌子面及选煤厂的年产量，推算计划出各主要設備开动時間；根据开动時間，初步确定检修週期及配件更換週期。根据以上二項週期，可决定中央修理厂的任务概量。

因此中央修理厂必須熟知矿井各掌子面及选煤厂的主要設備，可在矿井确定各掌子面、选煤厂产量的同时，就可計算出概略任务量。俟矿井提出詳細检修计划及配件制訂计划，再复核修正中央修理厂的任务量。

任务量的确定，在中央修理厂內，必須有配件目录及大中修定額。配件目录中主要包括配件制造需要的工料定額，大中修定額，主要包括每一修程所需劳动量定額及配件更換定額。根据以上定額，可概略計算出一年中所需劳动量及材料，以便編制劳动定員及材料供应计划。

### 中央修理厂的几个特殊职能机构

中央修理厂除一般工厂所有的计划科、财务科、技术科、检查科、工資科、干部科、供銷科、行政科、生产調度科、机电科、工具科等职能机构外，应設立配件庫及分解室。

1. 配件庫：主要儲备矿井設備主要配件（包括容易損耗磨損的配件），这样有下列三个优点：

（1）可以縮短大中修的在厂日數，提高設備运用率，使大部分配件可用庫存配件更換，不必等待配件

現行制定的時間。

(2)可以加強工廠的生產計劃性；有了配件庫的儲備配件，可以減少因事故等特殊原因而產生的急件打亂生產；同時配件庫根據掌握歷年礦井使用配件數量，來審查礦井提的配件計劃準確程度，使計劃更為可靠。

(3)可以節省配件儲備資金，使同類配件，有配件庫儲備，不由各礦各自儲備，則可相應的節省儲備資金。

配件庫初步建立時，其資金可由各礦配件儲備資金中酌調一部分應用，其儲備範圍，先由幾種主要設備配件，逐步擴大到全面。

2. 分解室：凡大中修設備檢修前，由分解室根據“煤礦機電設備暫行檢修規程”規定，將設備全部分解鑑定，根據設備破損情況，作出設備檢修過程卡片，配件更換表及工料明細表，以便工廠計劃科安排生產，指導車間進行檢修。檢修完成后，由檢查科彙同分解室進行檢查合格後出廠，這樣有三點優點：

(1)檢修質量可以保證；因為由檢修單位進行分解鑑定，不容易發生為急于完成任務，不嚴格遵守檢修規程，形成應換的不換，應修的不修，影響質量的現象。

(2)有些檢修工作，不能由單一工種，單一單位所能勝任的；不由科室統一規定檢修過程容易造成車間與車間扯皮。

(3)分解室為工廠積累礦井設備檢修資料，進一

步能主動掌握礦井檢修規律，由被動走上主動，使工廠計劃性前進一步。

### 中央修理廠的材料工作

中央修理廠材料供應上的特點，是批量小而規格繁多、變化多而需要急，因此，在材料供應工作上應注意下列幾點：

1. 應在不影響質量、不影響使用性能的條件下，儘可能採取代料，合併材料規格，使材料規格、材質儘可能簡單，尤其對偽滿遺留的設備圖紙，採用時安全系數打的比較大，因此經實際使用及足夠的理論根據，以劣代優、以小代大節約材料的可能性很大。

2. 鍛造能力應比規定稍大一些，使有部分能力，可利用鍛造工序改變材料規格，這樣對少量的規格材料可合併以大宗材料規格申請，使用時，用鍛造工序鍛成合用規格後使用，這樣可解決或減少因材料批量少而無法供應的困難。

3. 注意礦井廢料回收工作，以大改小，可解決部分小型配件的材料。

4. 材料應作適當儲備，尤其應根據任務概量先計算出本年度材料概量進行備料，俟精確任務量出來後，再酌情修正，對每年經常消耗的材料，應考慮材料來源，決定備料數量。

中央修理廠的問題是很多的，我認為上述問題比較突出，僅提出個人意見，是否正確，希望大家批評討論。

## 硯子礮是怎樣提高工程規格質量的

王家源礦辦公室

萍鄉王家源礦一號井硯子礮107工作面全長120公尺，地質變化大，開始開采時，就有30多根柱子的地方是石頭，由於靠煤壁的棚子多，工作面進度就無法控制，棚子架的遠的遠，近的近，工作面像龍擺尾一樣，彎彎曲曲，規格很差。與此同時，還采了一個30公尺長的1202工作面。由於107規格差，影響到1202的規格也不好，采煤班的規格差，工作面不能成直線，給充填班留下困難，放頂、移溜子工作，經常要10小時才能完成。充填班完不成任務，反過來又

影響了采煤任務的完成。結果，使工作面不能走上正規循環，生產任務完不成，事故多，工人情緒低。

原因在哪裡呢？遠在107工作面開采以前的105和106工作面，同樣由於工作面有滴水、矮，石頭多，規格一直不好，再加上107工作面原來的掘進巷道不直。工程規格不好總埋怨羣眾不按规定辦事，其實是管理工作跟不上。如107工作面共有七個班長，其中有五個是新提拔的。在這五個班長中，又有小工提拔的和推廣先進經驗組調去的，做大工工作都不到



一年。他們對工程規格不熟悉，也打不開情面，不敢严格要求規格，看到不合規格的棚子也驗收了。

為了改變這種情況，他們採取了一系列的措施：

1. 通過安全質量大檢查，開展了羣眾性的自我檢查和分析批判，提高了幹部和羣眾的思想認識。在大檢查初期，有的幹部對檢查的重要意義認識不足，抵觸思想很大。如班長張福全第一次自我檢查時，只是羅列一些事實，避重就輕地談了一下，沒有談出自己的思想，羣眾意見很大。後經過羣眾分析指出：第一他原來做大工不久，技術水平較低，不敢嚴格掌握驗收制度，怕工人問原因，自己答不出，只好馬虎收尺；第二、責任心不強，抱着好人主義，認為自己提拔不久，不如在收尺時馬虎一點，免得工人找麻煩，今後工作不好做。

經過黨支部的幫助後，張福全作了第二次檢討，端正了思想認識，並真正地將決心變為了實際行動。他負責1202工作面的工作，當時恰好通過小斷層，過斷層的第一班又是張福全值班，本來這個巷道還有彎。為了搞好規格，這一班張福全一直是守在工作面，指揮着哪一架棚子應該架近些，哪一架棚子應該架遠些，這樣在他這一班，就將工作面第一排棚子架成了直綫，給其餘兩班做出了樣板。從此，1202工作面直到結束，共進了120公尺，走了69個循環，一直保持著規格好，沒有返一次工。

2. 把1202工作面的經驗推廣到107工作面。1202工作面規格搞好後，鼓舞了全區同志搞好規格的信心。但由於107工作面比1202工作面地質條件複雜，不是一個班就能扭轉的，當時107工作面地質情況是中間有四個小斷層，這些斷層對工作面的規格影響很大，使工作面支柱老是進不齊。為了扭轉這種情況，區的領導經過周密研究，採取了三項措施：（1）下決心先吃骨頭後吃肉：由於壁棚子難采，以前兩班都不願做，於是決定將壁棚子超前兩空，解決了進度不一致的問題。（2）抽力量搞好修理工作後再采煤。至於工作面有彎，決定由充填班副區長張向壽負責糾正，張區長每天進班後，根據安裝電溜子的情況，看出哪段有彎以後，認為哪些支柱需要架近些，哪些支柱需要架遠些，寫在木腳上。采煤班長接班後，根據充填班交待的具體情況，分配給工人工作，必要時親自動手幫助，終於使工作面成直綫了。（3）工作面架成直綫，只不過是工程規格好轉的開始，存在的問題還很多，如楔子未打緊，頭一碰就掉了，充填班密集支柱未打好就

放頂，根本起不到切斷頂板的作用……為了解決這些問題，唯一的辦法，只有嚴格驗收制度。雖然嚴格驗收喊了好久，但始終沒有解決問題，原因是過去在交班時一次驗收的制度不夠恰當，工人一班工作做完後，在收尺時雖然發現了有的支柱架的不合規格，但因交班時間已到，再改正會費時很多，有的工人不願改，交班就走了。經研究後，決定實行流水驗收制。班長不離開工作面，工人架好一架就收一架，有缺點及時提出，使工人有足夠時間來改正；如提出不改，就不收工作量。這一制度推行後，工人十分贊成，對保證規格起了很大作用。

3. 嚴格了交接班制度。原來交接班的班長經常鬧無原則糾紛，上班不為下班創造條件，下班也不按上班交待的情況進行工作，以致有許多問題長期不能解決。這樣的交接班根本不能起到互相監督、互相幫助、解決問題的作用，也是造成規格不好的主要原因之一。為了解決這個問題，決定嚴格實行交接班制度，規定上班交待的工作，下班一定要執行。區長與區長交接班的內容，主要是哪里要采，哪一段不能采，怎樣采，怎樣保證安全，為下班創造條件。班長與班長交接班的內容，主要是哪幾根支柱應該近或應該遠些，本班是如何做的。組長與組長交接班的內容是，哪里压力大，本班修理做到什麼程度，下班哪些地方要注意安全、規格。大工與大工交接班，主要是檢查棚子的規格，得到下班的同意後才出班。小工之間的交接班，主要是交待煤是否出清。區長交接班是用電話。接班的班組長提前半小時下井，與交班的班組長一同檢查規格，並規定只檢查一次。在檢查中發現問題由上班負責，接班後如有問題由接班負責。

4. 依靠廣大羣眾的監督，貫徹了作業規程。矸子槽回采區去年就開始編制和學習了作業規程，以前雖然組織了工人學習、討論，並進行了考試，但始終貫徹不下去。原因是：當時工作組幾人搞，區的領導放鬆，沒有進行督促檢查，工人也就無所謂，大家對貫徹作業規程的重要性認識不足，沒有發揮羣眾的監督作用。在安全質量大檢查中，經過事故原因的分析，大家才認識到沒有作業規程的害處，一致要求貫徹作業規程，雖然後來在具體貫徹中，仍有少數工人思想中有抵觸情緒，少數人不按作業規程辦事，在廣大羣眾的監督下很快得到改正。

經過上述的努力，徹底解決了107和1202兩個工作面的規格質量問題，現在這兩個工作面棚子架的很

整齐，全工作面已成为一条直线，一架棚子也没有一  
进一出现象，大家都能按照作业规程办事。

采煤班的规格搞好了，不但保证了本班的安全，  
而且给充填班工作创造了良好的条件，现在充填班移  
溜子放顶不再受上班规格不好的影响。因此他们除了  
经常提前完成任务外，并能每天抽出将近一小时的时

间来出清工作面的浮煤，为采煤班准备了良好的条  
件。经过这一番工作以后，全区的干部和工人群众，  
重视了规格质量，提高了安全生产的思想。他们搬到  
灰管槽和 108 两个新工作面后，同样地保持了 107 工  
作面的规格，为今后长期的安全生产打下了牢固的基  
础。

## 改进回采工作面计件工资组织工作

金国卿 朱殿和

几年来，沈阳地区各矿回采工作面，普遍推行  
了分项工作定额的专业工作组和综合工作组的分班计  
件工资形式，对保证完成生产任务、提高效率、降低  
成本等方面，起了积极的推动作用。但是，随着生产  
技术的日益发展，在采用计件工作量计算单位和工资  
分配方法上仍然存在问题。因此，吸取经验教训，进  
一步研究和改进回采工作面计件工资组织，以全面地  
发挥工资对生产的更大刺激作用，是当前亟待解决的  
问题。

1. 按各个工序施工中所完成的工作量支付计件工  
资。这是各单位推行面广、收效较大的一种计件形  
式。主要优点是适合不同计件形式的要求，便于根据  
生产需要和劳动组织形式，组织综合的或专业的分班  
计件。但是也还存在不少问题，主要表现在下列几  
方面。

(1) 辅助工序中无效工作量的增加，影响了劳动  
生产率的提高，而且也浪费了工资和材料的消耗。分  
工序的验收计量单位，是以各工序分别完成的工作量  
支付计件工资，回采场子除截煤、装煤、运煤等工序

外，其他工种的工资收入则取决于分项工作量的多  
少，而与出煤多少无关。因而在一定程度上则不能鼓  
励所有服务于辅助工序工作的人员关心出煤。根据阜  
新矿务局最近在平安六坑和高德七坑两个采煤场子所  
检查的材料来看，按循环计划辅助工序规定工作量与  
实际传票的累计数量比较，计件传票的各个工序月工  
作量都大于应作的工作量。如高德七坑第六采煤段，  
1956 年 11 月份全月多作不必要的辅助工作量即有  
88.5 日，占实际工作量 5.37%，浪费工资 275.05 元；  
又由于循环开帮进度不足所造成辅助工作量相对膨胀  
59 工日，占实际工日 3.58%，浪费工资 204.63 元。

(2) 由于按分项工作量支付工资，加以技术作业  
规程未认真执行，循环作业不正规，以及实行循环奖  
励没有严格掌握，给奖励指标所带来的副作用，造成实  
际开帮进度小于计划开帮进度的现象。从高德一坑第  
一采煤段的具体情况分析，该场子长 49 公尺，采高  
1.4 公尺，循环计划进度 1.4 公尺，循环产量 98 吨，  
每吨煤需坑木 0.027 立方公尺，火药 600 瓦，雷管一  
个，工资 1.351 元，如果每循环少进 0.1 公尺，循环

种 类	单 位	单 价 (元)	按计划进度 1.4 公尺			开帮进度 1.3 公尺			比 较		
			数 量	金 额	吨 本	数 量	金 额	吨 本	绝对值	%	每循环 超支额
坑木	立方公尺	62.86	2.646	166.33	1.697	2.646	166.86	1.828	+0.131	107.7	11.921
火药	瓦	18	58.88	105.84	1.03	58.8	105.84	1.163	+0.035	107.7	7.555
雷管	个	0.228	98	22.34	0.228	98	22.84	0.246	+0.016	107	1.511
工资	工	3.125	48	150	1.531	47	146.85	1.614	+0.035	105.4	7.553
效率	吨/工		2.01			11.936				94.7	
计				444.51	4.33		441.59	4.85	+0.315	106.95	23.533



产量为91吨,则成本和效率的变化情况如上表:

从表中的变化情况看出,若开帮进度少进0.1公尺,则每吨煤成本由4.536元提高到4.8505元,上涨6.93%,效率由2.04吨/工降低到1.936吨/工。

(3)正规循环作业要求各工序按照规定的時間和空間正确协调的进行工作,由于循环中各工序需要的劳动量不同,必須按工序实际需要配备不同数量的工人。根据目前定额水量和工人实际达到的效率,如中厚煤层和薄煤层80公尺的工作面,一晝夜一循环,采煤各主要工种的配备比例一般中厚煤层打眼3人,支柱3人,掘煤8人;薄煤层打眼4人,支柱2人,掘煤6人。但由于分项支付工资,各工种的工作范围只限于本身的工作数量,当工人出勤率不正常或工种定额不平衡时,則不能鼓励工人主动地掌握工种間的正确比例关系。因而在一定程度上也产生其消极作用。如阜新平安矿第八采煤段,1956年11月从一采区搬到二采区0.8公尺層工作,打眼放炮配备4人,支柱3人,掘煤工也只3—4人,由于人員比例不当,掘煤工不足,溜子出煤迟緩,虽然各工种超额完成了定额,但未完成生产任务,以致效率显著下降。

(4)由于工作面的变动频繁,分项輔助工作量不易掌握,加之目前班長文化水平不高,甚至部分人錯誤地認為無原則的增加工人收入,可以便于领导,因而几年班長验收責任制未能認真严肃的执行,故意錯用單价,放松質量,造成虚报工作量的現象。有的工人反映:“实事求是就吃亏,多报的反倒便宜了”。

2.按循环設計分项工作量求出分项定额工数,以循环产量計算出煤的验收計量單位,按出煤量支付計件工资。目前采用的場子不多,它能明确工人的努力方向,减少丢煤量,但在执行中也有較大的缺点,使用范围仍受一定限制。当出煤各工序不能全部完成的时候,出煤多少不能完全反映当班的工作量,以致影响正确的計件工资組織工作。另一方面由于單純以煤量計件,也容易促使工人忽視必要的輔助工作量和乱采乱掘現象,給安全生产带来一定的不利影响。

分析上述問題,其关键在于計量單位和工资分配与实际执行之間的矛盾。前者虽然正确地反映了各小班完成的全部工作量,但又不能鼓励所有工人关心出煤的积极性;而后者虽能促使工人关心出煤,但不能衡量各小班实际完成的工作量,不符合計件形式的要求。因此,从貫徹按劳付酬的原則和适应計件形式的要求出發,保証能够正确的衡量各班工作結果,分项

验收計件工资量的分班計件形式,仍然有其深刻的意义;而另一方面为了克服分项验收給生产带来的副作用,又必須考虑能够鼓励所有工人不仅为完成分项的工作数量和质量协调的工作,更要关心出煤的高低,使工资与整个工作的劳动成果和每个工人的劳动成果發生直接的关系,因此,支付計件工资以場子最終出煤量为依据亦有其积极的作用。茲就學習苏联頓巴斯矿区工资組織的先进經驗并結合我們的实际情况,对計件工资計量單位和工资分配提出几点意見,以供討論。

1.根据計件形式的要求,以分工序定额制定單价,做为衡量当班工人工作的結果和分配計件总工资的依据。

2.根据循环煤量及循环的分项工作量和分项定额,計算出循环需要的各项定额工数,除循环产量求出全場子工吨定额,做为国家支付計件工资的依据,按附件“工作定额和單价說明書”进行制定。

3.計件工资單价:

$$(1) \text{分项單价} = \frac{\text{分项标准工资}}{\text{分项工作定额}}$$

(2)綜合單价

$$= \frac{[\text{甲项循环工作量} \times \text{甲项單价}] + [\text{乙项} \dots] + \dots N}{\text{循环出煤量}}$$

4.計件工资核算:

(1)小組应得日工资(分配权数) = 当班小組实际完成各项工作量  $\times$  各项單价相加之和。

(2)个人应得日工资(分配权数) =

$$\frac{\text{小組应得工资}}{\text{参加計件小組成員日基本工资系数之和}} \times \text{个人工资等級系数。}$$

(3)国家应付总工资 = 每个循环产煤量  $\times$  綜合單价。

(4)个人月实得工资

$$= \frac{\text{国家月应付工资总额}}{\text{全場計算綜合效率的各工种工人在該場子按日累計之应得工资之总和(荒数)}} \times \text{个人累計之月应得工资总额(分配权数)}$$

从在阜新高德一坑所組織的試点經驗証明,不仅能够明确回采工人的奋斗方向,使工人工资收入和提高效率、降低成本相結合,克服了因輔助工作量的任意增加和虚报工作量,有利于科学的組織生产,进而鼓励了工人不断提高技术水平的热情。高德一坑第一采煤段試点的收效是显著的。效率由試点前2.17吨/工,

提高到2.46吨/工,提高13.4%;坑木由0.0173立方公尺/吨降低到0.0153立方公尺/吨,降低11.6%;火藥由555瓦降低到500瓦,降低10.6%;雷管由0.956个降低到0.91个;进度由每循环1.27公尺提高到1.59公尺,提高20.1%;循环产量由103.55吨提高到121.1吨,提高15.7%;每吨工资由1.644元降低到1.581元,工人工资收入则由3.348/工提高到3.814元/工。同时也给今后执行中提出了应当注意的问题,首先是由于每吨煤的工资单价较单纯分項验收时提高了很多倍,因此在计算循环煤量上也要求进一步精确可靠,特别是目前存在的计划产量保守,原煤质量不高,含矸率和灰分超过等现象,都会给国家造成工资上的浪费;其次多做或多报辅助工作量的现象虽然杜绝了,但在各班之間仍然会产生虚报的可能性。因此如何做好思想工作,如圆班之間的相互监督也是不可忽视的一环。同时由于综合定额的变化不能象分項验收按分項工作量支付工资,那样

随时改变,因此也要求进一步提高计划的准确性和定额的管理工作。其次在核算工资上增加了一些手續。因此,加强工资计算工作、固定人员也是非常重要的工作。我们认为只要是积极地把计划管理和定额管理工作提高一步,做好解释教育工作,对于地质条件的突然变化如冒顶和过断层等,采取定额外处理等措施,在各級领导的重视下有組織的推行,对增产节约运动則有其积极的现实意义。我們初步计算了一下,阜新矿区推行后,每年即将为国家节约不必要的工资25万元,其他价值尚未计算。全管理局推行后其经济效果,会是更大的。計件形式应力求简单明了,才能更有利于发挥物质刺激作用。按出煤量支付工资,符合了这个精神,給工人明确提出努力方向。但由于适应分班或分小組分劈工资所采取的小組分配工资的方法,仍然是比較复杂的問題,有待今后进一步研究改进。

## 掘进工资和定额工作

朱殿和

最近阜新各矿,总结了几年来有关掘进計件工资的一些經驗教訓。

1952年以前,阜新各矿掘进的計量单位是以掘进综合进尺计算的。当时計件形式有两种:一种是分班計件形式;另一种是圆班計件形式。从刺激作用大小来看,分班計件虽比圆班計件优越;但是由于按综合进尺計量单位,也给分班計件增加了混乱:当一个或几个循环不能正規作业的时候,分班工人的工作量就无法验收;交班工人怕接班工人扣进尺,采取了所謂“计划进度”打眼法(按照当班可能完成的工作量来考虑打眼的深度),因而减少了循环进度,影响掘进速度和效率的提高;由于管理不严,工人只顧进度,忽視巷道规格质量;浮煤岩扫不净影响通风。为了解决上述問題,1953年分爆破、支架、出煤岩三大工序作分項計量单位,扭轉了浮煤岩扫不净以及交接班验收的困难;巩固和扩大了分班計件制的工资形式,鼓励工人为了深打眼、多循环而奋斗的积极性。但是在执行中又出现了新的問題:工人为了多出煤岩量,扩大

了不应扩大的断面面积,把不应装出的岩石也都装运出来,浪费人力,增加运输量,直接影响了进度。并使煤岩量验收不准,形成个别工人虚报工作量的现象。

针对分項验收存在的問題,1955年推行分項验收、分班計件、月末按综合进尺核算工资等办法。按照掘进場子条件和定额手册的分項定额标准求出爆破(打眼、放炮)、装运煤岩和支柱三項工序的分項劳动定额,做为衡量每班工人工作量的尺度。然后再根据掘进一公尺巷道需要的三項工序分項工作量和分項的劳动定额,求出每公尺巷道所需要的劳动量(定额工数)。用下列公式求出每工按掘进进度计算的綜合进度定额。

$$H = \frac{1}{\frac{N_1}{n_1} + \frac{N_2}{n_2} + \frac{N_3}{n_3}}$$

式中:

$H$ ——綜合定额。

$N_1$ ——每公尺爆破工作量。



$N_2$ ——每公尺出煤岩工作量。

$N_3$ ——每公尺架棚工作量。

$n_1$ ——爆破工序劳动定额。

$n_2$ ——出煤岩工序劳动定额。

$n_3$ ——架棚工序劳动定额。

設  $N_1$ ——1公尺,  $N_2$ ——12吨,  $N_3$ ——1.25架。

$n_1$ ——0.8公尺/工,  $n_2$ ——8吨/工,  $n_3$ ——2.5架/工,

$$\text{則 } H = \frac{1}{\frac{1}{0.8} + \frac{12}{8} + \frac{1.25}{2.5}} = \frac{1}{1.25 + 1.5 + 0.5} = \frac{1}{3.25} = 0.308 \text{公尺/工}$$

用上式算出的綜合定额和綜合計件單价做为国家支付劳动报酬的依据。全部計件工資的核算过程如下:

1. 工作量驗收。分班驗收由接班工作隊長(或組長), 根据交班工人实际完成的工作量認真量道及檢查, 出煤岩量由把鉤工对照及按进度核对, 并經接班隊長簽章后, 即做为核算分班工資的依据。綜合总进度的驗收由測繪人員在旬末或月末去完成。測繪人員把合乎規格的总进尺填写工程驗收單交工資核算人員核算, 对不合規格質量的产品, 按照計件办法的規定分別不予驗收或折扣驗收。

2. 工資核算。小組分班应得工資(荒数) = 爆破工序工作量乘爆破工序單价加出煤岩工序工作量乘出煤岩單价加架棚工序工作量乘架棚單价。分班个人应得工資(荒数) =  $\frac{\text{小組分班应得工資}}{\text{參加計件小組成員基本工資总和乘个人日基本工資}}$

3. 国家应付总工資(实数) = 月末驗收合格总进道公尺数乘綜合計件單价。

4. 个人实得工資(实数) =

$\frac{\text{国家月应付总工資}}{\text{參加全場子計件成員按日累計应得工資之总和(荒数)}}$   
乘个人按日累計应得工資(荒数)或:

$\frac{\text{国家月应付总工資}}{\text{鋼爆破工作量} \times \text{單价} + \text{出煤岩工作量} \times \text{單价} + \text{架棚} \times \text{單价}}$

个人按日累計应得工資(荒数)。

这种方法主要的优点是, 工人的工資收入不是完全取决于單一工序的工作数量, 而是决定于进尺。工人关心掘进的进度快、进尺多。这种工資組織把掘进工人分項工作量的工資报酬和总进尺結合起来, 在合乎規格質量的情况下, 出煤岩的工作量越小, 則分項

工作量的劳动报酬越大。它的好处具体表现在以下几个方面: 第一, 明确工人的奋斗方向。只有多进尺才能多拿工資, 克服了任意扩大断面及多出而不应出的岩石的現象, 并提高了掘进工程規格質量; 第二, 从国家支付工資来看, 根本杜絕了虛报工作量的現象, 并促进了各組工人的互相监督作用; 第三, 仍能保持和巩固分班計件的工資形式。这种工資組織形式在执行当中的經濟效果是很好的, 平安矿1956年12月份檢查了二采区三个掘进場子, 共进尺177.2公尺, 根据分項工作量驗收計算的定额工数是766.8工, 按綜合进度工作量驗收計算的定额工数为673.4工, 節約93.4工, 佔分項驗收定额工数的12.18%, 節約工資312.32元。目前这种工資組織形式存在的問題是: 各班之間虛报工作量的可能性还是存在(主要是出煤岩量); 計算工資較為复杂。

前面所述掘进的工資是分項和綜合配件定额同时存在的形式。那么做为計件單价的工資标准(工作物等級和工資率)应当怎样确定呢? 其方法有三: 第一、分項考虑工作物等級, 分項确定工資标准; 第二、用分項的不同工資标准再按每进一公尺巷道所需要的分項定额工数乘分項工資标准相加之和, 然后用分項定额工数之和除之, 求出在固定場子面上的綜合工种的平均标准工資; 第三、根据綜合作業、綜合工作物所需的技术等級, 在保証最大要求的技术質量基础上, 規定标准定員, 确定统一的平均工資标准。現在根据实际体会談談这些問題。在1953年推行分班分工序計件时, 曾按照第一种方法, 即爆破支架, 出煤岩三道工序需要的不同技术等級, 分別确定的工資标准。在执行中存在的主要問題是: 工人工作不專一, 三項單价不一样, 在分小班計件的工資形式上, 工資标准低的工序, 如出煤岩部分誰都不願干。加之三項定额水平不平衡, 出煤岩水平紧, 产生了工人在工作上“挑肥揀瘦”。此后又采用了第二种办法, 即首先分項确定工資标准, 然后按照各个場子的具体每公尺的分項工作量和定额工数核算出統一平均工資标准(各工序都执行統一的工資标准)。但在實踐中也产生了一些問題。即当各个場子工序复杂程度不同, 每公尺的分項工作量所佔比重大小不同时, 产生了場子間工資标准不一致的現象。如出煤岩工序越复杂越困难, 每公尺出煤岩量消耗的劳动量越大, 标准工資低, 而出煤岩工序簡單的則工資标准高, 工人在討論月度計划时产生了挑場子現象。最后我們采取了第三种办

法，即根据各个巷道需要的技术等级用标准定员的办法规定综合和分项统一的工资标准，不分工序复杂和简单，只考虑不同断面规格和煤岩场子所需要的不同技术等级，来确定标准工资。如岩石大巷、煤和半煤岩大巷。岩石上下山或横川煤和半煤岩上下山或横川等，都分别确定了场子不同而工序相同的统一标准工

资(同一场子工序)。从执行情况来看工人是满意这种工资标准的。从工资工作角度来看，我们认为既然掘进是综合作业，打眼放炮工人在完成本身工作后还要干装运煤岩工作。任何工种都不能只做一样活。在这种情况下按照各个巷道规格大小煤岩区别，规定出不同的统一工资标准并不是不合理的。

## 采煤区里的“无名英雄”

羣 义 兴

在抚顺各矿采煤区的大场子里，我们时常看见一夥“无名英雄”。这夥人没有固定的工作，有时以“清扫工”出现，有时以“维修工”出现，有时又以“采煤工”出现。总之，哪里用人，他们就到哪里去，至于具体要去干些什么工作，连他们自己也不知道。因为他们大部分的时间是帮助采煤，所以许多人管他们叫做“帮助”采煤的工人。

这夥“无名英雄”原来是这样组织起来的。采煤区班长认为如果按照国家规定的劳动组织配备人员，“怕人少，完不成任务”，于是就采用了一个“巧妙”的办法，在自己的班里把几个或十几个人披上“维修工”、“清扫工”的外衣，使人从表面看来很“合理”。

由于这一夥人“助帮”采煤，所以产量增加了，采煤工人的工资也提高了。可是这夥“帮助”采煤工却无法得到这份报酬。因为他们的“本行”是“维修工”、“清扫工”，所以只能领取自己工种的标准工资。同时，由于“帮助”采煤的工人不在场子计算效率，所以工人的平均效率就显著的“提高”了。可是经过一段时

间，把定额修改提高以后，就使采煤工受苦了——达不到定额拿不到基本工资。工人拿不到基本工资，劳动热情也就低落下来。处在这种情况下，为了“照顾”工人情绪，区班长又给工人增添标准工资或降低采煤系数。

另外，这一夥人因为名义上是“维修工”、“清扫工”或“支柱工”，而实际不干或很少干这些工作，因此使采煤区巷道不能够作到及时的检修和整理，以致形成很多采煤区巷道都不合乎规格质量。有些大场子的安全出口要爬行才能通过，有些作业场子的环境卫生很坏，因而严重地威胁着职工的生命安全和身体健康。

“无名英雄”在抚顺各采煤区的大场子普遍存在着，只是人数多少不等而已。要解决这个问题，除有关部门认真检查和帮助外，我觉得最主要的一环是加强对区班长的责任感，要求他们把这些人抽调出来，重新分配并固定他们的工作。

## 怎样实行企业固定资产卡片管理制

魏 受 天

煤炭工业系统对固定资产的管理工作重视得还不够，资产与卡片、卡片与帐面互不符合的情况普遍存在，拆东补西、随意移动也不是个别的现象，已投入生产的资产不提折旧，而已停用的资产仍然提折旧的

情况也都存在。有必要用科学而且比较简单的方法来加以改善。以下我提出一些意见。

固定资产的卡片管理法是以卡片来控制固定资产的变动。资产移动与增减，卡片也随着移动与增减。



前燃料工業部已頒發固定資產管理辦法草案，規定了企業設置固定資產卡片的制度。由於固定資產種類繁多，卡片管理仍有困難，為了科學地管理卡片，我認

為可以設“固定資產卡片彙總登記表”，格式及其使用說明如下。

帳戶名稱	二級	
	三級	

固定資產卡片彙總登記表

日期 年 月 日	摘 要	卡 片 張 數		價值增減	價值累計	各車間的固定資產價值		
		增 減	累 計			××車間	××車間	××車間
	1	2	3	4	5	6	7	8

#### 使用說明：

一、固定資產卡片彙總登記表用以控制企業各明細帳戶、車間固定資產價值的增減情況，在卡片前面設置一張，用以記錄企業全部固定資產總值的增減，即一級帳戶“固定資產”總價值。每月分別按各二級帳戶根據三級帳戶過入的數字逐筆過入。

二、於各二級明細帳戶卡片前設置一張，用以記錄各二級帳戶的固定資產價值增減。月末，根據各三級帳戶，將當月所發生的增加和減少分別加總後，按各三級帳戶逐筆過入。同時將本帳戶分別增加或減少，加總後過入一級帳戶。

三、於各三級明細帳戶卡片前設置一張，用以控制三級帳戶固定資產價值增減情況，按發生事項逐筆登記，月末將當月發生數分別增加或減少，加總後過入二級明細帳戶。

有了這個登記表，可以隨時掌握各車間各明細帳戶的增減變化情況，加強對固定資產的管理。各欄登記方法如下：

1. 第1欄“摘要”，填寫固定資產增減變化的原因，如新增、調入、調出、報損、報廢、出售等，並記入批准文號和卡片號數以便查考。設置在一級帳戶的本欄，填寫二級帳戶名稱，設置在二級帳戶的，填寫三級帳戶的名稱。

2. 第2欄，填寫固定資產增加減少的卡片張數，增加用藍字，減少用紅字。

3. 第3欄，填寫固定資產增減後的卡片張數。

4. 第4欄，填寫固定資產價值增加和減少數，增加用藍字，減少用紅字。

5. 第5欄“價值累計”，填寫固定資產價值增加減

少後的累計數，等於第6—8欄之和。

6. 第6—8欄，填寫該帳戶各車間的固定資產價值。車間應按成本的要求分設。

企業內部各車間的相互間固定資產轉移時，第2到第5欄不填寫，於第1欄填寫轉移原因及其金額，並調整各相當車間固定資產變化後的價值。

這個表連續使用，年度終了亦不必更換，既簡化手續又能看出各帳戶各車間固定資產變化情況。

關於固定資產折舊計算，採用“固定資產折舊增減登記表”，不但可以減少每月固定資產折舊計算工作量，並可以減少錯誤。採用此表以後，每月不必編制固定資產折舊計算基礎表，據此直接編制“固定資產折舊分配表”，亦可大大簡化憑單日記帳中規定的固定資產折舊分配表，格式及其使用方法如下。

#### 使用說明：

1. 本表用以核算各帳戶各車間固定資產折舊的提存，設於各個“固定資產卡片彙總登記表”之後，登記每月各帳戶、各車間固定資產應提存折舊數的增減。

2. 第1欄“摘要”，登記固定資產折舊的增減原因。

3. 第2、3兩欄，填寫因固定資產的增加、減少而影響每月各帳戶各車間應提存的基本折舊和大修理折舊數，增加用藍字，減少用紅字。

4. 第4、5兩欄，填寫該帳戶每月應提折舊額變動後的累計數，每月末的累計數即為下月應提存的折舊額。

5. 第6—8欄，為各車間的每月應提存的折舊數，各車間相加之和等於第5欄。

因各車間相互間調撥轉移致使各車間每月應提存

賬戶名稱	二級	
	三級	

固定資產折舊增減登記表

日 期			摘 要	每月應提折舊額		每月應提折舊額累計		各車間每月應提存的折舊額		
年	月	日		基 本	大 修	基 本	大 修	××車間	××車間	××車間
			1	2	3	4	5	6	7	8

折舊額發生變動時，第2—5欄不填寫，於第1欄內註明原因，並記入每月應提折舊額，然後調整各相  
當車間每月應提存的折舊數額。

## 阜新礦務局安全教育工作中的幾個問題

陳 朽

據阜新礦務局今年第一季度事故原因分析，由於安全教育不夠以致發生的人身事故佔38.2%，這個數字說明當前的安全教育工作是薄弱的。存在的主要問題是：

1. 安全思想不牢固。在工人中，因圖省事、憑老經驗、趕任務、追求超額獎等違反規程者大有人在，但很少受到批判教育。

2. 對新工人的教育太差。有些新工人連一些最起碼的知識還不具備，就下井工作了，如高德八坑一個新工人把手伸進局扇，被絞掉手指頭。有些新工人只是生吞活剝了一些保安規程條文，只知其一，不知

其二；第一季在新邱礦曾發生不少帶烟、帶火、井下抽烟的現象，四坑一個新工人帶火下井，人們問他是否知道這是違反規程，答說知道；再問他帶火下井有什麼危險，他就答不上來了。

3. 忽略對調換了工作的老工人的教育。掘進工調採煤工，或採煤工調掘進工後，領導上往往認為他們都是老工人，就沒有根據新工作的特點給以適當的安全教育，這個漏洞造成的事故也不少。

4. 安全教育不經常。班前的安全教育已流於形式。保安活動日時有時無，內容千篇一律，干巴枯燥，多半是臨時才湊湊材料，收效當然不大。

(上接31頁)

建立了安全生產責任制等制度，扭轉了落後局面。

建立夜班檢查制。1956年10月份起，該礦抽調了一批段、班長，組成了長期性的夜班檢查組，到各坑巡迴檢查，發現違章作業立即制止並記錄下來。檢查組成員每隔一兩個月更換一次。通過夜班檢查，不僅監督了夜班作業安全，並培養出了一批堅持安全生產的幹部。

滴道礦在安全方面雖做了一些工作，取得了一定

成績，但事故仍是嚴重的。就雞西全區來看，情況更為惡劣。因此，必須更進一步作好安全工作。除將滴道礦的經驗推廣到其他廠、礦外，從今年第二季起，還要進一步貫徹管理局三月份安全會議的精神，從羣眾思想上、紀律上、技術管理上、制度及設備等各方面加強工作，同時要整頓和健全安全檢查網和開辦各種安全訓練班，劃清業務保安範圍，進一步貫徹安全責任制，以求進一步改善安全情況。



## 搞好安全，增产又节约

# 安全监察工作如何貫徹增产节约方針

安郁仲

增产节约是我国建設社会主义的根本方針，各項工作都应圍繞这一总的方針具体地加以安排。煤矿企业中的技术安全監察部門自然也不能例外。

但是，技术安全監察工作是否能够增产节约呢？如何才能增产节约呢？对这些問題，人們的看法并不一样。一些人認為要增产节约就不能保証安全，具体表现在某些生产單位为了提高产量、降低成本，就不顧規格質量，或只顧進尺，不顧維修，甚至为了赶任务而冒險作業，忽視安全；另一种思想主要表现在技术安全監察（檢查）人員当中，他們認為要安全就不能增产节约，安全系数越大越好，硬搬規程条文，忽視当前物資缺乏、供应不足的現實情况，給安全和增产节约之間造成人为的矛盾，結果是不利于工作。

我認為以上兩種認識都是不够全面的，它們都沒有認識到增产节约与安全生产的一致性。片面強調安全，勢必要影响生产；片面強調增产节约，不顧安全，一旦發生事故，不但直接影响产量，造成国家財產的损失，而且也影响职工情緒，反轉过来促成生产的低落。

增产节约和安全生产之間沒有矛盾，这只是从原則上說是如此，但在实际工作中却往往存在着大大小小的矛盾。我認為，这些大小矛盾的產生原因有两个：一个是由于上述兩種片面認識，另一个是由于物資缺乏、供应不足。对这些矛盾，必須加以解决，才能順利地在安全条件下完成增产节约任务。

客观形势向我們做安全監察工作的同志提出的要求是：既不能放松对于执行規程制度的監督，又不可拘泥于規程条文之中。这里，写出我們开滦矿区国家技术安全監察局的一些作法，請同志們研究指正。

我局根据开滦煤矿当前缺乏鑽机的实际情况，在掌握了煤層瓦斯含量并采取了其他必要措施后，同意行政縮短鑽距，这就不僅加速了开拓工程的進尺，也保証了安全。

馬家溝風井井架是利用赵各庄矿風井的旧井架，

絞車超高，不合乎保安規程。为了不影響任务和节约原材料，我們建議行政縮短繩頭，換用小吊桶，加強信号制度，弥补了过卷高度不合規定的地方，并保証了安全。

对可能执行規程的我們坚持監督执行。如唐家庄矿1620工作面，煤厚2.8公尺，中有夾石0.3—0.8公尺，矿行政認為一次采出成本高、效率低，分層采又不安全，作計劃时拟將夾石以下的煤（厚0.7—0.8公尺）放棄不采。監察部門沒有同意这一計劃，經過几次調查研究，結合羣众意見，和行政協商研究，最后建議使用一次采全高的方法可將煤全部采出。初步計算，可多采煤兩万多噸，并不致發生事故。

开展先进生产者运动，推广先进經驗，是增产节约运动的一項重要內容。但有一些先进經驗并不是尽善尽美的，其中也甚至有違反保安規程的。所以，对先进經驗事前进行技术鑑定是必要的。对虽不够安全但可充實改进的，应尽量帮助改进和推广。如唐家庄矿監察組發現連續放炮掏槽法先进經驗掏进6、7公尺仍不支柱的現象，就積極建議打上支柱，充實了該項先进經驗；对严重威胁安全又無改进可能的，則应严禁推广。如唐家庄矿利用接地芯繩兼做操縱繩，違反保安規程第710条，很不安全，而总管理处还准备在全矿区推广，就由監察局出面制止，保証了安全。

勤到現場檢查，根据具体情况分別采取措施，也是保証安全，避免浪費的一个好方法。如唐家庄矿監察組馬瑞洲同志見2294工作面上層采区落严，压力不大，同时使用金屬網頂能經常跟隨放頂落实，經分析后，就向行政提出取消密集支柱；行政采纳后，修訂了規程，并向羣众貫徹，直到該工作面采完，也未發生頂板事故。这就为国家节约了大量坑木，減少了支柱工。这样做，对于發揮監察人員的積極性和創造性，鼓舞他們鑽研技术，提高業務能力，也是有好处的。

賬戶名稱	二級	
	三級	

固定資產折舊增減登記表

日期			摘要	每月應提折舊額		每月應提折舊額累計		各車間每月應提存的折舊額		
年	月	日		基本	大修	基本	大修	××車間	××車間	××車間
			1	2	3	4	5	6	7	8

折舊額發生變動時，第2—5欄不填寫，于第1欄當車間每月應提存的折舊數額。  
內註明原因，並記入每月應提折舊額，然後調整各相

## 阜新礦務局安全教育工作中的幾個問題

陳 朽

據阜新礦務局今年第一季度事故原因分析，由於安全教育不夠以致發生的人身事故佔38.2%，這個數字說明當前的安全教育工作是薄弱的。存在的主要問題是：

1. 安全思想不牢固。在工人中，因圖省事、憑老經驗、趕任務、追求超額獎等違反規程者大有人在，但很少受到批判教育。

2. 對新工人的教育太差。有些新工人連一些最起碼的知識還不具備，就下井工作了，如高德八坑一個新工人把手伸進局扇，被絞掉手指頭。有些新工人只是生吞活剝了一些保安規程條文，只知其一，不知

其二；第一季在新邱礦曾發生不少帶煙、帶火、井下抽煙的現象，四坑一個新工人帶火下井，人們問他是否知道這是違反規程，答說知道；再問他帶火下井有什麼危險，他就答不上來了。

3. 忽略對調換了工作的老工人的教育。掘進工調採煤工，或採煤工調掘進工後，領導上往往認為他們都是老工人，就沒有根據新工作的特點給以適當的安全教育，這個漏洞造成的事故也不少。

4. 安全教育不經常。班前的安全教育已流於形式。保安活動日時有時無，內容千篇一律，干巴枯燥，多半是臨時才湊湊材料，收效當然不大。

(上接31頁)

建立了安全生產責任制等制度，扭轉了落後局面。

建立夜班檢查制。1956年10月份起，該礦抽調了一批段、班長，組成了長期性的夜班檢查組，到各坑巡迴檢查，發現違章作業立即制止並記錄下來。檢查組成員每隔一兩個月更換一次。通過夜班檢查，不僅監督了夜班作業安全，並培養出了一批堅持安全生產的幹部。

滴道礦在安全方面雖做了一些工作，取得了一定

成績，但事故仍是嚴重的。就鶴西全區來看，情況更為惡劣。因此，必須更進一步作好安全工作。除將滴道礦的經驗推廣到其他廠、礦外，從今年第二季起，還要進一步貫徹管理局三月份安全會議的精神，從羣眾思想上、紀律上、技術管理上、制度及設備等各方面加強工作，同時要整頓和健全安全檢查網和開辦各種安全訓練班，劃清業務保安範圍，進一步貫徹安全責任制，以求進一步改善安全情況。



## 搞好安全，增产又节约

# 安全监察工作如何貫徹增产节约方針

安郁仲

增产节约是我国建設社会主义的根本方針，各項工作都应圍繞这一总的方針具体地加以安排。煤矿企业中的技术安全監察部門自然也不能例外。

但是，技术安全監察工作是否能够增产节约呢？如何才能增产节约呢？对这些問題，人們的看法并不一样。一些人認為要增产节约就不能保証安全，具体表现在某些生产單位为了提高产量、降低成本，就不顧規格質量，或只顧进尺，不顧維修，甚至为了赶任务而冒險作業，忽視安全；另一种思想主要表现在技术安全監察(檢查)人員当中，他們認為要安全就不能增产节约，安全系数越大越好，硬搬規程条文，忽視当前物資缺乏、供应不足的現实情况，給安全和增产节约之間造成人为的矛盾，結果是不利于工作。

我認為以上兩種認識都是不够全面的，它們都沒有認識到增产节约与安全生产的一致性。片面強調安全，勢必要影响生产；片面強調增产节约，不顧安全，一旦發生事故，不但直接影响产量，造成国家财产的損失，而且也影响职工情緒，反轉过来促成生产的低落。

增产节约和安全生产之間沒有矛盾，这只是从原則上說是如此，但在实际工作中却往往存在着大大小小的矛盾。我認為，这些大小矛盾的產生原因有两个：一个是由于上述兩種片面認識，另一个是由于物資缺乏、供应不足。对这些矛盾，必須加以解决，才能順利地在安全条件下完成增产节约任务。

客观形势向我們做安全監察工作的同志提出的要求是：既不能放松对于执行規程制度的監督，又不可拘泥于規程条文之中。这里，写出我們开滦矿区国家技术安全監察局的一些作法，請同志們研究指正。

我局根据开滦煤矿当前缺乏鑽机的实际情况，在掌握了煤层瓦斯含量并采取了其他必要措施后，同意行政縮短鑽距，这就不僅加速了开拓工程的进尺，也保証了安全。

馬家溝風井井架是利用赵各庄矿風井的旧井架，

絞車超高，不合乎保安規程。为了不影响任务和节约原材料，我們建議行政縮短繩头，換用小吊桶，加强信号制度，弥补了过卷高度不合規定的地方，并保証了安全。

对可能执行規程的我們坚持監督执行。如唐家庄矿1620工作面，煤厚2.8公尺，中有夾石0.3—0.8公尺，矿行政認為一次采出成本高、效率低，分層采又不安全，作計劃时拟將夾石以下的煤(厚0.7—0.8公尺)放棄不采。監察部門沒有同意这一計劃，經過几次調查研究，結合羣众意見，和行政協商研究，最后建議使用一次采全高的方法可將煤全部采出。初步計算，可多采煤兩万多吨，并不致發生事故。

开展先进生产者运动，推广先进經驗，是增产节约运动的一項重要內容。但有一些先进經驗并不是尽善尽美的，其中也甚至有違反保安規程的。所以，对先进經驗事前进行技术鑑定是必要的。对虽不够安全但可充實改进的，应尽量帮助改进和推广。如唐家庄矿監察組發現連續放炮掏槽法先进經驗掏进6、7公尺仍不支柱的現象，就積極建議打上支柱，充實了該項先进經驗；对严重威胁安全又無改进可能的，則应严禁推广。如唐家庄矿利用接地芯綫兼做操縱綫，違反保安規程第710条，很不安全，而总管理处还准备在全矿区推广，就由監察局出面制止，保証了安全。

勤到現場檢查，根据具体情况分別采取措施，也是保証安全，避免浪費的一个好方法。如唐家庄矿監察組馬瑞洲同志見2294工作面上層采区落严，压力不大，同时使用金屬網頂能經常跟隨放頂落实，經分析后，就向行政提出取消密集支柱；行政采纳后，修訂了規程，并向羣众貫徹，直到該工作面采完，也未發生頂板事故。这就为国家节约了大量坑木，減少了支柱工。这样做，对于發揮監察人員的積極性和創造性，鼓舞他們鑽研技术，提高業務能力，也是有好处的。

# 浮煤損失的調查和對回收浮煤的意見

遼源礦務局財務處 楊恩卿

浮煤(落地煤)損失,在煤炭企業回采場子是比較嚴重的。目前已引起各方面的重視。但由於問題牽涉面較廣,究竟怎樣才能適當地解決這個問題,還沒有一致的意見。有的說這是生產管理問題,只要加強生產管理,就可以解決;有的說這是勞動組織問題,只要搞好勞動組織,問題就會沒有;有的說這是分工種計件問題,實行綜合定額,問題就不會存在。我對這問題進行了研究,現在提出一些意見跟大家討論。

浮煤損失究竟有多大呢?根據地質測量統計數字,遼源礦務局 1956 年的損失情況如下:

單位別	落煤損失 (千噸)	以回采產量 為 100	落地煤佔回 采產量%
全局	76.2	100	3.4
太信礦	22.7	100	2.7
富國礦	11.9	100	1.6
平崗礦	19.1	100	6.0
西安礦	22.5	100	7.4

浮煤損失程度和正規循環以及完成產量計劃程度的關係,也可以從各礦情況看出來,情況如下表:

單位別	回采產量完 成計劃%	浮煤損失佔 回采產量%	正規循環佔 總循環%
太信礦	98	2.7	34.5
富國礦	95	1.6	28.9
平崗礦	75	6.0	4.1
西安礦	65	7.4	5.4

以上兩表說明兩個問題,一是浮煤損失率很高,有的礦達 7.4%;二是完成正規循環越少完成計劃產量越差,則損失浮煤越多。

遼源局去年浮煤損失估計有 76200 噸,按平均成本計算約損失 100 萬元;按浮煤損失量 3.4% 計算,減少回采率 2.6%,其損失之大,可想而知了。

損失浮煤的地方是:

1. 回采場子面。回采場子面損失浮煤有兩方面,

一是場子面的溜子底和溜子側,二是場子面(特別是場子兩頭)。1956 年的情況,回采場子面平均每一個循環損失浮煤 7.92 噸,其中:(1)溜子底、側,每一個循環平均損失浮煤 1.44 噸(按每一個循環每一場子平均溜子 40 公尺長,20 公分寬,20 公分高,損失浮煤計算,即  $40 \times 0.2 \times 0.2 \times 0.9$  噸)。(2)場子面,每一個循環每一場子平均損失浮煤 6.43 噸(按每一場子每一個循環平均場子長 40 公尺,進 1.8 公尺,損失浮煤 10 公分厚計算,即  $40 \times 1.8 \times 0.1 \times 0.9$  噸)。(註:遼源局落煤比重一般為每一立方公尺折合 0.9 噸)。

2. 橫溜子底、溜子側。因煤裝得很滿,溜子轉動時煤即外溢,直至把溜子底和溜子槽兩邊堆滿為止。在掃溜子時,此項浮煤很少注意清掃回收。

3. 場子的風道。場子風道損失浮煤,有的是在送道時丟棄的,有的是在挑頂時丟棄的,特別是挑下來的浮煤,由於運輸條件比較困難,損失更多。

## 浮煤是怎样丢失的

1. 不正規地趕循環。這主要是在打眼放炮時,不注意深度和角度,只顧開幫,不管產量,產生采高不夠,留硬底和底板突出等情況,如富國礦一坑安全二號場子,去年有一時期,雖然做到了正規循環,產量卻沒有完成計劃。不正規地趕循環,還表現在產量任務愈完不成愈趕循環的方面,結果是愈趕循環,愈丟浮煤。去年 1—8 月份太信一坑完成產量計劃的 101%,浮煤損失是 2.9%;而東二坑完成 90%,浮煤損失是 5%。同年 1—6 月西安礦完成 62%,浮煤損失是 12.2%。

2. 勞動生產率和平均工資不相適應。現行分工種計件,主要對象是工作量,除搬煤工和清掃浮煤直接關係到出煤外,其餘工種都是間接的。這就影響到勞動生產率和工資的正確關係,在不同程度上影響到了浮煤的清掃。如遼源局太信一坑 6 號場子和三坑 271 號場子,去年 10 月到今年 2 月的五個月中,效率最低的月份反而平均工資最高,效率最高的月份反而工資最低,這是不合理的(見下表)。



月 份	太信一坑 6 号 大場子		太信三坑 271 号場子	
	效 率 噸/工	工 資 元/工	效 率 噸/工	工 資 元/工
1956年10月	2.744	4.395	5.688	2.982
11月	3.992	4.113	5.504	3.226
12月	6.00	3.90	3.31	3.03
1957年1月	3.87	4.013	4.72	3.11
2月	3.19	4.16	5.565	3.01

3.分工种計件有問題。辽源矿务局現行采煤工种的計件有 20 种, 600 多項, 加上降低系数达 700 項, 項目繁多。在煤炭企業实行分工种計件方面, 存在甚么問題, 还没有定論, 但分工种計件对浮煤清扫是有一定影响的。首先是准备班。我局扫浮煤工作是由准备班負責, 浮煤定額是每工 10 吨, 單价为 0.313 元, 并規定采煤班不適用扫浮煤定額(符合实际)。准备班清扫浮煤是在准备放頂(或充填)前进行, 为了清扫浮煤, 勢必要有一定時間發揮集体作用, 否則难于清扫干淨。但因为各工种各有定額單价, 而配备的人員又是按各个工种的工作量安排的, 如果集体清扫浮煤, 不但在時間上會發生問題, 并且因为浮煤清扫愈好, 花費的劳动量愈多, 愈影响效率和工資收入。其次是采煤班。辽源矿务局現行“分工种計件”規定, 开第一遍帮时攏煤定額是每工 22.4 吨, 开第二遍帮时攏煤定額为每工 15.7 吨。按照攏煤远近, 規定不同的定額是合理的, 但距离远近的定額比較好掌握, 而攏底煤的厚度則很难掌握(特別是驗收記录問題)。事实上愈厚的大堆煤愈好攏, 愈薄的底煤愈費力, 因而采煤班有时就遺棄很厚的底煤, 留給准备班去清扫。很明显, 采煤班遺棄底煤愈厚, 給准备班的清扫浮煤工作量就愈大, 这样必然影响到准备班浮煤清扫程度。特別是該班在出勤率較低时, 只好清扫上層浮煤而丟棄了下層浮煤, 白白地浪費不少已經采下的資源。

4.管理問題。据我們所知道的, 这方面有三个主要問題: 一是沒有严格执行規程制度, 如富國一坑在 1956 年規定“浮煤不清, 不給充填”, 但未严格执行这个規定, 又如該坑場子溜子矮, 煤从溜子上溢出, 被水冲走, 虽有“加上木板增高溜子”的決議, 亦未認真执行。二是有的場子, 在条件較好时, 滿足于單純的完成生产任务, 認為浮煤損失問題不大; 有的場子因

条件变化任务完不成时, 認為扫浮煤不能解決問題, 采取听之任之的态度。三是有的几个場子是在一个溜子口出煤, 产量不能正确分清, 因之采取按开帮量分劈工資, 这样就造成“只顧开帮忽視清扫浮煤”的思想。

### 对回收浮煤的几个問題的意見

1.劳动組織和定額問題。劳动組織和定額要能够促进上下一致, 具体掌握浮煤清扫工作。現行的分工种計件, 很难滿足这个要求, 这也是一个比較突出的缺点。为了从改善劳动組織和定額上解決減少浮煤損失的問題, 目前有实行“綜合定額”的必要。因为“綜合定額”不仅便于驗收, 減少不真实記录, 互相协作, 团結互相, 而最大的优点在于它能够具体反映劳动組織和定額的正确关系, 加强浮煤清扫, 保証采高, 增加产量和減少不必要的零星工作量(辽源局太信东二坑 2 号、9 号回采場子几个月来試行了綜合定額、初步体会会有这种优点)。当然綜合定額必須有加强生产管理和監督的配合。

2.加强生产管理問題。应当把清扫浮煤工作提高到重要地位上来, 要求不論采煤班和准备班, 在放頂或充填前要扫浮煤干淨, 否則以違反操作規程論。严格要求段、班長(特別是准备班)在下达当班任务时, 同时下达浮煤清扫任务, 如感到人員确实不足, 应在下达任务前作适当安排。在各級生产調度的要求中, 必須加上一項“加强浮煤清扫任务”, 并說明这个任务和生产任务同等重要。

3.監督檢查問題。属于安全方面的監督檢查, 可以从加强各級安全監察机构对浮煤清扫的責任着手; 属于資源方面的監督檢查, 可以从加强各級監察机构对浮煤清扫的職責着手; 属于效果方面的監督檢查, 可以从扩大班組核算加入浮煤清扫指标着手。这三种監督檢查, 必須紧密联系, 才能減少浮煤損失。

### 結 語

浮煤是已經花了成本的产品, 清扫浮煤不仅是安全的, 而且可以加强安全。一个企業如果要想增加 3—4% 产量, 必須在生产技术上采取許多措施才能办到, 可是把浮煤清扫出来, 所化費的力量不太大就能收到增产的效果。希望各級有关部門, 大力加强这方面工作, 努力減少浮煤的損失。

# 巩固成績，进一步節約坑木

閻 木 山

根据 44 个煤矿統計，今年第一季度已有 39 个矿在增产節約运动中節約了坑木，达 60395 立方公尺，相当于计划的 11%。其中以京西、大同、阜新、辽源、鶴西、蛟河、焦作、甘肃等煤矿的節約成績为最显著。

这个成績的获得，是各矿在坑木管理与使用上采取了一系列措施的結果。許多單位的領導都亲自动手，發動羣众，組織力量加强管理。大同矿务局局长，召集各矿矿長与工程技术人员开了木材專業會議，討論并通过了節約坑木措施方案，加强了生产技术管理。該局第一季度已節約坑木达 2818 立方公尺，佔计划的 20%。阜新新邱三坑，由于坑長亲自領導并取得工会、青年团等配合，加强了宣傳工作，坑木回收率已达到 90% 以上，第一季度坑木消耗比计划降低 50%。在利用代用方面萍乡矿务局用毛竹制成 18 种产品，代替坑木使用，第一季度代用数量即佔坑木总消耗量的 30%。北票台吉二坑維修巷道，采用了包修的工資制度，坑木消耗比以前降低了 40%。

在增产節約运动中，也反映出了不少煤矿企業在坑木管理与使用上还存在着严重浪费現象。从坑木回收这一工作来看，有些矿的坑木回收率虽达到了 90% 以上，而有的矿则仅达 10% 左右（如撫順矿）。虽然坑木回收率与地質条件和采煤方法有关，但是坑木管理与使用是否合理也是决定坑木回收率高低的主要因素之一。例如阜新新邱矿有几个坑口，地質条件与采煤方法基本上差不多，但是三坑的坑木回收率就比其他坑口为高；阜新局与撫順局同是采用水砂充填采煤法的工作面，阜新局的坑木回收率达到 30% 以上，而撫順局仅为 10%。这說明有許多矿，坑木回收的潛力是很大的。我們計算一下，假如全国各煤矿都在現有基础上提高坑木回收率 5%，一年即可为国家节省坑木 6 万立方公尺。廢巷的坑木回收，过去許多矿没有足够重視，阜新新邱三坑从去年下半年开始注意了这一問題。他們对廢巷作了鑑定，設立專業回收小組全部进行了回收与复用，一年即可節約新坑木 1300 立方公尺，佔全坑全年坑木用量的四分之一。在巷道維

修上浪费坑木的現象也是十分严重的。全国大部分局矿目前在巷道維修上采用了按架棚数量实行計件工資制度，由于檢查与驗收制度不严，許多不应架的棚子也架了，有些压力大、不好架的地方却没有架，等到巷道坍塌时再来修理，造成坑木很大的浪费。此外，在掘进工作中，由于無效进尺，开帮拉底，采用不必要的对棚子、滿帮滿頂等支架形式，造成的坑木浪费現象也十分严重。

目前煤矿企業坑木供应的緊張情况，由于各方面的配合与支持虽已稍見緩和，但是按全年需要量計算，还缺 40 万立方公尺。因此，我們还需要做一些工作。除了繼續加强領導，發動羣众，注意坑木節約以外，建議要在保証安全生产的条件下，进一步提高坑木回收率与复用率，这就应从技术上加强頂板管理，做到正規循环作業，以減少頂板压力与支柱控頂時間，为坑木回收創造有利条件。在回采工作面上最好固定回柱工定員，給回收坑木配备足够力量，在制定回柱工資定額时，不但要合理地規定数量，还要規定出复用程度，并实行适当的回收獎勵制度，以提高工人回柱的積極性。但这些必須以保証安全为前提条件。經常組織交流回柱經驗改进操作方法，加强廢巷的坑木回收，也是重要的。对現有廢巷应进行一次鑑定，并設立專業坑木回收小組，在保証安全的条件下进行回收复用。

煤炭工業部規定了今年在各煤矿推广使用洋灰棚子和金屬支柱的計劃，各單位除了完成这一計劃外，还应積極推广当地材料代替坑木。建議关內各矿进一步組織毛竹及竹条貨源，并派人到萍乡、淮南、焦作等使用毛竹較好的局矿去参观學習。东北地区距离毛竹产区較远，也应本就地取材原則，扩大利用杏条、荆芭、秫秸等材料代替坑木。

在降低巷道掘进的坑木消耗上，还应加强掘进計劃与地質測量工作，避免無效进尺；在施工中強調一次成巷，避免二次开帮；采用节省坑木的支架形式（如五节棚子等），避免用木垛填空区；在非永久性主



要運輸大巷不要用“對棚子滿幫滿頂”的支架形式等。巷道維修因沒有固定工作量，管理比較困難，建議各單位根據具體情況研究推廣北票台吉二坑巷道包修制的經驗。

實行限額領料能推動使用部門節約坑木，但必須建立在坑木供應人員充分了解現場實際使用情況的基礎上。因此，坑木供應人員要面向現場、面向車間，取得各方面的支持與配合。各級領導特別是礦坑長對

這工作應給以必要支持，因為這是貫徹這一制度的保證條件之一。在坑木加工改鋸上應強調合理改鋸，提高成品質量，建立並嚴格執行成品驗收制度，以減少改鋸損失。

節約坑木是一件牽涉到生產技術、財務成本、勞動工資、物資供應等部門的工作，希望廣泛地組織力量，在第一季度已有的基礎上再接再勵，爭取節約更多的坑木。

## 一個節約坑木有成績的坑口

李 文

鶴西礦務局去年坑木超支 8 千多立方公尺，是原煤成本增高的突出因素。本年以來，由於增產節約運動的深入開展和廠、礦完全經濟核算制的進一步加強，絕大多數職工注意到了坑木節約，1—4 月份的實際消耗率已比計劃降低 19.9%，共節約 9,134 立方公尺，比去年全年平均實際消耗率降低 17.2%；而且在所屬六個礦中，已經沒有一個礦再超支了；總的情況已呈逐月下降趨勢。這個趨勢說明，只要有決心想辦法，完全有可能克服坑木供不應求的緊張狀態，滿足生產的需要。

四個月來為節約坑木，我局所屬各單位出現了不少先進事蹟和成功經驗，其中比較完整的要算滴道煤礦的八坑。這個坑過去也存在着坑木嚴重超支的現象，甚至到今年二月份上半月止，還在繼續超支。這一個半月，產煤不到 3 萬噸坑木就超支了 60 多立方公尺。礦、坑子是聯合組成了節約坑木工作組，採取了由點到面和培養八坑推動全礦，在八坑又以培養二斜康拜因采煤場子推動全坑的工作步驟。工作從二月中旬開始，連續召開了黨、政、工、團領導幹部會議及木匠、充填工、坑運組工人等等座談會，貫徹了增產節約的精神和明確了節約坑木的重大意義，聽取了工人們的意見，並對新抽調的坑木管理人員進行了教育。同時還用各種形式進行了宣傳，頒佈了降低坑木消耗定額的獎勵辦法。這樣，二月下半月到四月末的兩個半月當中，不僅扭轉了超支局面，而且實際消耗率還在逐步下降；到四月底不僅彌補了過去的超支，而且還節約了 235 立方公尺。以一月份的實際消

耗率為 100，則二月份上半月為 93，下半月為 83，三月份為 60，四月份為 46。作為試點的康拜因采煤場子也是這樣：以二月份上半月為 100，則下半月為 78，三月份為 51，四月份為 44。四月份的全坑坑木噸耗（立方公尺，以下同）為 0.0116，回采為 0.0056，掘進為 0.162，對該坑來說，這是幾年來空前未有的新記錄。

也許有人要懷疑全坑消耗率的降低可能是受采掘比的变化，少作了掘進，或者在主副巷比例上有變動，少作了主巷。幾個數字可以回答這個問題：以一月份掘進率為 100，則二月份上半月為 114，下半月為 125，三月份為 129，四月份為 183；一月份主副巷的比例為 64:36，二月份為 66:34，三、四月份合計為 75:25。可見節約坑木決不是因為放鬆了掘進工作。

八坑的節約坑木成績不僅在滴道礦樹立了典型，而且也是全礦區的好榜樣。從其工作進度與可能挖掘的潛力來看，估計全年可以節約 1,000—1,500 立方公尺。如把它經驗推廣到全礦，估計全年有可能節約 7,000 立方公尺。這個數字相當於該礦原計劃需要量的 20%。這些成績是怎樣獲得的呢？

一、改進技術。他們認真實現了技術理論與現場實踐的密切結合。例如：（1）進行頂板鑑定，改進支保工程的技术設計，制訂了合理的消耗定額。如二斜右 12 路 12 號層康拜因采煤場子過去定額為 0.0154。在頂板鑑定後，發現安全係數過大，於是修改了作業規程中的支保工程，擴大了順傾斜頂子距離，由過去的 1.2 公尺改為 1.4 公尺；縮小了頂子的直徑，由過去的

16—18公分改为12—14公分，使定额降低到0.008，比过去降低48%。这定额实行的结果，三月中旬接近完成，下旬降到0.0075，四月份保持了0.00702的水平，而且没有发生任何事故。一斜右11路18号层，也采取了同样的措施，并将密集棵数适当减少，节约坑木成绩也很显著。某些人认为矿小、没有甚么潜力的保守思想堡垒在这些活生生的事实面前，彻底地被突破了。(2)纠正回采场子采到境界仍留煤柱加以维护的作法。过去回采场子采到境界，要打一排顶子和一排密集，约需300棵坑木，现在决定已打的完全回收，未打的不再打。(3)改进车场子的开帮方法。过去开车场子是送完绞车道后，再开帮拉车场子和登钩房。这样做，原绞车道的梁子不够长，必须反下来，换长梁子。现在改为送绞车道同时，进行开帮，能省下车场子和登钩房的15架木梁子。(4)统一巷道断面。在安全条件下，主副巷都适当缩小了规格并执行了爆破说明书制度，防止扩大断面。(5)在保证安全的条件下，实行长距离通风，减少了辅助巷道。(6)改变顶板管理方法。将一斜18层全部陷落管理顶板的方法改为自然沉降。这样，除采区按规程规定的需要坑木以外，过去管理顶板所用的坑木可以全部节省下来。(7)从充填工作上加强回收。在提高石墙质量的前提下，首先把石墙后面的两根堵头顶子回收出来，然后用大锤翻出石墙空的顶子。(8)鑑定年久不用的巷道与洞室，回收棚子。(9)学习城子河矿下大巷砌石墙和穆稜矿活铁楔子等等经验。

二、加强管理。(1)设置坑木组。配备两名班长，一名管理全面，一名负责井下回收工作；配备工人12名，其中2名轮休，6名在井下，4名在井上。井下以3名负责二斜康拜因场子运坑木到场子头和车

场子坑木场的归楞及回收上大巷的旧坑木；另外3名除负责井上装坑木外，并在一斜大场子卸车归楞和有计划地回收各巷道积存的坑木。井上4人负责改锯归楞、清理坑木场及回收井下坑木。这样做，虽然增加一些人，多开支工资，但实际节省的坑木价值远远超过了工资支出。(2)配备坑木车。现有18台坑木车，一律编号，灵活调配，不准积压。各场子还必须保证车皮不空上。(3)整理坑木场。把原一、二斜两个坑木场集中于一斜，做好分新旧料、分规格验收、归楞、立标牌、清点楞底等工作，建立坑木移动记录单和分场子的坑木台帐，实行牌板管理制。(4)利用电锯做锯旧料，提高复用率，作到量材改锯，减少改锯损失。同时还建立了改锯图表，以便掌握新旧料的动态和库存情况。(5)制订节约坑木奖励办法，按采煤场子的密集工、支柱工、回收工与采煤段班长，整运段的段班长负责管理坑木的干部火锯工、下料工、整修工、回收工与材料员分为两类计奖，均以降低定额20%为起奖点，并订有扣奖条件。通过群众评议的方式，更好地教育了大家。(6)其他如实行“生产会审坑木汇报制度”和“一循环用料管理制”；按日由各场子提出坑木使用计划，经审核后，始得下料；掘进场子按成品供应，按成品使用，不准截锯等等。

从八坑节约坑木的措施和收获中，我们体会到，只要能充分发动群众，虚心听取他们的意见，节约坑木的潜力就有可能被挖掘出来，而改进技术又是节约坑木的最大源泉。但为了巩固节约坑木的成绩，使一系列措施的推行成为经常工作，就必须建立制度加强管理，使技术与管理密切结合，管理工作紧紧跟上去。

## 滴道矿半年多未发生死亡事故

综合王熙义、李文来稿

滴道矿在1956年9月份以前，安全情况很不好，死亡事故较多，以后，由于该矿采取了一些有效措施，半年多未避免了死亡事故。滴道矿的这一成绩是有积极意义的，它可能扭转一些同志对不安全局面的消极悲观情绪，重新鼓舞起他们向事故做斗争的勇气

和决心。

该矿是怎样避免死亡事故的呢？

**领导要有决心和信心**

滴道矿由于长期以来事故严重，安全情况恶劣，



使得一些干部对安全生产的信心动摇了。他們認為，不出事故，不死人，这只不过是可能实现的幻想而已。由于有了这个思想包袱，所以，即使采取了一些安全措施，也必然是一般化的、蒼白無力的。他們越是屈服，越是挨打，1956年从年初到9月末的死亡人数，比1954、1955兩年死亡人数总和还多。看来，加强干部对安全生产的信心和决心，是十分重要的。

但这种决心和信心怎样才能产生呢？如果对各个生产环节不熟悉、工作面条件模模糊糊、职工思想情况和技术水平不掌握、各种设备的性能和使用情况不摸底、各种事故发生原因不分析，找不出防止事故的有效措施，就必然無法产生这种决心和信心。滴道矿有鉴于此，在事先做了充分的調查研究，掌握了情况，摸清了事故原因，所以在去年第四季初，党委首先做出了扭轉不安全局面的決議，行政上也提出了对症下药的措施，干部的决心和信心增强了。

### 把羣众充分地发动起来

他們深深体会到只有羣众充分发动起来，安全才能得到保証，在这方面，他們做了以下几項工作：

把过去發生事故及原因編写成通俗生动的宣傳材料，在党委的亲自领导下，由工会組織职工进行学习。学习中运用批評与自我批評，檢查安全思想，揭露違章作業和不遵守工作紀律的事实，以求达到認真貫徹执行規程制度的目的。

举办訓練班，組織劳动保护檢查員、司机等学习，以提高業務、技术水平。

建立羣众檢查頂板制度，严格执行敲帮問頂制。除在进入工作面时普遍檢查頂板一次外，还建立了每隔一、二小时檢查頂板一次的制度，特別对放炮后几十分鐘內和砌石牆及打密集支柱工人，更要求严格执行。檢查时，由組長或檢查員吹笛，工作面上一切工作暫停，进行一次3至5分鐘的頂板檢查。此外，还規定每个工人負責维护自己工作範圍內的安全，否則發生事故由自己負責。这样明确了責任，建立了制度，从而提高了羣众的責任感，大大減少了冒頂事故。

建立了羣众性的事故追查和分析制度。發生事故后(特别是未遂事故)，及时認真地进行追查处理，总结事故教訓，找出改进措施，并指定專人負責定期解决与督促实现措施。此外，还开展了羣众性的反事故斗争，做到“大事故大反，小事故小反，有事故必反”。

依靠羣众組織，發揮羣众監督作用。在日常現場

檢查工作中，紧紧依靠通風段和安全檢查網的組織，大力支持檢查員的工作，特别是支持不脫产安全檢查員的工作。

### 改进技术管理

該矿根据去年1至9月份發生冒頂死亡事故佔死亡事故总数的78%这一严重情况，重点加强了頂板管理工作。他們全面地进行了頂板鑑定，作出了回采工作面的頂板管理說明書，根据不同条件，选择以安全为前提的、适合各工作面情况的頂板管理方法；适当修改了頂子規格、密集支柱的数量和石牆距离。在全部陷落的頂板管理方法的基础上，在某些工作面试行了自然沉降的頂板管理方法。

改进与简化采煤工作面作業規程。过去作業規程所以不能徹底貫徹执行，不能指导生产，主要是因內容繁复，不切合实际，因此，該矿組織技術人員深入現場，进行分析鑑定，將作業規程与保安規程重复部分及不必要的內容刪去，突出了指导生产、保証安全部分，簡單明了地重新修訂出来，这就使工人容易明白和記住。

堅持“一公尺層”标准，提高工程質量。“一公尺層”制度严密，是保証工程質量的有效管理方法，从1956年第4季起，該矿堅持了对“一公尺層”工作面标准的审查，截至目前已檢查过三次。这对于巩固和提高“一公尺層”工作面及控制頂板起到了重要作用。

防止工人进入老塘作業。經過頂板鑑定，适当地扩大石牆距离，以滿足充填需用的石料。为了防止石料不足以致工人进入老塘，又采取了石牆周圍的支柱不准空頂，并根据頂板条件，加强支柱，严格提前把石牆周圍的支柱翻掉。此外，还备置了長柄鉤子、鉗子、耙子，以备在老塘处理悬頂和取石料时使用。

該矿除重点抓頂板管理外，在去年还进行了一系列的运输改革工作，提高了运输效率，保証了生产需要，为安全运输打下了良好基础。半年來，該矿对运输、机电、防爆等工作进行安全檢查，差不多都在兩次以上，及时解决了許多具体問題，堵塞了可能發生事故的漏洞。

重点帮助落后單位。去年1至9月，該矿二、三坑事故多，安全工作薄弱，矿领导除健全了該坑組織外，又在9月份由矿党、政、工、团組成联合工作组，对二、三坑进行了將近一个月的檢查帮助，發現、解决了一些問題，

(下接24頁)

# 地質勘探

## 器材儲備資金定額管理工作的經驗

東北 104 勘探隊

保證器材的及時供應是企業完成任務的先決條件之一，而制訂器材儲備資金定額進行合理儲備則是供應工作的關鍵。所以，作好器材儲備資金定額管理工作是極其重要的。一年來由於我們制訂和執行了器材儲備資金定額，作到基本上保證了器材的及時供應；防止了盲目儲備造成的浪費，加速了資金周轉，提高了企業管理水平。因而 1956 年我隊在超額完成任務 53.04% 的同時，並降低成本 18.6%。現將我們的作法介紹如下。

### 准备工作

首先是做好思想動員工作，闡明制訂器材儲備資金定額的作用和意義，批判供給制思想和怕麻煩的情緒。如有人認為：“定額編制工作太麻煩，面太廣，缺乏基礎，人力又不足。”還有的強調說：“地質勘探工作特殊，編了定額起不到作用，沒有定額憑經驗也能搞工作，何必多此一舉。”對這些錯誤思想必須消除。其次要組織力量：財務、供應、機電、計劃、生產技術等部門（並取得當地建設銀行的幫助），在隊長統一領導下組成定額編制小組，分頭工作，互相配合。

最後一項很重要的准备工作是：蒐集資料，確定定額基礎。要分析地質勘探特點：地區分散，流動性大，地質條件變化無常，使用機械類型不同，配件品種多但消耗的量少等。根據這些特點分頭蒐集資料。即先由財務部門擬出各種設備類型分品名的器材消耗定額的表格，分發各單位填寫。機電部門：做出不同類型的鑽機、柴油機、水泵等配件的配備數量，並核定各種配件耐用期限；鑽場：提出按不同類型鑽機應配備的各種工具，核定耐用期限，以及提出全年器材

消耗數量；輔助部門：根據設備類型及台數與車間別提出器材消耗數量和工具配件數量以及耐用期限；財務和材料部門總結過去不同設備類型和各部門的歷史資料，並計算出實際消耗定額；最後由器材部門提出各種器材的儲備天數。

### 編制工作

按不同性質定額進行分組討論，核定器材消耗定額。根據財務、材料部門總結的歷史資料，以及各用料單位提出的基礎資料，再結合實際情況核定配件、工具的配備定額及耐用期限和消耗定額。

定額的計算是以不同類型設備及部門別進行計算。如鑽機分電動機、柴油機，再分千公尺鑽機、五百公尺鑽機、三百公尺鑽機；水泵也分千公尺、五百公尺、三百公尺；柴油機按馬力的不同，汽車按製造廠的不同；輔助部門以配備不同類型的設備和用料部門別進行計算。關於儲備日數確定的原則是根據消耗數量的多少，採購的難易，運輸條件等，盡量採取近地採購的方式。至於計算方法基本上是根據煤炭工業部地質勘探總局的規定。

### 執行情況

我們認為制定器材儲備資金定額，關鍵在於解決計劃變動和開動鑽機的增減，及調動頻繁的問題，需要建立正常的管理辦法，同時要為羣眾所能掌握才得以鞏固。所以，我們在制定 1956 年的器材儲備定額的時候乃按不同類型設備的鑽機、水泵、柴油機、汽車等制訂單一的消耗定額和儲備定額。例如五百公尺柴油鑽機一年消耗定額多少和儲備定額多少，都有詳細的定額明細表。關於輔助部門，如修配廠、泥漿站，



安裝隊按配備的機械與車間別，編制定額，然後換算出開動一台鑽機的單位設備定額來適應現場需要。這樣，如果鑽機開動多，備備資金也就多，開動的鑽機少，備備資金也隨之減少。在執行中用料單位按全年消耗定額的十二分之一來編制月份用料計劃，請領器材；供應部門按備備定額審核用料計劃，同時根據施工計劃和開動不同類型設備數來備備器材，調整庫存，編制採購計劃；財務部門根據備備資金定額及當月設備開動情況和庫存器材額來審核採購計劃。這樣的方法是監督消耗、備備、採購的有效方法。

但是，在過去我們是按全年任務和開動鑽機台數做為編制定額的根據的。在執行中只能衡量庫存，掌握採購；對於用料部門的器材消耗起不到控制作用。原因是：定額的制訂是綜合彙总的，不能作為審核不同設備類型及各用料單位的消耗依據。因此，各用料單位的盲目領料，和供應部門的盲目供應的情況依然存在。另外地質勘探計劃多變，開動鑽機經常增減，調動也較頻繁，隨着情況的發展，就連衡量庫存的作用也沒有了。因此在執行中收效不大。這是必須接受的教訓。

### 主要收效

(一)樹立了經濟核算思想，克服了“寧多勿少，多多益善”，“要料即付，無料即買”的思想，以定額管理代替了供應制的供應方式，從而保證了器材供應和加速資金周轉。1956年東北煤田第一地質勘探局給

我隊核定流動資金為25.64%，實際為23.9%；在器材備備資金的周轉上，計劃周轉1.82次，實際周轉2.31次；周轉天數計劃為198天，實際為156天。由於加速資金周轉則節約資金240千元。

(二)根據設備類型及部門別單一的制定器材備備資金定額，適應了地質勘探的特點。解決了由於計劃的多變和開動鑽機的增減而打亂正常管理程序的問題。可以隨着計劃的變動和開動鑽機的增減相應的調整備備資金定額。

(三)基本上保證了編制供應計劃的正確性與可靠性，如1957年我隊的器材計劃是根據器材備備資金定額編制的。全年採購計劃463千元，根據器材備備資金定額以不同類型設備開動台月和輔助部門計劃彙總為436千元，這就說明定額與計劃基本上是相符合的。由於採購計劃的正確以及器材備備資金定額被羣眾的掌握，促進了壓縮庫存，進行合理備備，同時推動了節約和利用廢料工作。

### 存在的缺點

主要是定額管理責任制沒有建立起來，影響這一工作的進展。其次備備天數確定的不夠精確，計劃價格目錄不完整，有些器材單價是估計的，與實際價格有出入，影響定額的正確性。再次是設備調動不帶備備器材，影響了定額的實行。還有正常的備備與大修理備備的界限不易劃清。這些缺點有待今後在實際工作中加以改進。

## 推行本票管理與經濟核算責任制的體會

劉清堂

煤田地質勘探一〇六隊由1957年3月起至4月末，全面地推行了本票管理與經濟核算責任制，取得了很好的效果。例如3月份全隊八台鑽機的材料使用費，由2月份的13,407元降低到8,669元；4月份國家計劃鑽進1500公尺，實際完成1690公尺。我們認為這一方法是依靠羣眾、發動羣眾和組織羣眾響應增產節約號召和具體貫徹“勤儉辦企業”方針的有效辦法。但是，由於這是一個新的工作，推行的時間也較短，還有很多問題須要在推行中逐步來解決。

本票管理與經濟核算責任制是財務管理和成本管理相互聯繫的全面管理制度。我們將掌握鑽場的台月

費和專業隊的分項工程費有控制的交給羣眾管理。將直接費用70%交給鑽場管理；將簡單費用30%交給

机关科室掌握；專業队是除將应交大队的管理費扣出外，全部由專業队自己掌握。按照成本項目根据任务和国家要求，經過羣众討論确定后，以本票形式代替貨幣按月的發下去，交給各部門自己掌握。規定每月花錢不得超支，还必须完成任务；全面超額完成任务按实际降低的成本額發給10%的獎金；完不成任务（指国家定額指标）造成成本超支开不出工資时，由自己單位負責（指的鑽機、小班、科室、小組、工厂、鉅輪等部門），但可以借貸（到大队財務科或自己單位小組中借）下月补上。为了使机关科室与輔助部門和現場紧密的配合，避免發生脫节的現象，还規定了罰約制度，即誰影响誰找出責任者来：按時間計算补偿損失罰本票。凡是自己应負的責任，經主观努力應該作到而没有作到的就罰；反之則不罰。同时規定各單位在每月25日前必須提出材料、運輸、办公物品、机器檢修等計劃交有關部門作为根据。現在大家都明确：①沒有計劃办不了事；②沒有本票也办不了事。从3、4兩月实际执行的情况来看：3月份鑽場掌握的70%直接費用，八台鑽中共剩餘6757.55元；4月份完成任务最好的500公尺74号鑽機，他們超額完成了任务，共鑽進339公尺，实际成本也比計劃成本有所降低。这証明在严格的財務控制下是能作到增产節約的；也說明鑽探按台月費用的控制是可以的。

本票管理与經濟核算責任制是依靠羣众改善管理的好方法。把国家計劃所規定的直接費用指标和間接費用指标的內容和数字，向羣众詳細交待，并且以本票的形式代替貨幣，交給羣众自己掌握。由大队交到鑽場、科室和專業队的領導上，而且还要交到各小班、小組的羣众中，使每一个部門每一个羣众，既明确自己的任务和責任，又明确自己的权利。这样就可以充分的發揮全体职工羣众管理企業的積極性。例如鑽場將本票交到小班管理后，500公尺74号鑽班長單

庆臣同志开动腦筋在六級以上沙礫岩層使用鋼粒鑽進，研究看好水量使好压力，創造了每小时3公尺的最高記錄。同鑽李欽榮班即主动組織本班人員向單庆臣班學習，效率由过去每小时不到1公尺提高到2公尺以上，因此該鑽在十天創造了213公尺的空前記錄。还有不少部門主动的爭取多作工作。如修理厂車、鉗工人帮助運輸部門修理汽車；烘爐工人自己打馬掌、掛馬掌；水文队風泵工提出帮助总务科修理自行車等表現了广大羣众的主人翁感。正因为依靠了羣众，所以工作好作了。材料科反映說：“过去一清早領料人員堵住了大門，一个个領料不問价，要新不要旧，意見紛紛；現在可不同了，領料先問价，有旧不要新，甚至領出后有时还退回来”。

本票管理与經濟核算責任制把企業的各个部門联結成統一的整体。要求各个部門互相配合，必須尽到自己部門应有的責任。为了防止無人負責和互相影响而訂立了罰約制度。例如对机电科，要求保証机器的正常的運轉，每月鑽機、水泵、柴油机的停工時間不得超过48小时，超过一小时則罰本票7元。因此机电科除在每台鑽固定了一名机械維護工外，并且尽量利用鑽機搬家、上下鑽具、換泥漿、冲孔等時間来修理，提出中、小修不回厂。例如在4月21日晚上580号柴油机小水泵坏了，柴油机工陈开山等二人抬着小水泵爬过兩道山，越过小凌河送上鑽去，鑽場停工只一小时多，这是过去所沒有过的事。又如地質人員为了和現場配合的好，就分散到鑽場住，正确而及时的指导現場。这种罰約制度在鑽機三班中也起很大作用，所以現在交接班时非常認真，甚至白天也要檢查电灯泡，促进了各班配合协作和克服工作中的缺点。

本票管理与經濟核算責任制的推行，还能为今后定額管理打下基础，为評比提供了可靠的真實內容，因而可以有利的推动竞赛的开展。

## 二

本票管理与經濟核算責任制的具体办法和規定：

（一）鑽場分班管理。將本票除机長和配录員的工資扣除由机長負責管理外，其余的全部分到三班管理。具体的分三種費用：

1. 小班直接管理的有材料物品費用：

①基本工資、野外津貼，由小班自己管理。預借工資和結算工資時，拿本票核工資；如月末完不成任務或被罰款而影响工資開支時，自己小班負責，但另

兩小班有結余，可發揮團結友愛的精神借給。如果全鑽沒完成任务开不出工資時，由机長負責，可到大队財務科借貸，但要經過領導批准。

②材料動力費，包括皮帶油、錫麻、破布、鋸條、機械用油等由自己小班使用和保管。在分班管理前將機器油箱的油按規定上足，以此為標準，每班消耗多少在交接班時補上，始終保持水平。

2. 三班共同使用共同管理、平均分攤的材料物品



費用和由于責任造成的損失賠償費用：

①低值易耗費用(不包括鑽桿)。領來新的三班分攤。但由于使用不當而損壞由損壞班負責修理費，如不能修理按50%的價格賠償。

②各種鑽頭、岩心管、各種接手領來后三班分攤，但由于使用不當而造成的損失，同上辦法處理。

③電氣修理費、整備班費用由三班分攤，每月固定交500元給整備班自行包干管理。

④鑽桿、鑽鉗由大隊負責掌握分攤，但現場如損壞，加工費由現場負責；哪班損壞的由哪班負責。規定墩一個頭1元，挑一個絲扣1元，正常磨損三班分攤。

⑤運輸費用：人力挑水、汽車、馬車運水，拉材料用人用車由三班分攤。

⑥岩心箱消耗到月末按本班實際進尺折算分攤。

⑦照明用的燈泡在哪班壞的哪班負責賠償。

⑧機器修理、正常磨損由三班分攤，但由于違犯技術操作規程，發生事故損壞配件由損壞班負責修理。

3.由于生產上發生責任過失而影響下班作業的罰款費用：

①交接班時前班造成脫落岩心由接班的代取，每取1公尺罰款5元。

②由于前班只管自己進尺快造成孔徑小，接班者須要打孔的，每打1公尺罰款32元。

③前班發生事故沒有處理完，由接班的繼續處理，接班的工資由發生事故的班負責，直到事故處理完畢為止。

(二)機關科室及輔助部門責任制和互相關系。

1.輔助生產部門如修配廠、整備班、木工廠、運輸班等，按本單位的人員定額、生產定額、材料消耗和設備折舊來規定。如整備班每月完成5個架子的拆卸安裝任務，包括材料運輸人工在內，這樣平均下來每個架子為560元，共計為2,800元。財務科以此預發給整備班，到月末結算，多完成任務少支了錢，就按比例獎勵；完不成任務或影響現場搬家而受罰造成超支，由本單位負責。

2.倉庫費用以每月的計劃來控制。如工資津貼、差旅費、保護用品、辦公費、運雜費、包裝費、殘料收購費、加工費、材料採購等費用作出具體計劃，經財務科審查后預支給本票，初步規定定額為3,713元。由于影響現場生產而受罰只能是在工資費用中付出，其他費用專款專用。

3.辦公費用的規定是按不同的部門來確定定額，實行包干制。財務、計劃、材料統計每人每月為5角；辦公室每月每人为1元；其他部門一律為3.5角。

4.互相罰約的規定，原則上是以日常工作主要的服務對象來訂立的。如運輸和材料、整備、鑽場訂立；修配廠與鑽場、材料、運輸訂立。罰款的數量基本以影響一天罰該單位一天的工資收入，太多或過少都不適合。(文中提到的罰工資，是指罰相當于工資數額的本票，並不是罰每個工人的實際工資。如果被罰單位不能補償時，則由領導負責補發本票，記下一筆賬，作為評比獎勵的根據——作者)。

## 地質勘探部門應怎樣認識

### “多、快、好、省”和安全的建設方針

傅中良

西南135勘探隊近三年來任務是逐漸增大的。從完成任務的情況來看，基本上還能完成總的進尺任務，但從具體的指標分析，不少指標未能完成。以1956年的情況為例：質量上由于打丟、打薄煤層而補打斜孔16個，煤心採取率總平均為66.1%，岩心採取率總平均為70.7%；在安全上事故時間多于純鑽進時間，全年事故時間佔總台時的23.2%，其中孔內

事故就佔去總台時的15.4%；效率僅只完成總進尺計劃。因此，1956年是事故多、質量差、效率低，嚴重地影響了各項技術經濟指標的全面完成。

造成這種現象的原因是很多的。除客觀原因以外，從主觀上檢查，這與政治思想領導薄弱，對社會主義工業建設“多、快、好、省”和安全的方針認識不足有關的。根據我們在1956年工作的體會，在執

行工業建設方針政策中，一般是“多、快、”与“好”易于發生矛盾。具体表現是忽視質量、追求进度而打丟打薄了煤層；有的鑽機打丟了煤，但提前完成了月進尺任務，領導上不但沒有批評，却給他們送喜報；計件工資辦法中对進尺規定得很嚴格，但对測簡易水文工作却一字不提。这就从客觀上助長了一些工人重“量”輕“質”思想的發展。在“多、快”与“安全”上也易于發生矛盾，表現在單純地趕任務、搶進尺，而忽視人身、孔內及機械的安全。如：桂花樹鑽機發生卡鑽，紅岩鑽機打煤時發生卡鑽等長期未得處理的事故；1957年2月魚尾堤鑽機因为實行計件工資就搶進尺，鑽進400多公尺，沒有一點簡易水文資料，在換合金鑽進時，不沖尽鋼粒就鑽進，結果卡鑽，處理了十几天還未恢復鑽進。

上述情況，十分明顯地說明了我們从領導到職工羣眾，对“多、快、好、省”和安全的方針的領會与掌握上帶有片面性，因而使工作遭到很大的損失。究竟應該如何來認識和掌握“多、快、好、省”和安全的方針呢？首先必須深刻地了解此方針的涵義，和它們之間的內在联系。“多”是完成任務的數量問題，同時也就是社會主義建設的規模問題。但這并不等于貪多求量 and 好大喜功，而是根据国家投資計劃及任務，在一定時間內，在保證社會主義建設“百年大計，質量第一”的前提之下，爭取更多數量，更大規模地完成地質勘探任務，為設計礦井提出更多的地質報告。“快”是社會主義建設的速度問題，就是要按期或提前完成國家計劃，提出地質報告。地質勘探的計劃是國家計劃的一部分，因此，每個施工單位、每個鑽機甚至每個班完成計劃的好壞，都与整個國家計劃有關。要保證加快社會主義建設，加快工業化速度，提高人民生活水平，就應該按期或提前完成國家交給的地質勘探計劃。但是我們所要求的“快”与粗制濫造、耗工費料忽視安全生產是毫無共同之點的。實現“快”应当正確地運用社會主義企業的管理方法，認真學習与推广蘇聯先進經驗，挖掘潛力，改進技術，以有效地提高勞動生產率。“好”在地質勘探系統中，集中地體現着勘探質量問題。就是要保證取出合乎質量准則的煤心、岩心，保證原始資料及封孔質量的正確，及時作好鑽孔測斜工作，提出合乎國家要求的水文資料和地質報

告。在勘探施工過程中，既要滿足地質報告質量要求，又要不使施工工程量过大，因此必須作好勘探設計。如果提出的地質報告達不到國家質量要求的標準，不合建井需要，就必然會造成巨大的損失，直接影响了國家建設的速度。“省”就是要在保證質量、按期或提前完成工程計劃的條件下，不僅不超過計劃投資，而且要力求節約。具体說來，就是要少花錢，多辦好事。在勘探工作中要認真地審批勘探設計，保證在設計上不出現廢孔；在施工中必須有克勤克儉，成家立業的態度；勘探計劃应当建立在穩妥可靠的基礎上，認真平衡財務計劃，嚴格掌握材料供應計劃，及時調整合理使用勞動力，以降低成本節約資金。“安全”是保證鑽探工程進度和降低成本的一個重要環節。只有在不發生或少發生事故，才能增加鑽進時間，降低成本。如果不顧安全而盲目的搶進尺、違犯操作規程，这就易于發生事故，迫使停鑽，結果反而影响了生產，造成了浪費。同時，保證安全生產，保證生產中的人身安全，也是體現社會主義与資本主義在企業与職工关系上的根本區別。

“多、快、好、省”和安全的方針是社會主義建設的根本方針，是我們企業管理活動的指導思想，是一個有機的整體。它們之間具有辯證的內在联系，具有不可分割的关系。任何片面觀點和把它們相互對立起來的看法和作法都是錯誤的。“多”与“快”是一致的，一般不易發生矛盾，因為它們具有共同性。而“多、快”与“好”往往易于發生矛盾，如果發生了矛盾，“多、快”必須从屬於“好”，因為“好”是我們鑽探的目的和結果，如果取不到完整的資料，我們的進尺是沒有價值的。具体地說來，如鑽進与採取煤心、岩心、抽水、測水的質量發生矛盾時，應該毫無疑問地必須在保證煤、岩心採取和抽水、測水質量的前提下來爭取進度。“多、快”与“安全”本來是一致的，因為只有保證安全，不出事故，才能多鑽進，如果不安全，發生了人身或孔內事故，就要停止鑽進，就影响了進度。因此，如果“多、快”与“安全”發生矛盾時，毫無疑問，“多、快”应从屬於“安全”。

以上是我对地質勘探部應怎樣認識“多、快、好、省”和安全的方針的認識，提出來和同志們商討。



# 矿井建設

## 建設大型还是建設中、小型洗煤厂

張月亭

韓清璽

随着鋼鐵工業和化学工業的迅速發展，洗煤工業也有了很大發展。仅北票矿務局所屬各洗煤厂的生产能力，經過恢复、扩建和技术改造，就比解放初期提高了一倍以上。根据“八大”关于發展国民經济第二个五年计划的建議，第二个五年計劃期間的鋼产量是1050—1200万吨，比1957年增長一倍半以上，再加上化学工業的需要以及考虑到煤炭出口的可能性，洗精粉的需要量至少將增長兩倍以上。显然，只依靠現有的洗煤厂是不能保証洗精粉的供应的。还必須在繼續扩建原有洗煤厂之外，積極着手建設新的洗煤厂。但是，目前国家的資金有限，国内技术水平不高，也缺乏机械制造的經驗，建設新厂的确有不少的困难。因此，根据需要与可能，我們認為应该按照“投資少、效果大、建設期限短，并能保証迅速投入生产”的建設方針來建設新的洗煤厂。

从我国现实的技术与經济条件出發，我們認為建設年生产能力(指入洗原煤量，以下同)約60万吨的中小型洗煤厂最为合适。因为建設这类中、小型洗煤厂，不仅技术上可能、經济上合理，并且很快就能投入生产。当然建設生产能力大、技术先进的厂是很好的，甚至是必要的。但它所需的投資多，建設期限長，技术也較复杂，在我国目前技术、經济条件比較落后，而精粉、焦炭供应又緊張的情况下，建設大型洗煤厂却是不適宜的。这可用以下事例來証明。

从1955年以来北票矿務局进行了三寶洗煤厂恢复工程和台吉洗煤厂扩建工程，它們都是北票矿務局設計并施工的。三寶洗煤厂設計生产能力为35万吨，从1955年10月份开工，到1956年9月份竣工。从設計、施工到投入生产只用了一年半的时间。这个厂除了洗煤机是利用旧有设备外，其他輔助设备(如：

斗子提升机、吊篩、煤泥篩等)，都是新的。經過半年来的生产过程証明，工程質量和洗煤机性能都很好，而实际生产能力也已突破50万吨。这个厂的投資为116万元。这笔投資在洗煤厂投入生产一年內就能全部收回。

台吉洗煤厂設計生产能力为50万吨。从厂房建筑到主洗机、再洗机等洗煤设备及其附屬设备等等都是新的，几乎等于新建。这个厂从1956年4月开工到今年3月止，洗煤设备已投入生产(儲煤厂工程在9月末可以全部投入生产，这一未完工程对目前洗煤任务沒有多大影响)。由于時間要求緊迫，这个厂在設計、施工的安排上，采取了設計、施工平行作業。从設計、施工到投入生产也只用了18个月的时间。投資費用按設計預算是137万元。而这笔投資在洗煤厂投入生产一年內也可全部收回。

这两个洗煤厂的自动化程度也都很高，除采取了集中控制，远距离操作和生产事故信号外，各机械設備也都采取了自动联鎖裝置。

根据建設这两个洗煤厂的經驗，我們作了这样一个初步計算：如果厂址选择在矿区以內或矿区附近，在不增設大量运输设备和办公室、也不新建住宅和福利設施的情况下，則新建一座年生产能力60万吨的洗煤厂，投資只需200万元；从設計、施工到投入生产只需18个月左右的时间；而全部投資在洗煤厂投入生产一、二年內可以全部收回。年洗60万吨的洗煤厂的生产能力，实际并不算太小，但如果所需要的生产能力还需要大些的話，可以設計成分期对称的佈置，这样生产能力180万吨的洗煤厂也只需600万元，但時間并不要增長。这样做不仅为国家建設了洗煤厂，解决了洗精粉的供应，同时还能培养自己的設

計力量和机械制造力量，这是完全符合“投資少、效果大、建設期短，并能尽快收回建設投資”的原則的。因此，我們認為这样做，是我国当前在建設洗煤工業上所应采取的正确道路。

再看看大型洗煤厂的建設情况是怎样的呢？据我們了解，第一个五年計劃期內計劃新建的几个大型厂如：峰峰、珠州、双鴨等洗煤厂，都已筹备了数年，至今除了个别厂子已开工外，有的連設計方案還沒定下来。这是为什么呢？因为目前要建設一座年生产能力在150万吨左右的大型厂，国家要拿出約2000多万元的投資，当然在設計上就要非常慎重，并設法把洗煤系統安排得更加合理，在技术上也要尽量做到先进。但我們是缺乏經驗的，因此有的就得要求国外設計；同时洗煤設備特别是大型設備本国不生产，还得向国外訂貨等等。恐怕这些就是迟迟不能施工的原

因。大型厂的建設期限是很長的，在正常情况下，从設計、施工到移交生产就得用4—5年的時間，在这漫長的時間內，若建設中小型厂則至少已投入生产兩年了，不仅早已回收全部投資，而且及时保證了鋼鐵工業对煉焦精粉的需要。至于大型厂除了能少用几名司机外，在完成其他技术指标上并不見得能比中小型厂优越多少。

事实很明显：一个是只要投資200万元，建設期限一年半就可把一个年洗60万吨的洗煤厂投入生产；另一个需要投資2000多万元，建設期限4—5年，才能把一个年洗150万吨的洗煤厂移交生产。前者一切設備等都可以在国内解决；后者設計、設備都要国外援助。哪一个作法符合我国的现实情况呢？当然是前者而不是后者。

## 大黃山一号立井使用双滾筒絞車提升經驗

賈 国 柏

过去我国新井建設中一直習慣用双滾筒絞車提升單吊桶，不但限制了提升能力，而且多消耗了电力。大黃山一号井學習了苏联及兄弟單位的先进經驗，使用了双滾筒絞車提升双吊桶，获得了較好的效果。茲簡述施工情况于下：

### 鑿井設備及吊掛設備

大黃山一号主井深187.7公尺，淨徑5.0公尺，荒徑5.9公尺；副井井筒深159.5公尺，淨徑6.0公

尺，荒徑7.0公尺。井筒的吊掛設備有：單層吊盤一个(作砌井工作盤及悬吊穩繩用)；75匹ППН-50С型及52.5匹ГАТР-8型吊泵各一台；直徑380公厘風筒一路，直徑150公厘压風管一路；抓岩机主井2台副井3台；安全梯一項；照明、放炮電纜及信号等线路；提升設備：双滾筒絞車(規格見下表)，1.5立方公尺吊桶2个。


联系裝置牽引力为5吨并有帶滾珠軸承的鉤頭。

絞車規格：

表 1

井 別	絞 車 类 型	滾 筒		鋼 絲 繩		傳 動 比	電 動 機	
		直 徑 (公厘)	寬 度 (公厘)	直 徑 (公厘)	繩 速 (公尺/秒)		容 量 (瓩)	迴 轉 數 (轉/分)
主井	2BM-2000 1000-A	2000	1000	28	5.7—5.0	1:20	170	735
副井	2BM-2000 1000-A	2000	1000	31	5.7—5.0	1:20	110	975





### 双吊桶提升的佈置

在淨直徑5.0公尺及6.0公尺的井筒內，佈置雙吊桶是比較拥挤的，但若佈置合理亦屬可能。

主、副二井吊盤佈置見附圖。

### 双吊桶提升的操作方法

在使用双吊桶提升的初期，我們遭遇到的困难或顾虑有五：

1. 沒有免旋鋼絲繩，吊桶到工作面以後旋轉，無法控制或摘、掛鈎。
2. 雙吊桶穿過吊盤孔及卷繩框孔時，碰撞孔邊不能安全通過。
3. 上下對繩時間每班每次需40分鐘，佔生產時間太長。
4. 工作面、井口及絞車房之間的信號複雜，往往

2. 双吊桶穿过吊盘孔及钢丝绳框孔时, 碰撞孔边不能安全通过。

3. 上下对繩時間每班每次需40分鐘，佔生产時間太長。

4. 工作面、井口及絞車房之間的信号复杂，往往

容易打錯點，隱藏着發生事故的可能因素。

5.井筒淺，一般施工人員認為採用雙吊桶提升的作用不大。

針對以上情況我們吸取了陽泉三礦新立井的使用經驗，在思想上由領導下決心，再樹立施工人員的信心。發現問題隨時討論解決。然後制定以下的操作方法：

1.井上翻桶及井底摘、掛鈎的操作程序:

(1)当空桶慢慢下到工作面,重桶已达到翻砂门的上方。

(2)空桶到达工作面后,鋼絲繩仍繼續下降,摘、掛鉤工就利用这个時間摘下鉤頭,并立即在鉤頭上拴上長約3公尺的大繩,以控制鉤頭轉動(操作熟練后可以不用)。此时重桶已达到可以掛上翻吊桶鉤的位置,井上信号工立刻打点停車。

(3) 停車后，掛桶環進行翻  
矸，翻矸時井上重桶倒下，鉤頭  
下降，井下空鉤頭上升。

(4)翻矸后,倒矸台上空桶升起,井下钩头又下降,此时井下把钩工进行摘钩并发出提升信号。

## 2. 对繩(即調整繩長):

对繩是双滾筒提升的一个特点，随着工作面不断前进，須相应的調整繩長。我們是在放炮后排煙時間內進行調整，由原先的40分鐘，縮減到3—5分鐘，即縮短了非生產時間約8倍。調整繩長由三人進行，其中二人打离合器，一人等候開車。对繩步驟是：

(1) 先將活滾提升的吊桶提到井上，若有矸石，將其翻出，然後落到井蓋門上；死滾筒提升的吊桶懸在井中，但不得帶有矸石。

(2) 用两个滚筒固定器，將活滚筒固定。

(3) 打开离合器上轉盤的穩銷。

(4) 轉動轉盤：离合器打開；若此時离合器牙齒咬合太緊，雖轉動轉盤亦不能將离合器牙齒錯開，可用開瓦間住死滾筒，送電讓死滾筒轉動少許，再進行




圖 2 副井吊盤佈置

轉動轉盤，將离合器齒輪錯開，錯開后，死滾筒活滾筒互相脫節。

(5)放繩：對繩前或對繩時，加足潤滑油，防止將大軸磨損。

(6)放繩完了，搖動轉盤，將离合器齒輪重心對正，若不對正，仍少許轉到死滾筒。齒輪對正后，銷上錨釘，去掉滾筒固定器，進行試運轉，重新標畫記號。

### 3. 信号

双吊桶的提升信号方式，一般可采用两种方法，一种是由工作面信号工根据工作面的一个吊桶打升降信号，井口信号工则根据井底信号，传达给绞车房，绞车工根据滚筒上缠绕绳的多少来判断双钩的升降；另一种是工作面信号工根据井底的一个吊桶发出升降

信号，井口信号工則以一鈎为准 固定的传达給絞車房。二种方法各有优劣，第一种方法井上信号工操作單純，絞車工須根据滾筒上繩的纏繞情况 来进行开车；第二种方法，井下信号工与絞車工操作簡單，而井口信号工的操作則較复杂，有一鈎須打反点，比較容易打錯。經我們比較，認為井口信号工工作本身比較單純，思想較易集中，井可以亲眼看到打錯信号的結果，而絞車司机如开錯車則不易辨別，所以采用了第二种方法，即以活滾筒一鈎作为标准，實踐証明一般还很正常。

(1)信号规定:

1 响.....停点	快 2 响.....快上
慢 2 响.....慢上	快 3 响.....快下
慢 3 响.....慢下	4 响.....上下人



5响……慢上(向上提重物)

## (2)操作:

当井下挂好重桶则打快2响通知井口,此时井口信号工要以活滚筒为标准。

假若重桶是活滚筒提升时,井口信号工仍打2响,通知绞车房,将重桶提起,打一响停点稳桶,吊桶停止摆动再打2响继续提升,直至重桶到达翻矸台上,井口信号工打点停車,等井下摘钩信号传达上来后,再打慢3响进行翻矸,矸石翻完后,打慢2响使吊桶立起,打停点再等井下发出上升信号后继续提升。

假若重桶是死滚筒提升,井口信号与井下信号打

反点,不再贅述。

上下人只用一个吊桶,另一桶空行。

## 4.改变吊挂方式:

由于设计不周,悬掉稳桶框的鋼絲繩与吊盤梁相碰,不得已將稳桶框拆除,把稳繩移挂在吊盤上。这样就解决了吊桶不能順利穿过上下两个盤孔的問題,又減少了井筒中一項吊掛盤,并增強了吊盤的荷重能力。

## 提升效果的分析

双吊桶使用期間,在主井深約120公尺时,进行了一次时间的标定。

提升:

表 2

序号	标 定 内 容	标 定 次 数							平均 数值	比例
		1	2	3	4	5	6	7		
1	提升一次循环时间	2'41"	2'26"	2'47"	2'43"	2'37"	2'22"	3'4"	2'40"	100%
2	地面翻矸时间	32"	25"	35"	45"	28"	34"	40"	35"	21.8%
3	井下摘钩时间	10"	7"	18"	13"	15"	12"	9"	12"	2.5%
4	吊桶提起后清桶底及稳桶时间	12"	16"	15"	11"	20"	17"	15"	15"	9.7%
5	绳运行时间	1'47"	1'40"	1'33"	1'40"	1'34"	2'10"	1'14"	1'33"	61%

装岩:在第一阶段(放炮后刚开始装岩的一个最强阶段)抓岩时,装满一桶需40—75秒;第二阶段装满一桶需75—200秒。

双滚筒与單滚筒提升效率及电能消耗的比較:

1.效率比較:由于双滚筒提升时,在空桶下放的同時有重桶上升,也可以說,空桶是借提升重桶附帶下放的,所以如果提升間歇時間(翻矸、摘、掛鉤)相同,用双滚筒提升比單滚筒少了一个空桶下放時間。

根据实际比較,也証明双滚筒提升比單滚筒提升效率高。大黃山一号井实行一小班一个循环,每班出矸4.5小时,一小班最高出矸62桶,每小时最高出矸21桶;一般每班出矸45—55桶,每小时出矸17—19桶。

过去謝家集二号井(其深度和吊桶容积与大黃山一号井相同)实行三班一个循环,出矸班一般提升6.5—7.0小时,一班內最高出矸103桶,每小时最高17桶;一般每班出矸60—90桶,每小时出矸11—13桶。

2.电能消耗的比較:提升一次循环电能的消耗,單、双滚筒絞車分別按下面公式(根据1953年俄文版苏联矿井科学研究院学报)計算:

$$\text{双滚筒提升时, } A = \frac{N \times T \times K \times 1.15}{3600} \text{ 瓩/小时}$$

式中:  $N$ ——双滚筒提升电动机容量,瓩;

$T$ ——提升一次循环的时间,秒;

$K$ ——电动机負荷系数;

1.15——电網电能損耗系数。

$$\text{單滚筒提升时, } A' = \frac{N' \times T \times K \times 1.15 \times 1.3}{3600} \text{ 瓩/小时}$$

式中:  $N'$ ——單滚筒提升电动机容量,其数值在相同条件下  $N' > N$  (因單滚筒絞車無平衡作用);

1.3——为降空桶时电力的消耗系数;

其余符号的意义同上。

从上二式可以看  $A' > A$  (下轉48頁)

# 大黃山一號立井使用了預制裝配式井架基礎

黎 書 圖

由于裝配式結構具有好、快、省多方面的優點，在大黃山一號井根據現有設備，設計和使用了裝配式掘進井架基礎。茲將施工過程中的一些體會敘述于后。

## 一、裝配式基礎的設計

裝配式基礎是根據使用的設備條件進行設計的，其設計的方法和步驟與一般基礎同，惟須考慮預制構件的分割和結合方法，注意以下幾項主要原則：

1. 應盡量使井架基礎分塊的接觸面與基礎面平行，使作用力垂直于各塊接觸面，減少其滑動的可能性。

2. 裝配式基礎盡量用棒結合，一方面可節省鐵板，另一方面可減少施工上的麻煩。

3. 根據起重機的能力來決定分塊的重量。我們設計的裝配式基礎分塊重量都未超過2.5噸。是使用110號的混凝土。

4. 要慎重考慮安裝和拆卸時所用的吊環位置、鋼筋直徑、埋入長度。起吊時，由于自重作用或留安裝螺栓洞而削減了斷面，可能使某些地方強度不夠，因此要着重進行其強度核算，在薄弱的地方佈置鋼筋。

5. 地腳螺栓孔灌黃砂而不灌漿，以便重複使用。

附仿蘇標準型裝配式鋼管掘進井架（底腳跨度為110m×10m）基礎圖。

## 二、預制和安裝

### 1. 預制

（1）裝配式井架基礎除設計時應使結構簡單外，施工前還須認真研究圖紙，井制作模型，以指導做模板和澆注混凝土的技術措施。

（2）裝配式基礎模板較為複雜，制作時一定要加強技術領導。做好后要按使用情況編號，裝配后詳細檢查。對接棒結合處要注意留出適當的空隙縫。一般都留10公厘。

（3）直接放在鋪平了的地上澆注混凝土，不要用木板托底，用木板托底反而跑漿，造成下部蜂窩，同時高低不平。

（4）預留地腳螺栓孔須特別慎重控制位置，它的正確與否，是裝配式基礎好壞的關鍵。

（5）基礎預制地點距安裝地點不可太遠，否則搬運困難。主井井架基礎預制地點距安裝地點很近（40

—70公尺），雖用起重機配合，平車推運，結果尚消耗了90多個工日。

（6）將草袋直接蓋在混凝土上澆水養護，表面部分的混凝土因受植物酸（碱）的侵蝕而發黃變脆，對質量有不良影響。我們會有此教訓。

### 2. 安裝

（1）基礎位置測設后須從多方面校對。基坑底標高應降低些（我們降低了100公厘），調整標高才方便（用石灰砂漿填高）；不然高了要墊低，這樣既費工又不能平整。基坑周邊要超出基礎底面500—600公厘，以便安裝工活動。

（2）基坑底要墊層。墊層用片石、白灰砂漿或三合土做成。墊層上抹一層白灰砂漿作面層。面層操平后用垂球將已測設好的中心綫、邊綫引到面層上，彈上墨綫，以便安裝。我們感覺這樣做又簡便又準確。

（3）裝配式基礎構造畢竟較為複雜，初次設計不能十全十美，預制時也不會一點不差，所以在安裝前要預安裝。由于我們在安裝前十多天進行了預安裝，才保證了正式安裝的順利完成。

（4）安裝使用起重機，進度很快。但事先得做好准备工作；稍有不周，就會耽誤事。

### 三、使用裝配式基礎的體會

1. 使用效果好，能保證質量。例如主井井架基礎安裝后檢查，僅標高有 $-0.022$ — $+0.019$ 公尺的誤差。裝配式基礎即使一旦發生差錯也容易改正。

2. 基礎安裝佔用井口時間少，能縮短工期。我處安裝井架基礎只用兩個小班，前后佔用井口時間兩天。基礎安好后立即就能使用。如果澆注，起碼一星期以上才可能安裝。

3. 能多次使用，成本低；同時避免了移交生產前進行永久的建築安裝工作時炮崩臨時基礎的現象。由于預制，可以盡量利用混凝土的后期強度，因此還能節約水泥。

4. 事實證明裝配式基礎好處很多。但因預制構件笨重，搬運困難，在設備流動面小的地區使用比較適宜；若流動面大（例如從淮南到徐州或從徐州到濟南）那么使用裝配式基礎就須按運搬條件考慮其經濟價值。




# 井架基礎圖

附註：


- (1). 本圖尺寸單位為公厘。
- (2). 每塊設三個吊鉤，吊鉤用 $\phi 16$ 鋼筋做，埋入總長不少於1500mm。
- (3). 地脚螺栓孔直徑100mm，按裝后灌黃砂。
- (4). 本圖工與正底部有 $\phi 6$ 鋼筋未畫出。



正正視圖



正底視圖




正正視圖




正正視圖




正正視圖




正正視圖




正正視圖



正正視圖



正正視圖



正正視圖

仿蘇標準型裝配式鋼管進井架基礎圖

# 談談井巷工程發砣料石的标准

沈 季 良

在今日我国工業生产的情况下，水泥供应相当紧张，應該肯定料石發砣的优点，而予大力推广。目前已有一部分矿区采用料石發砣，但大家对料石發砣問題的認識，在設計、建設和施工單位里，还都是不一致的。

由于对料石發砣的强度問題很少作过分析，因此对料石的質量标准，也就各云其云，各是其是。有的主張用細研料石發砣；有的主張用荒料石（指形狀不規則的石料）發砣。在施工現場，甲、乙双方为了料石規格也“扯皮”不休，耗費很多精力。茲將个人对于井巷發砣料石标准的意見提出于后，請大家指正。

## 一、料石砌体的强度問題

現在設計圖紙上，凡是用料石砌井壁或是用料石發巷道護的，往往只註明砌体厚度，有时还添註灰漿标号，对料石砌体的强度标号并不註明。但如用混凝土作支架材料时，一般都註上混凝土强度标号。

另外，在煤矿建設工程技术操作試行規程中，規定了料石砌体的灰縫厚度豎縫10—15公厘，橫縫12—18公厘；并規定了料石强度为200公斤/平方公分。

实际以上兩方面的規定，对料石砌体的强度并未明确限制，因为料石砌体的强度与料石厚度、料石石面加工細度、料石强度、灰漿的性質和强度以及砌筑情况均有关。

建筑工程部頒布的“磚石及鋼筋磚石結構設計暫行規范”中把形狀整齊的料石根据石面加工細度分成四类：

1. 細研石——石面凹凸相差不到0.2公分；
2. 半細研石——石面凹凸相差不到1.0公分；
3. 粗研石——石面凹凸相差不到2.0公分；
4. 毛研石及毛板石——石面凹凸相差超过2.0公分。

凡形狀不整齊的料石，叫做乱毛石（俗称荒料石、片石）。

在該規程中还規定了各种料石砌体的强度，茲摘录并补充一部分抗压極限强度数字，列表于后。

根据規范規定，当料石厚度（也就是料石砌体的每皮高度）介于14至18公分之間时，砌体的抗压極限强度可按14公分及18公分厚料石之數值的算术平均值采用。当料石厚度介于30至60公分之間时，砌体的抗压極限强度可按30至60公分料石之數值的算术平均值采用。

由表中数值可以看出：（1）料石厚度达60公分及60公分以上时，砌体的抗压極限强度与砂漿标号无关；（2）石面加工的細度对砌体的抗压極限强度的影响很大；（3）灰漿标号对料石砌体的抗压極限强度的影响，不如一般想象的那样厉害；（4）料石厚度影响到砌体的抗压極限强度很大；（5）料石强度的数值与料石砌体的抗压極限强度的数值不成正比例增加。

## 二、对于井巷工程所用料石質量标准的建議

根据上面对于料石砌体强度分析研究的結果，对料石發砣問題我提出如下建議：

1. 設計單位应在設計圖紙上註明料石砌体的强度标号、料石品种（如石灰岩、砂岩、花崗岩等）及灰漿品种（如水泥砂漿、混合砂漿及水泥品种等）；

2. 技术操作規程中，应規定在井巷工程中何处可用細研石，何处可用半細研石，何处可用粗研石或毛研石。个人意見，井圈石、護帽石及井巷連接处的異形料石，可采用半細研石。牆石和基石可采用粗研石（据了解，开滦發砣所用料石屬粗研石一类，并非形狀不整齊的片石）。至于灰縫厚薄，应根据料石种类規定，不能一概而論，倘能对各种料石明确訂出規定（如相应的灰縫厚度、加工面數、加工細度、形狀及棱角等）更好；

3. 在建筑部的規范中，用300号以上的料石砌成的砌体强度并未列出；而实际各矿場附近所产料石，强度一般多在600号以上，因此必須請煤炭科學研究院进行試驗研究，將高标号料石砌成的砌体强度数值补充列表供用；

4. 施工單位应根据設計圖紙要求的料石砌体标号，再根据采石場岩体的天然層理厚度，并照顧到运



料石砌体抗压極限强度(公斤/平方公分)

砂浆标号	每层料石厚度为5—14公分时							
	标号为200号的料石				标号为300号的料石			
	細 研 石	半細研石	粗 研 石	毛 研 石	細 研 石	半細研石	粗 研 石	毛 研 石
4	27	22	19	16	37	30	26	22
10	30	24	21	18	40	32	23	24
25	35	28	25	21	45	36	32	27
50	40	32	28	24	50	40	35	30
100	50	40	35	30	60	48	42	36
砂浆标号	每层料石厚度为18—30公分时							
	标号为200号的料石				标号为300号的料石			
	細 研 石	半細研石	粗 研 石	毛 研 石	細 研 石	半細研石	粗 研 石	毛 研 石
4	50	40	35	30	70	56	49	42
10	50	40	35	30	70	56	49	42
25	55	44	39	33	80	64	56	43
50	60	48	42	36	90	72	63	54
100	70	56	49	42	100	80	70	60
砂浆标号	每层料石厚度为60公分及60公分以上时							
	标号为200号的料石				标号为300号的料石			
	細 研 石	半細研石	粗 研 石	毛 研 石	細 研 石	半細研石	粗 研 石	毛 研 石
4	120	96	84	72	160	128	112	96
10	120	96	84	72	160	128	112	96
25	120	96	84	72	160	128	112	96
50	120	96	84	72	160	128	112	96
100	120	96	84	72	160	128	112	96

般砌筑的方便程度,制訂出料石的规格,在可能条件下料石的厚度越厚越好;

5.牆石和基石的長短厚薄可以不一致,在砌体中上层与下层的厚度可以不一致,但每层中所用的料石厚度应一致,砌体灰縫,必須錯开;

6.灰漿的配合材料与配合比由施工單位根据設計要求及所用料石特性自行決定;

7.井圈石用扇形石,礮帽石用楔形石,牆石和基石用長方形石。

关于井巷工程所用料石的规格,是否可以再粗糙

一些的問題,个人意見,料石支架使用年限均在十五年以上,礮牆所受的側压力很大,用形狀不整齐的片石不容易砌合好,砌体質量很难保証。至于毛石混凝土,是另一問題,不屬於料石砌体范围之內。又井下一般有水,如井壁不用扇形石,礮帽不用楔形石,一旦灰縫冲空,石塊可能挤出,砌体的强度就成問題。另外,目前新工人多,操作技术不高,用普通長方形石砌筑井壁及礮帽,楔合与封頂均無把握,只有依靠大量灰漿填充,势必影响砌体質量。

以上是个人意見,請指正。

# 再談切綫支距控制巷道規格的具体应用

武孝庭

有的讀者对我前写的“利用切綫支距控制巷道規格的方法”(文見“煤炭工業”1957年第8期)一文有疑問。說明前文在具体应用方面,还没有講得清楚。因此再次补充說明:

根据“利用切綫支距控制巷道規格”文中介紹的計算支距的公式可知:

$$d' = OP - OK'_1 = R - R' \cos \alpha'$$

$$d'' = OK'_2 - OP = R' \cos \alpha'' - R$$

其中  $\sin \alpha' = \frac{l}{R'}$        $\sin \alpha'' = \frac{l}{R'}$

这里容易使人怀疑的是:上列公式只适合于第一条切綫边,而对于第二、第三切綫边,彷彿不能适用。事实上只要在圖上增加一条  $OP_1$  綫,問題就明显了(如图1)。

$P_1$  点是第二条切綫的切点,因此  $P_1b$  (或  $P_1a$ ) 一定垂直于  $OP_1$ 。这样,它們的关系就同  $Pb$  与  $OP$  的关系一样了,上列公式对它依然适用。

$$d'_1 = OP_1 - OK'_1 = R - R' \cos \alpha'_1$$

$$d''_1 = OK'_1 - OP_1 = R' \cos \alpha''_1 - R$$




圖 1

其中  $\sin \alpha'_1 = \frac{l_1}{R'}$        $\sin \alpha''_1 = \frac{l_1}{R'}$

而且,当  $l_1 = l$  时,由于相应地  $\sin \alpha'_1 = \sin \alpha'$ ,  $\cos \alpha'_1 = \cos \alpha'$  与  $\sin \alpha''_1 = \sin \alpha''$ ,  $\cos \alpha''_1 = \cos \alpha''$ , 所以  $d'_1 = d'$ ,  $d''_1 = d''$ 。不过这里需要加以說明的一点是,距离  $l_1$  的計算起点必須是  $P_1$  点。

如果將圓曲綫分为若干等分。也就是使各段切綫长度相等。这样,由于距离切点等远的点处的支距相等,所以只要求出一条切綫边上各点处的支距,其他各条边的相应支距也就变成已知的了。

下面是实际应用的一个算例:

曲綫巷道中心綫半徑  $R$  为 10.000 公尺,中心角  $\theta$  为  $90^\circ$ , 巷道淨寬 4.000 公尺,求切綫支距。

首先計算切綫長。根据巷道寬度与半徑、中心角等的条件,需要有两个轉折点。于是先將中心角二等分,然后求出切綫長。这样,4条切綫( $ab, bc, cd, da$ )便分別垂直于  $oa, oc, os$ , 而且长度相等,因而只要求出  $ab$  边上各点的支距就行了(見圖 2)。

$$\frac{\theta}{4} = 22^\circ 30'$$

$$ab = R \cdot \tan \frac{\theta}{4} = 10.000 \times \tan 22^\circ 30' = 4.142 \text{ 公尺。}$$

支距  $d$  是每隔 1 公尺給定之。




圖 2



$i$	$lgl$	$\frac{R'}{R''} \frac{lg R'}{lg R''}$	$\frac{lg \sin \alpha'}{lg \sin \alpha''}$	$\frac{lg \cos \alpha'}{lg \cos \alpha''}$	$\frac{lg R' \cos \alpha'}{lg R'' \cos \alpha''}$	$\frac{R' \cos \alpha'}{R'' \cos \alpha''}$	$R$	$d'$
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)	(7)	(7)-(6)	(6)-(7)
1.0	0	8.0/0.9030900	9.0969100	9.9965945	0.8996845	7.933	10.0	2.062
		12.0/1.0791812	8.9208188	9.9984368	1.0776680	11.958		1.958
2.0	0.3010300	同上	9.3979400	9.9859856	0.8890756	7.746	10.0	2.254
			9.2219488	9.9953828	1.0750640	11.832		1.832
5.0	0.4771215	同上	9.5740513	9.9670917	0.8701817	7.416	10.0	2.584
			9.3979401	9.9859856	1.0651668	11.619		1.619
4.0	0.6020600	同上	9.6989700	9.9375306	0.8406206	6.928	10.0	3.072
			9.5228788	9.9744238	1.0536050	11.314		1.314
5.0	0.6989700	同上	9.7953800	9.8924422	0.7955322	6.245	10.0	3.755
			9.6197888	9.9585924	1.0377736	10.909		0.909

注：其中第(3)項不必查出 $\alpha'$ 、 $\alpha''$ 角值，直接由对数表可查出其对应之第(4)項。

## 全体建井工作者的榜样

### 苏联建设报

**编者按：**苏联建设报发表了尼克拉·吉洪诺夫掘进队 1957 年 3 月在建托夫斯卡娅深部矿井时，创造了月进成井 241.1 公尺世界新纪录的消息。他们不仅是苏联“全体建井工作者的榜样”，而且也是我国矿井建设者的学习榜样。这项具体经验将在“煤矿技术”1957 年第 8 期中发表。

顿巴斯大林基建局第 7 建井工程处尼克拉·吉洪诺夫掘进队在施工中达到了卓越的成就。该队在建托夫斯卡娅深部矿井时，于 1957 年 3 月份掘进了月进 241.1 公尺。建井专业还没有过这样的竖井掘进速度。南非州莫那勒金矿所创造的世界记录是 232.5 公尺。

布托夫斯卡娅深部矿井的井筒掘进是采用工业法施工的，全部工序完全机械化了。实行一系列的改革促成了这一胜利。在这个工程的掘进施工中，第一次成功地实现了所有的工序全部平行作业：延深工作面，安装丘宾筒、应用速凝灰浆进行丘宾筒壁后充填。临时支架是用移动式的掩护筒代替的。第 7 建井工程处的职工与科学家们密切合作，顺利地解决了竖井掘进技术上的重要问题之一，即永久支架施工不打壁座。

顿巴斯建井工作者的成就具有极其重要的国民经济意义。它开辟了缩短采矿企业建设期限的正确途径。

党中央委员会和苏联部长会议在给第 7 建井工程处全体职工的贺词中，希望建井工程处的工人和技术人员在改进井筒掘进的技术方面，取得更大的成就；并表示确信他们的这些成就，在加速新井和矿山投入生产方面，成为全国建井工作者的榜样。

这些希望得到了全体建井工作者的热烈响应。在大会所通过的决议中，布托夫斯卡娅深部矿井的建井工作者们说：我们大家万众一心站在劳动岗位上来庆祝伟大的十月革命 40 周年。

掘进工人们担负了于 7 月间也就是提前 11 个月交出风井、完成布托夫斯卡娅深部矿井全部井筒工程的任务；至 11 月 7 日，切勒克斯卡娅共青团矿井提前 2 个月投入生产；以 5 个月代替计划的 8 个月装备了赫鲁晓夫矿井两个深各为 650 公尺的井筒，以便掘进。

从全国所有的煤田传来了顿巴斯建井工作者们的傲傲者的巨大成就的消息。卡拉岗达基建局尼克拉·克里苑科综合掘进队在已开工的 22 号井中，于 4 月上

旬掘进了岩石运输大巷(净断面为 11.1 平方公尺) 77 公尺, 打破了卡拉崗达掘进工兩年前所創造的記錄。

为了隆重地迎接偉大的十月革命 40 周年, 展开了竞赛, 阿列克賽·斯米尔諾夫共青团青年掘进队在建設布瓊諾夫斯卡娅深部矿井时, 1 个月掘砌石門 102 公尺, 而定額为 60 公尺。目前青年建井工作者每日的施工进度將近 10 公尺, 他們决定在 4 月份掘砌石門 150 公尺。

不久以前, 豎井掘进阻碍了頓巴斯的建井工作者前进。为消除这种落后情况, 成立了專門的豎井公司, 在建設中已出现了具有固定的熟練干部的專業工程处和队, 保证了豎井掘进工有好的技术。掘进队改进完成各項工序的方法, 于短期內积累了丰富的經驗。因而豎井掘进的速度和工作量近年来增長了 1 倍多。

但是豎井掘进所达到的成就, 不是各处都巩固起来了, 主要目标即縮短建井期限仍然未达到。当前的薄弱环节是傾斜巷道和水平巷道的掘进速度低: 这些巷道的掘进速度有时会将豎井快速掘进所收到的效果完全抵消了。去年烏克蘭苏維埃社会主义共和国煤矿建筑企業工業部所屬基建局仅完成水平巷道和傾斜巷道计划的三分之二, 这是一些大型矿井未能投入生产的主要原因。今年仍未有所改进, 因而投入生产的新能力的計劃一直沒有完成。

临时掘进提升设备的提升能力不足, 严重地阻碍

着水平巷道和傾斜巷道掘进速度的提高。在建設的矿井中已安裝的临时提升机有保証日进 10 公尺的提升能力, 对于具有 1 个工作面的井筒掘进来说这是足够的, 但是过渡到水平巷道时, 应当同时工作的已經是 8—10 个工作面, 提升能力就小了。临时提升机来不及把岩石全部提到地面, 不能保証矿車的及时供应, 就造成掘进队經常停工。这是因为永久提升机和电动机是在矿井移交生产前几个月才安裝的。同时建井工人必須鋪軌兩次: 最初鋪設临时軌道, 而后至矿井移交生产时再換为永久的。矿車和电机車以及供电系統也要变动兩次。

先进的建井工作者提示我們, 要想加快水平巷道的掘进, 就必须像掘进井筒时那样, 从根本上改进工作組織, 加快运输和提升岩石。因此应把临时井架換为永久提升设备。这样可以增加矿車的周轉量, 消灭掘进工停工。应当組織好能按时給掘进工供应支架材料, 用新的机械装备掘进工。

因此除了进一步地改善豎井井筒的装备以外, 提高水平巷道和傾斜巷道的掘进速度是建井工作者最重要和首要的任务。实际經驗証明, 要想完成巷道掘进的任务, 如同井筒掘进一样, 必須建立有固定熟練干部的專業机构, 用新的掘进技术装备他們。这就是尼克拉·吉洪諾夫掘进队所教給我們的作法。

(于英州譯自 1957 年 4 月 19 日苏联建設报)

(上接 41 頁)

根据我們实际測定, 双滾筒提升一次循环耗电量为 3.5 瓩/小时, 單滾筒提升一次循环耗电量为 6.4 瓩/小时, 所以理論和实践都証明, 双滾筒提升較單滾筒提升少耗电能。

### 其他意見

根据标定時間, 井上的翻矸佔 35 秒, 在第一阶段出矸时, 裝滿一桶需 40—75 秒。翻矸后等裝岩的时间尚不長, 第一阶段抓岩机都使用, 工作特別緊張, 井

筒断面又不大, 所以我們認為不必放置坐底吊桶。如井筒断面大, 机械設備少, 尚可考虑放置坐底吊桶。

在第二、三阶段出矸时, 由于裝岩時間过长 (75—200 秒一桶), 翻矸后等裝岩的时间也長, 但另一方面又浪費了吊桶在运行中一段時間, 在这一阶段就完全有放置坐底吊桶的必要。

根据上面分析, 双滾筒提升較單滾筒提升既能提高效率, 又能省电, 而且井筒愈深, 这一优越性愈会显著, 所以双滾筒提升是應該推广的。



## 業務研究

# 地質勘探班組核算的几个分歧意見

## 地質勘探总局财务处

煤田地質勘探系統推行班組核算將近一年了。雖然由于基層管理較差，核算的質量很低，但班組核算在一定程度上能够適應勘探專業生產組織和它的特點，致使基層核算的虛假現象有所減少。1956年中煤田地質勘探系統約有半數以上的鑽探施工單位推行了班組成本核算，取得了一些可以肯定的成績，但同時也還存在一些分歧的意見。為了使這一先進經驗得以普遍推廣和鞏固，我們認為對一些分歧意見展開討論是有必要的。

### 班組成本核算的對象及其形式：

在推行班組成本核算時，核算對象及其形式的確定，是首先遇到的問題。這要依施工性質、生產和勞動組織的不同而轉移，要適應企業對施工單位計劃任務的要求，而且，在很大程度上還決定於施工單位的組織形式和領導方式。鑽機是地質勘探最基層的直接施工單位，由於有連續生產的特點，在執行施工過程中又劃分三班作業，因此以鑽機作為核算對象是符合上述原則的，而且就這一點各個單位也均無異議。

然而在核算形式方面就有兩種不同的意見：一種認為三班之間生產連續，必須互相創造條件，互相督促。如果分小班核算，容易產生本位主義思想，影響效率和質量；且小班核算的手續繁瑣。因此，應採取台日核算形式。另一種意見認為核算形式的確定必須注意到建立可比的指標，能夠劃清完成指標的範圍與責任。因為地質勘探不同於一般生產的主要方面，則鑽機在施工地點時

間越長相對效率越低，因此不同鑽進階段，就必須以不同的效率和費用定額來予以考核。分班核算就可以更進一步劃清完成指標的範圍和責任。至於認為分班核算，易產生本位思想的說法，則是過多考慮了分班核算後的副作用，而這是可以通過以鑽機為小組召集會議，和工區、黨團等組織加強思想教育予以消除的。

### 班組成本核算指標的確定原則：

對這個問題的不同認識是：有的認為指標的確定，應為施工班組能直接掌握者為原則。如果把所有成本項目均編列計劃或定額作為考核依據，則大可不必。他們認為間接費用絕對數的超降，並不取決於施工班組；同時某些比重不大的細小項目列為指標，則將增加班組核算的複雜程度，容易顧此失彼，分散核算力量。同時作為兼職核算員的岩心記錄員，他的主要職責卻在地質情況和岩心鑒定的原始記錄方面。

與此相反的意見，他們說目前在煤田地質勘探系統推行的不是班組的經濟核算，而是班組成本核算，其用意也即是要通過這樣一個方式把基層核算工作管理起來，促使工人明確成本升降的關鍵所在。以往某些單位只是把幾個主要項目放到班組去核算（當然剛開始推行的單位不在此例）如材料、動力、基本工資等。有時在班組內這些項目的核算結果是降低的，但一到科室加上分攤性的費用等等卻形成了超支。這樣一方面挫折了工人對核算的信心；其次超支的原因究竟何在也不能及時發現。如果

說核算指標必須是為班組所能直接掌握的，則地質勘探的直接費用各個項目都可以制訂定額以作為班組成本核算的指標來予以考核。當然與之相輔必須首先把過去屬於採取“定額”分班的費用如運輸、勞務供應、低質及易耗品攤銷等由各輔助部門切實制訂各項費用定額，憑以根據不同條件作為頒發給班組的定額指標依據，按各鑽、各班實際使用數分別採用計劃價格記入。他們認為這樣做的好處是縱然在月末有價差的調整，但就其數量次數均可與同一類型同樣條件（包括深度、岩層、工人技術水平等）的鑽機（或小班）對比，使落后的向先進的看齊，使先進的更進一步，並能為目前地質勘探與實際出入較大的計劃單位成本指標的基礎——台月費用的直接費部份，提供和積累在不同條件下的歷史資料，對進一步實行預算管理也奠定了定額作為重要參考的基礎。至於核算工作繁複應由誰來做的問題，可以要求考慮添設專職人員，只要對現場的材料、設備均能很好管理起來並不是得不償失的（地質总局在1957年已同意增列專職核算員一名）。

### 班組成本核算與企業核算的關係：

這是和班組成本核算和它的內容不能分割的問題，同樣也持有兩種不同意見：第一種意見即核算部份項目的單位認為低值及易耗品、折舊費、勞務供應、運輸等費用分日、分班核算也只是形式，因此部份核算的結果也不能反映各班甚至機台的費用全貌，如果人為的加以攤入未在鑽機核算部份，作為企業成

本报告的组成部份，也显得牵强附会。另一种意见即在鑽場按日或按班进行全部直接費用指标的核算作为企业成本核算的初步資料要求，这个資料由企业（或工区）单位匯总調整几項差異因素，据以分配間接費用后产生完整的鑽探成本报告，这就使班組成本核算的結果成为企业核算的基础数字，并認為事实上也只有使班組成本核算与企业核算取得一致与国家报表掛起鈎来，才能使班組

成本核算逐步的巩固下去。这样，持有前一种意見的單位就对后者的这种見解提出：是否意味着地質鑽探的核算組織將以鑽机作为單位的方向問題。

班組成本核算的具体業務領導問題：

基于班組成本核算是一項綜合性的較为細致、复杂的工作，除企業首長必須亲自領導外，具体業務領導应以哪个

部門为主呢？有的認為班組成本核算的最主要部份即是指标定額的确定和实际業務的核算。而具体制訂和指导这两項工作的是計划和財務部門，所以应以計划和財務部門为主。有的意見認為鑽場工作的安排主要依据作業計划（地質部門作業計划由計划部門領導），那么就应以計划部門为主；其他部門配合。也有的認為班組成本核算作为企业核算的組成部份来看，应由財務部門掌握。

## 对“为什么机械化水平提高的这样慢”一文的意见

周侃雄 欧陽愉 孙玉福 余輝春

“煤炭工業”第七期發表了“为什么机械化水平提高的这样慢”的文章。文章的出發点是好的，某些問題的批評也是正确的。但是，由于作者缺乏深入調查研究，仅根据几个总结材料而作出片面的分析（原文中引証的某些数字也不正确）。为了說明文章中存在的問題，結合鶴西矿区的实际情况，特提出几点不同的意見，进行商榷：

### 一、就鶴西矿区采煤机械化水平發展快慢的意見

采煤机械化水平系指在回采过程中，用机械采出来的煤量，佔总回采产量的百分比。在統計上有两种計算法：①指康拜因、割煤机、風鎗和打眼放炮所开采的煤量佔总回采产量的百分比；②指康拜因、割煤机、風鎗等純机械开采的煤量佔总回采产量的百分比。但国家在下达指标和各年度的生产計划时，都是以第二种方法即純机械采煤为基础的。例如在頒佈的生产計划圖制办法及表格矿井10表中填表說明規定：回采工作面采煤机械化，系指在回采工作面中用采煤机械（联合采煤机、割煤机、風鎗）采出煤量与回采工作面产量的百分比。

根据上述規定，我們对文章中所提出的“机械化采煤产量佔总采煤量的比重，1952年为85.07%，而1955年就增加到95.1%”有下列意見：

文章中写的“机械化采煤产量佔总采煤量的比重”是不对的，没有这种計算法，而應該是机械化采煤产量佔总回采产量的比重。正由于写文章的同志对采煤机械化比重的关系弄不清，將文章的主题弄錯，以致后面的部分数字也随着而錯誤了。我們查了鶴西矿区的历史資料，不管是从机械采煤或者是純机械采煤，甚至是不对的机械化采煤佔总采煤量的比重上，都没有这个数字。1952年机械采煤佔总回采产量的比重为96.2%，1955年为99.65%。

1952年純机械采煤佔总回采产量的比重为31.45%，1955年为61.71%。

其次是文章中提出的“可是稍微認真分析一下，鶴西矿区不論在机械化水平提高速度和設備利用程度上，都还不能令人滿意”。我們得問一下，正如文章中指出机械化采煤佔“总采煤量”的比重达到95.01%还不算高，將要求达到什么样的程度呢？是百分之百嗎？我們認為如果机械化采煤佔“总采煤量”要是达到95%，可算是太高了；但是文

章指出的恰巧相反，認為95.01%还是發展的不快和提得不高，不知其根据何在？苏联的采煤机械化水平也没有达到百分之百，又何况我国自然条件的影响和技术上管理上的經驗不足，实行采煤机械化又只有短短的几年時間呢？所以文章的提法是主观和片面的。我們对机械化采煤發展的快慢和高低是这样認識的：

（1）鶴西矿区在党的正确领导和上級的指示下，純机械采煤的水平，是有飞跃的發展。以1952年为100%，則1955年为196%，1956年为207%，1957年計划为227%，也就是說在第一个五年計划期間，純机械回采水平提高了1.27倍，这种發展速度非但不慢且符合国家现实要求。

（2）从鶴西矿区的产量上升情况来衡量純机械采煤水平，也是很突出的。以1952年为100%，則1955年为173.5%，1956年为208%，1957年計划为248%。由于产量在第一个五年計划期間上升了1.48倍，也就促使純机械采煤产量相应的上升，因而任务也日益繁重。我們举例來說明：以1952年总回采产量为100万吨，純机械的水平为50%，那就是純机械的回采产量为100%





30%=30万吨; 1955年总回采产量上升为200万吨, 纯机械水平仍然保持30%, 则回采产量就将被提高到 $200 \times 30\% = 60$ 万吨, 比1952年提高了一倍。这种情况是不难理解的。何况鹤西矿区的纯机械水平是逐年增长的呢? 因此纯机械采煤就背负着双重任务: 随着产量的上升, 纯机械煤产量也要上升; 反之, 纯机械水平的提高, 产量也在上升。这样怎么能说它发展的慢和提高的不快呢?

(5) 煤矿采煤机械化的发展, 是随着矿山采煤机械制造业的发展而来的。我国目前的情况一方面是仿造, 一方面是靠进口, 这说明国家对采煤机械的供应是有一定困难的。不能够大量地供给生产需要的采煤机械设备, 这也是人所共知的。在第一个五年计划期间, 煤矿的纯采煤机械水平总的为62%。鹤西矿区在1955年实际已达到61.71%, 接近于第一个五年计划期末的水平。而1956年实际达到65.04%, 超过了国家总的要求, 但决不是说就此满足我们本着国家对我们的指示, 是从发挥机械最大效能, 来提高纯机械水平的。但是文章所指出的, 正是由于国家对鹤西矿区在技术政策上所指示的精神作者缺乏認識, 因而得出机械化水平提高得太慢的不正确結論。

## 二、关于鹤西矿区机械利用率的解释和意見

文章中提出“1956年1—11月份的

統計, 全矿务局的主要机械利用率是, 割煤机为77.7%, 康拜因66.3%, 装煤机为37.10%。”这些数字是我局1956年12月20日召开矿区机械化会議时所总结的, 并且是事实。在这里应该解释一下计算机械利用率的方法。采掘机械由于它的移动性大, 国家规定在一定的使用数量中, 有备用和检修的。(原煤矿管理总局頒發的煤矿机电设备暫行检修管理規程第42条規定), 备用和检修的机械是不算利用率的。但是在当时的计算方法上, 由于没有統一規定, 而一般的計算, 都是沒有將备用和检修的机械除外, 只是以全部在籍台数与使用台数相除而得。上述的数字也是这样算出来的, 所以显得低一些。根据这种计算方法, 除了装煤机的利用率不高以外, 康拜因和截煤机的利用率并不算低。

哈尔滨管理局在1957年收进生产技术具体要求(草案)的指示中, 要求鹤西局机械利用率佔全部現有在籍台数的数字是: 康拜因60%, 截煤机60%。这种要求我們认为是符合实际的, 因此也能实现。根据这个要求来衡量, 上述数字已經超过了。当然, 根据鹤西1956年的生产计划的規定, 机械利用率是没有完成。因为在编制计划时, 由于设备来源的限制, 而又追求完成机械化程度, 计划中的利用率是偏高了一些。

不可否认, 机械利用率的高低, 是衡量机械化生产工作开展好坏的尺度之一, 但由于计算方法上的欠缺, 而认为机械利用率低, 这是不对的。

## 三、关于康拜因使用率引速度的問題

文章中指出“康拜因在使用初期, 用第一、二个牵引速度操作是必要的, 可是直到目前, 全矿务局10台康拜因仍是普遍使用第一、二个牵引速度, 很少甚至根本不用第三、四个牵引速度”。这样的提法, 是不切合鹤西矿区的实际情况的, 并且对康拜因的技术特征缺乏必要的了解。

鹤西矿区现在开采的煤层, 是煤层群, 薄煤层, 大部分煤层中都含有夹石, 而且变化大(表现为有伪顶层多, 顶底板不平)。这是自然生成的条件, 在这种情况下我們使用了康拜因, 牵引速度不能不受到自然条件的限制, 不能不根据现实情况而盲目加大牵引速度。在康拜因技术操作規程中对选择牵引速度有具体規定, 其中第三款規定: 煤質中硬含有少量的硬岩石, 煤层有变化时可用第二速度或第一速度。当然, 我們不能忽視現場的实际情况和目前在技术、操作、和管理上存在的問題。但單純从提高牵引速度来着眼也是不对的。例如目前严重影响到康拜因正規作業的問題是运输問題, 再加上掌子面的工序銜接等小問題而不是牵引速度的問題。小恒山矿631工作面由于使用第二、三甚至第四个牵引速度, 發揮康拜因的效能, 取得良好的成績, 这是事实。但是鹤西矿区没有几个場子有那样好的自然条件, 因此也就不能把提高牵引速度的想法, 摆在每一台使用着的康拜因操作上来一視同仁了。

## 更 正

本刊第10期“大黃山立井井筒單行作業月进成井62.02公尺的施工程驗”一文中, 第39頁右倒数第6行, “抓岩机生产效率平均为17立方公尺/小时, 爆碎岩石每个…”应改为“…17立方公尺/小时爆碎岩石, 每个…”; 第40頁左第9行“掛閘背板”应改为“掛閘背板”; 同頁右第5行“架高牌子綫”应改为“架高牌子綫”; 同頁右第15行“为了提高吊桶供应岩石”, 吊桶…”应改为“为了提高吊桶供应…, 吊桶…”。

2. 同期“大直径爆破在煤矿立井开鑿工程中的应用”一文

中第42頁左第8行“炸药消耗量( $g$ )”应改为“炸药消耗量( $q$ )”; 第14行“直径4.5公厘”应改为“45公厘”; 第44頁表5中 $d_1, d_2, d_3, d_4$ 的后面都是“=”号; 第7欄格最下的“%”应改为“96”; 表中最后的4条綫应划到頂; 表5右下数第3行括弧內装药系数用“7”应改为“0.7”。

3. 同期第50頁附圖背面“煤矿說明書”应改为“爆破說明書”。

### 矿井絞車的感应电动机驱动裝置

苏联 姆·恩·瓦西廖夫斯基著

歐陽一等譯

本書包括提升裝置及其所屬电气裝置的設計、安裝及運轉，提升电动机、起動級數、母綫、電流互感器和磁力站等的選擇以及動力電纜的計算等。

書中列舉了提升裝置的結綫系統和改善感应电动机驱动裝置（自動化、油壓齒輪減速器及無齒輪的驅動）的方法。書中尚有提升感应电动机進行動力制動的說明及設備選擇的方法等。本書可供從事矿井絞車电气部分的设计、安裝及運轉工作的工程技術人員參考。（8月出版 估計定價2.70元）

### 歐美各國使用錨栓的經驗

苏联 Л.С.克拉斯托夫斯基著

祝毅強譯

用錨栓代替木支架來支撐準備巷道和回采工作面（礦房），有很多優點：通風阻力小，維修工作少，並能減少頂板事故，節約大量坑木。三十年前，美國的金屬礦就已開始使用錨栓，1947年後又在煤礦中推廣使用，並取得了一些經驗。近幾年來，英、德、加、挪等國也相繼試驗應用，收到了良好效果。

這本書，介紹美、英等資本主義國家在使用錨栓方面的技術經驗，主要內容有：各種類型的錨栓和它們適用的地質條件；錨栓的使用原理；各種類型錨栓的構造和使用方法；等等。

我國對錨栓的使用，尚在試驗階段，非常需要這方面的知識和經驗。本書中譯本的出版，正是為了滿足這種需要。希望煤礦和金屬礦的工程技術人員、采礦專業的師生和科學研究人員能仔細地閱讀這本書。（8月出版 估計定價0.26元）

### 矿井地面設計標準化

苏联 阿·斯·斯士加列夫等著

北京煤礦設計院譯

本書是煤炭工業系統各設計院近年來在矿井地面生產系統和建築標準化方面所取得的經驗總結。書中對年產60萬噸到150萬噸的矿井地面生產系統的標準設計作了詳盡的敘述和分析。

本書可供煤炭工業工程設計人員閱讀。

（8月出版 估計定價1.00元）

### 矿井金屬結構的安裝

苏联 符·赫·克洛里克亞著

韓大中等譯

本書是蘇聯煤炭工業部培訓班用教材。書中首先講述矿井地表建築，矿井金屬結構，矿井金屬結構圖紙和讀圖方法。其次概述了矿井金屬結構的製造，以及安裝設備、工具和夾具。書中着重地講述了井架、煤倉、煤倉上室及下室、井棚、裝車站及轉載站、通廊和棧橋、設有架空索道的矸石舍場、水塔等的金屬結構的安裝組織與機械化。也提到了定額和勞動工資以及安全技術。

本書可供矿井（包括金屬礦）的金屬結構安裝技工、矿井机电工程技術人員和中技畢業的金屬結構安裝的技術人員參考。

（8月出版 估計定價1.10元）

### 矿山內部經濟核算

苏联 阿·阿·特麥費勒特著

馬鑑平譯

經濟核算是實現節約制度的重要手段之一。它能促進固定資產、流動資金、勞動力的合理使用，並能不斷地給降低成本，增加社會主義積累創造條件。

本書就矿山內部的各個生產環節向經濟核算過度等問題進行了分析；詳細介紹了采區經濟核算指標的體系，產量、勞動計劃的編制和計劃完成情況的核算的方法；最後分別對礦內運輸、排水區、通風區、分選區、機械修理車間、裝車區、外部運輸車間的經濟核算進行了全面的敘述。這本書對正在準備推行內部經濟核算的矿山企業有一定的參考價值。

本書可供全國煤炭、冶金工業系統的財務、計劃工作人員、領導幹部和工程技術人員閱讀。

（8月出版 估計定價0.40元）

煤炭工業出版社出版

新華書店發行





